

DETS CIOCANĂ

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7**DEVIZ LOCAL****Ремонт**

Valoarea de deviz 378 123,056 lei

Intocmit in prețuri curente 22.01.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1 Reparatie dulap frigorific | | | | |
| 1 | RpEI16A | Defectatia utilajului Materiale marunte (procent din valoarea instalatiei) | buc | 1,000 | 1 241,450 | 1 241,450 |
| | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 20,000 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,353 | | |
| 2 | RpEJ03A | Demontarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 512,921 | 512,921 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8,880 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,010 | | |
| 3 | RpEQ03A | Demontarea demarorului magnetic | buc | 1,000 | 484,344 | 484,344 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,400 | | |
| 4 | RpEQ04A | Montarea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 5 | RpEQ03A | Demontarea vaporizatorului | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 6 | RpEQ04A | Montarea vaporizatorului | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 7 | RpEQ03A | Demontarea broastei | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 8 | RpEQ04A | Montarea broastei | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|---------|---------|
| 9 | RpEQ03A | Demontarea garniturii de etansare a panoului usii | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 10 | RpEQ04A | Montarea garniturii de etansare a panoului usii Manopera=2,000 | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 11 | RpEQ03A | Demontarea motorului electric al ventilatorului | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 12 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 | 276,768 | 276,768 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,800 | | |
| 13 | RpEQ03A | Demontarea moristii | buc | 1,000 | 69,192 | 69,192 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 | | |
| 14 | RpEQ04A | Montarea moristii | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 15 | RpEQ03A | Demontarea termostatului | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 16 | RpEQ04A | Montarea termostatului | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 17 | RpEQ03A | Demontarea filtrului uscator | buc | 1,000 | 69,192 | 69,192 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 | | |
| 18 | RpEQ04A | Montarea filtrului uscatorului | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 19 | RpEQ03A | Demontarea releului termic | buc | 1,000 | 69,192 | 69,192 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 | | |
| 20 | RpEQ04A | Montarea releului termic | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 21 | RpEQ03A | Demontarea intrerupatorului basculant | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| 22 | RpEQ04A | Montarea intrerupatorului basculant | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 23 | RpEQ03A | Demontarea clemei conectoare la retea | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 24 | RpEQ04A | Montarea clemei conectoare la retea | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 25 | F I14 A | Vacuumarea | buc | 1,000 | 1 751,711 | 1 751,711 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 16,720 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,660 | | |
| 26 | F I09 E | Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu freon | m3 | 1,000 | 3 089,203 | 3 089,203 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 24,200 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,380 | | |
| | 2411117322835 | Freon | buc | 10,000 | | |
| 27 | RpEQ03A | Demontarea garniturii pentru usa | buc | 1,000 | 69,192 | 69,192 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 | | |
| 28 | RpEQ04A | Montarea garnituri pentru usa | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 29 | RpEQ03A | Demontarea buclei | buc | 1,000 | 69,192 | 69,192 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 | | |
| 30 | RpEQ04A | Montarea buclei | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 1 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 31 | RpEQ03A | Demontarea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 32 | RpEQ04A | Montarea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 33 | F I14 A | Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (, hladon) | t | 1,000 | 4 026,321 | 4 026,321 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 33,440 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,320 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|-------------------|-----------|
| | 2109999999001 | Agent frigorific | t | 1,050 | | |
| 34 | RpEQ03A | Demontarea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 35 | RpEQ04A | Montarea ventilului de reglare termica VRT | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 36 | RpEQ03A | Demontarea filtrului VRT | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 37 | RpEQ04A | Montarea filtrului VRT | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 38 | RpVC19A | Reparatia condensatorului racirii cu aer VSR,VS,VN Materiale marunte (nisip, apa, ciment, petrol, energ. el. etc)=1,006 | buc | 1,000 | 1 428,380 | 1 428,380 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,940 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,400 | | |
| 39 | RpEQ04A | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 40 | RpEQ04A | Expres- profilactica | buc | 1,000 | 876,432 | 876,432 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,200 | | |
| 41 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 876,432 | 876,432 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,200 | | |
| Total Capitolul 1 Reparatie dulap frigorific | | | | | 19 995,534 | |
| Incluziv salariu | | | | | 18 355,484 | |
| | | 2. Capitolul 2. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului | | | | |
| 42 | F A01 A | Demontarea Compresorului FV-6 | buc | 1,000 | 1 997,919 | 1 997,919 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 24,440 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,210 | | |
| 43 | F A01 A | Montarea Compresorului FV -6 | buc | 1,000 | 1 997,919 | 1 997,919 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 24,440 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|---------|---------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,210 | | |
| 44 | RpEQ03A | Demontarea presgarniturii compresorului | buc | 1,000 | 242,172 | 242,172 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,200 | | |
| 45 | RpEQ04A | Montarea presgarniturii compresorului | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 46 | RpEQ03A | Demontarea curelei | buc | 1,000 | 69,192 | 69,192 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,200 | | |
| 47 | RpEQ04A | Montarea curelei | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 48 | RpEQ03A | Demontarea motorului electric | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 49 | RpEQ04A | Montarea motorului electric | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 50 | RpEQ04A | Greasarea (ungerea) rulmentilor motorului electric | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 51 | RpEQ03A | Demontarea vizorului | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 52 | RpEQ04A | Montarea vizorului | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 53 | RpEQ04A | Eliminarea aerului din compresor | buc | 1,000 | 92,256 | 92,256 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,600 | | |
| 54 | RpEQ03A | Demontarea supapei de aspiratie ,refluare | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 55 | RpEQ04A | Montarea supapei de aspiratie, refluare | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 56 | RpEQ03A | Demontarea ventilului de aspiratie | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 57 | RpEQ04A | Montarea ventilului de aspiratie | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|-------|-----------|-----------|
| | | | | | | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 58 | RpEQ03A | Demontarea presgarniturii ventilului | buc | 1,000 | 138,384 | 138,384 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,400 | | |
| 59 | RpEQ04A | Montarea presgarniturii ventilului | buc | 1,000 | 184,512 | 184,512 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,200 | | |
| 60 | RpEQ03A | Demontarea demarorului magnetic | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 61 | RpEQ04A | Montarea demarorului magnetic | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 62 | RpEQ03A | Demontarea bobinei demarolului magnetic | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 63 | RpEQ04A | Montarea bobinei demarorului magnetic | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 64 | RpEQ03A | Inlocuirea uleiului din carter | buc | 1,000 | 161,448 | 161,448 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,800 | | |
| 65 | RpEQ074 A | Spalarea -inlocuirea filtrului -sita | buc | 1,000 | 161,448 | 161,448 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,800 | | |
| 66 | RpEQ04A | Inlocuirea garniturii plansei de supape | buc | 1,000 | 161,448 | 161,448 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,800 | | |
| 67 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,000 | 161,448 | 161,448 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,800 | | |
| 68 | RpEQ04A | Inlocuirea releului de preseune PD | buc | 1,000 | 161,448 | 161,448 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,800 | | |
| 69 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 276,768 | 276,768 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,800 | | |
| 70 | F I14 A | Alimentarea instalatiei cu agent frigorific (hladon) | t | 1,000 | 2 274,611 | 2 274,611 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|-------------------|---------|
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 16,720 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,660 | | |
| | 2109999999001 | Agent frigorific | t | 1,050 | | |
| 71 | RpEQ04A | Inlocuirea filtrului | buc | 1,000 | 161,448 | 161,448 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,800 | | |
| 72 | RpEQ04A | Spalarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 73 | RpEQ04A | Curetarea condensatorului racirii cu aer | buc | 1,000 | 276,768 | 276,768 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,800 | | |
| 74 | RpEQ04A | Reparatia uscatorului P-16 ,F-23 | buc | 1,000 | 876,432 | 876,432 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,200 | | |
| 75 | RpEQ04A | Confectionarea garniturii pentru ventil | buc | 1,000 | 991,752 | 991,752 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 17,200 | | |
| 76 | RpEQ03A | Demontarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 126,852 | 126,852 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,200 | | |
| 77 | RpEQ04A | Montarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 899,496 | 899,496 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,600 | | |
| Total Capitolul 2. Agregate frigorifice cu freon si racire cu aer si apa a condensatorului | | | | | 15 300,005 | |
| Incluziv salariu | | | | | 14 777,105 | |
| | | 3. 5. Capitolul 5. Reparatia cazane bucatarie KPE-60 ,KPE-100, KPE-160, KPE -250 | | | | |
| 78 | RpEQ04A | Efectuarea sondajului acustic al retelei electrice | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 79 | RpEQ04A | Reparatia suprafetilor de rezem al melcului | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 80 | RpEQ04A | Confectionarea garnituri | buc | 1,000 | 991,752 | 991,752 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 17,200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|-------------------|-----------|
| 81 | RpEQ04A | Dezincrustarea piesilor | buc | 1,000 | 1 735,566 | 1 735,566 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 30,100 | | |
| 82 | RpEQ04A | Inlocuirea electrodului ciclului uscat si a garniturii | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 83 | RpEQ04A | Inlocuirea ITE | buc | 1,000 | 1 487,628 | 1 487,628 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 25,800 | | |
| 84 | RpEQ04A | Ilocuirea camasei | buc | 1,000 | 2 214,144 | 2 214,144 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 38,400 | | |
| 85 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea statiei de comanda | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 86 | RpEQ03A | Inlocuirea mansetei arboreului articulatiei | buc | 1,000 | 945,624 | 945,624 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,400 | | |
| 87 | RpEQ03A | Inlocuirea robinetului de golire | buc | 1,000 | 714,984 | 714,984 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 12,400 | | |
| 88 | RpEQ03A | Inlocuirea garniturii capacului | buc | 1,000 | 1 060,944 | 1 060,944 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,400 | | |
| 89 | RpEQ03A | Inlocuirea supapei de siguranta | buc | 1,000 | 968,688 | 968,688 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,800 | | |
| 90 | RpEQ03A | Inlocuirea teavelor de implere | buc | 1,000 | 945,624 | 945,624 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,400 | | |
| 91 | RpEQ03A | Expres - profilactica | buc | 1,000 | 507,408 | 507,408 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,800 | | |
| 92 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 1 328,486 | 1 328,486 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 23,040 | | |
| Total 5. Capitolul 5. | | | | | 14 538,392 | |
| Reparatia cazane bucatarie KPE-60 ,KPE- 100, KPE-160, KPE -250 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|---|------|--------|-----------|-------------------|
| Incluziv salariu | | | | | | 14 538,392 |
| | | 4. 6. Capitolul 6 Reparatii fierbator electric | | | | |
| 93 | RpEQ03A | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,000 | 242,172 | 242,172 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,200 | | |
| 94 | RpEE22A | Inlocuirea transformatorului | buc | 1,000 | 935,245 | 935,245 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,220 | | |
| 95 | RpEQ03A | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| 96 | RpEQ03A | Reparatia demarolului magnetic | buc | 1,000 | 1 060,944 | 1 060,944 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,400 | | |
| 97 | RpEQ03A | Demontarea si montarea pentru reparatii | buc | 2,000 | 530,472 | 1 060,944 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,400 | | |
| 98 | RpEQ03A | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,000 | 1 060,944 | 1 060,944 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,400 | | |
| 99 | RpEQ03A | Demontarea si montarea intrerupatorului basculant | buc | 1,000 | 415,152 | 415,152 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,200 | | |
| 100 | RpEQ03A | Demontarea si montarea electrodului ciclului uscat nivelului inferior | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 101 | RpEQ03A | Dezincrustarea | buc | 1,000 | 945,624 | 945,624 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,400 | | |
| 102 | RpEQ03A | Sondajul comutatiei electrice | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 103 | RpEQ03A | Demontarea si montarea plutitorului, fusului, garniturii | buc | 1,000 | 1 060,944 | 1 060,944 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,400 | | |
| 104 | RpEQ03A | Demontarea si montarea ITE | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 105 | RpEQ074 | Reparatia ochetei plutitorului | buc | 1,000 | 2 214,144 | 2 214,144 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|--------|-------------------|-----------|
| | A | | | | | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 38,400 | | |
| 106 | RpEQ04A | Calibrarea filetului la robinetul de golire | buc | 1,000 | 1 107,072 | 1 107,072 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 19,200 | | |
| 107 | RpEQ04A | Inlocuirea releului RKM-1 | buc | 1,000 | 1 107,072 | 1 107,072 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 19,200 | | |
| 108 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 885,658 | 885,658 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,360 | | |
| 109 | RpEQ04A | Expres - profilactica | buc | 1,000 | 1 107,072 | 1 107,072 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 19,200 | | |
| Total 6. Capitolul 6 Reparatii fierbator electric | | | | | 15 866,879 | |
| Incluziv salariu | | | | | 15 866,879 | |
| | | 5. 3. Capitolul 3 Reparatie camera frigorifica | | | | |
| 110 | RpEQ04A | Defectatia utilajului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 111 | RpEQ03A | Demontarea si montarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 645,792 | 645,792 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 11,200 | | |
| 112 | RpEQ04A | Reparatia supapei solenoidale | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 113 | RpEQ04A | Uscarea sistemului de umezeala | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 114 | RpEQ04A | Inlocuirea VRT | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 115 | RpEQ04A | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 116 | RpEQ04A | Inlocuirea lacatalui | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|-------|-----------|-----------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 117 | RpEQ04A | Inlocuirea releului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 118 | RpEQ04A | Inlocuirea etanserii | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 119 | RpEQ04A | Reparatia vaporizatorului in agregate frigorifice cu frion | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 120 | RpEQ04A | Dezincrustarea VRT | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 121 | RpEQ04A | Rasfringerea tubului | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 122 | RpEQ04A | REPARATIA UNUI SECTOR DE TEAVA IN CAZ DE CRAPATURI SAU IN CAZ DE SCURGERE DE FRION | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 123 | RpEQ04A | USCAREA SISTEMULUI DE UMEZEALA | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 124 | RpEQ04A | Stringerea curelei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 125 | F I14 A | Vacuumarea si umplerea instalatiei cu agent frigorific (amoniac, clormetil, freon) | t | 1,000 | 1 398,756 | 1 398,756 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 8,360 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,830 | | |
| | 2109999999001 | Agent frigorific | t | 1,050 | | |
| 126 | F I14 A | Alimentare cu agent frigorific (hladon) | t | 1,000 | 1 398,756 | 1 398,756 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 8,360 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,830 | | |
| | 2109999999001 | Agent frigorific | t | 1,050 | | |
| 127 | RpEQ04A | Expres -profilactica | buc | 1,000 | 611,196 | 611,196 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|---------|------------------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 10,600 | | |
| Total 3.Capitolul 3 Reparatie camera frigorifica | | | | | | 9 785,904 |
| Incluziv salariu | | | | | | 8 740,104 |
| | | 6. 4.Capitolul 4 Reparatie plita electrice | | | | |
| 128 | RpEQ04A | Inlocuirea comutatorului | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 129 | RpEQ04A | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 130 | RpEQ04A | Reparatia ochiurilor | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 131 | RpEQ04A | Inlocuirea pachetului de clema | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 132 | RpEQ04A | Inlocuire ITE | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 133 | RpEQ04A | Inlocuirea lampei | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 134 | RpEQ04A | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 135 | RpEQ04A | Restabilirea (curatarea) portperiilor pacetului de clema | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 136 | RpEQ03A | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 137 | RpEQ04A | Montarea | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 138 | RpEQ04A | Inlocuirea spiralelor | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|------|-------|------------------|---------|
| 139 | RpEQ03A | Demontarea si montarea ochiurilor | buc | 1,000 | 472,812 | 472,812 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,200 | | |
| 140 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 141 | RpEQ04A | EXPRES -PROFILACTICA | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| Total 4.Capitolul 4 Reparatie plita electrice | | | | | 5 454,636 | |
| Incluziv salariu | | | | | 5 454,636 | |
| | | 7. 7. Capitolul 7. Reparatie dulap de prajire | | | | |
| 142 | RpEQ04A | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 143 | RpEQ04A | Inlocuirea regulatorului termic | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 144 | RpEQ04A | Inlocuirea minerului usii | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 145 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 146 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea lampei de semnalizare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 147 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea comutatiei electrice | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 148 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea intrerupatorului automat | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 149 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea ITE | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|-------------------|-----------|
| 150 | RpEQ04A | Expres -profilactica | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| 151 | RpEQ04A | LUCRARI DE REGLARE SI LANSARE | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 152 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea comutatiei interne | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 153 | RpEQ04A | Sondaj acustic al comutatiei electric | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 154 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 155 | RpEQ04A | Reparatia bucei | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 156 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea regulatorului termic | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 157 | RpEQ04A | Reparatia suportului | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 158 | RpEQ04A | Reglarea capacului | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 159 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea spiralei de incalzire | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 160 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| 161 | RpEQ04A | Expres - profilactica | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| Total 7. Capitolul 7. Reparatie dulap de | | | | | 10 205,820 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------|---------------|--|------|-------|---------|-------------------|
| prajire | | | | | | |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 205,820 |
| | | 8. 9. Capitolul 9 Reparatia masina de spalat vesela MMTU-1000 | | | | |
| 162 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea releului electromagnetice | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 163 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 164 | RpEQ04A | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 165 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 166 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 167 | RpEQ04A | Inlocuirea butonului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 168 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentilor motorului electric al pompei | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 169 | RpEQ04A | Inlocuirea termostabilizatorului de apa | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 170 | RpEQ04A | Inlocuirea microcomutatorului | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 171 | RpEQ04A | Inlocuirea microsemnalizatorului | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 172 | RpEQ04A | Demontarea si Montarea motorului electric al pompei | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|--------|---------|-------------------|
| 173 | RpEQ04A | Inlocuirea senzorului de nivel | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 174 | RpEQ04A | Inlocuirea supapei de reductie | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 175 | RpEQ04A | Inlocuirea supapei solenoidale | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 176 | RpEQ04A | Dezincrustarea incalzatorului de apa | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 177 | RpEQ04A | Inlocuirea ITE si garniturilor incalzatorului de apa | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 178 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 179 | RpEQ04A | Sondaj | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 180 | RpEQ070 3A | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,000 | 876,432 | 876,432 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,200 | | |
| 181 | RpEQ04A | Montarea | buc | 1,000 | 899,496 | 899,496 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,600 | | |
| 182 | RpEQ04A | Expres - profilactica | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| Total 9. Capitolul 9 Reparatia masina de spalat vesela MMTU-1000 | | | | | | 10 275,012 |
| Incluziv salariu | | | | | | 10 275,012 |
| | | 9. 10. Capitolul 10. Masina de tocat carne | | | | |
| 183 | RpEQ04A | Defectarea utilajului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 184 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentilor corpului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|-------|---------|---------|
| | | | | | | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 185 | RpEQ04A | Inlocuirea gresarii din rulmentii motorului electric | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 186 | RpEQ04A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 187 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 472,812 | 472,812 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,200 | | |
| 188 | RpEQ04A | Inlocuirea cutitului de retezare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 189 | RpEQ04A | Inlocuirea arborelui reductor | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 190 | RpEQ04A | Inlocuirea snecului | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 191 | RpEQ04A | Inlocuirea boltului snecului | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 192 | RpEQ04A | Inlocuirea comutatorului | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 193 | RpEQ04A | Inlocuirea inelului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 194 | RpEQ04A | Inlocuirea curelei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 195 | RpEQ04A | Inlocuirea mansetei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 196 | RpEQ04A | Inlocuirea inelului de reazem | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 197 | RpEQ04A | Inlocuirea uleiului din reductor | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|-----------|------------------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 198 | RpEQ04A | Reparatia suprafetilor de reaziam si a canalului de pana MIM-105 al arboreului | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 199 | RpEQ04A | Reparatia grilagelor MIM -105 | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 200 | RpEQ04A | Expres-profilactica | buc | 1,000 | 841,836 | 841,836 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 14,600 | | |
| Total 10.Capitolul 10. Masina de tocat carne | | | | | | 7 172,904 |
| Incluziv salariu | | | | | | 7 172,904 |
| | | 10. 11. Capitolul 11. Masina de taiat legume | | | | |
| 201 | RpEQ04A | Defectatia utilajului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 202 | RpEQ04A | Ascutirea discului razatoare | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 203 | RpEQ04A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 204 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 205 | RpEQ04A | Inlocuirea reductorului | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 206 | RpEQ04A | Inlocuirea gresarii din rulmenti | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 207 | RpEQ04A | Inlocuirea gresarii rulmetilor de actionare | buc | 1,000 | 899,496 | 899,496 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,600 | | |
| 208 | RpEQ04A | INLOCUIREA GRESARII DIN RULMENTII MOTORULUI ELECTRIC | buc | 1,000 | 1 014,816 | 1 014,816 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|------------------|---------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 17,600 | | |
| 209 | RpEQ04A | Inlocuirea gresarii reductorului | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 210 | RpEQ04A | Inlocuirea cutitului | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 211 | RpEQ04A | Confectionarea bucesei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 212 | RpEQ04A | Reparatia suprafetelor de lucru al rotii de curea | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 213 | RpEQ03A | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 214 | RpEQ04A | Montarea | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 215 | RpEQ04A | EXPRES -PROFILACTICA | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 216 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 608,890 | 608,890 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 10,560 | | |
| Total 11. Capitolul 11. Masina de taiat legume | | | | | 8 000,902 | |
| Incluziv salariu | | | | | 8 000,902 | |
| | | 11. 12. Capitolul 12. Masina de curatit cartofi | | | | |
| | | Compartiment | | | | |
| 217 | RpEQ04A | Defectarea utilajului | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 218 | RpEQ04A | Inlocuirea demarorul magnetic | buc | 1,000 | 996,365 | 996,365 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 17,280 | | |
| 219 | RpEQ04A | Inlocuirea minerului | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|--------|------------------|-----------|
| 220 | RpEQ04A | Inlocuirea mansetei | buc | 1,000 | 795,708 | 795,708 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 13,800 | | |
| 221 | RpEQ04A | Inlocuirea arborului | buc | 1,000 | 742,661 | 742,661 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 12,880 | | |
| 222 | RpEQ04A | Inlocuirea cutitelor | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 223 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 899,496 | 899,496 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,600 | | |
| 224 | RpEQ03A | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,000 | 530,472 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |
| 225 | RpEQ04A | Montarea | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 226 | RpEQ04A | Inlocuirea segmentelor abrazive | buc | 1,000 | 899,496 | 899,496 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,600 | | |
| 227 | RpEQ04A | Inlocuire curelei conice | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 228 | RpEQ04A | Expres -profilactica | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| 229 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| Total 12. Capitolul 12. Masina de curatit cartofiCompartiment | | | | | 9 753,766 | |
| Incluziv salariu | | | | | 9 753,766 | |
| | | 12. 13.Capitolul 13. Masina de taeat pine | | | | |
| 230 | RpEQ04A | Inlocuirea micro - intrerupatorului Manopera=1,000 | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 231 | RpEQ04A | Inlocuirea butonului | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|------|-------|------------------|---------|
| | | | | | | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 232 | RpEQ04A | Inlocuirea cutitului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 233 | RpEQ04A | Expres - profilactica | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 234 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| Total 13.Capitolul 13. Masina de taeat pine | | | | | 1 268,520 | |
| Incluziv salariu | | | | | 1 268,520 | |
| | | 13. 14. Capitolul 14. Marmite electrice | | | | |
| 235 | RpEQ04A | Inlocuirea ITE | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 236 | RpEQ04A | Inlocuirea plutitorului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 237 | RpEQ04A | Dezincrustarea ITE a generatorului de aburi | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 238 | RpEQ04A | Inlocuirea comutatorului pachet | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 239 | RpEQ04A | Inlocuirea RP (releu de preseune) | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 240 | RpEQ04A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 241 | RpEQ04A | Sondajul acustic al comutatiei electrice | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 242 | RpEQ04A | Inlocuirea bobinei demarolului magnetic | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|------|--------|------------------|-----------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 243 | RpEQ04A | Inlocuirea comutatiei interne | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 244 | RpEQ04A | Expres- profilactica | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| Total 14. Capitolul 14. Marmite electrice | | | | | 3 690,240 | |
| Incluziv salariu | | | | | 3 690,240 | |
| | | 14. 15.Capitolul 15. Masina de amestecat aluat | | | | |
| 245 | RpEQ04A | Defectarea utilajului | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 246 | RpEQ04A | Gresarea rulmentilor din cuva | buc | 1,000 | 516,634 | 516,634 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,960 | | |
| 247 | RpEQ04A | Gresarea pieselor manivele | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 248 | RpEQ04A | Inlocuirea uleiului din reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 249 | RpEQ04A | Gresarea rulmentilor motorului electric | buc | 1,000 | 581,213 | 581,213 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 10,080 | | |
| 250 | RpEQ04A | Inlocuirea uleiului din reductor | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 251 | RpEQ04A | Gresarea pieselor cuvei de rostogolire | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 252 | RpEQ04A | Inlocuire rulmentului a reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 253 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului cu buton | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|---------|---------|
| 254 | RpEQ04A | Inlocuirea bobinei demarolului magnetic | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 255 | RpEQ04A | Inlocuirea butonului | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 256 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentului al cuvei de rostogolire | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 257 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentului al reductorului de actionare a cuvei | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 258 | RpEQ04A | Inlocuirea mansetei reductorului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 259 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 260 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentului 943/40 al manivelei | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 261 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentului 7606 al reductorului | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 262 | RpEQ03A | Demontarea si montarea reductorului principal | buc | 1,000 | 472,812 | 472,812 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,200 | | |
| 263 | RpEQ04A | Reparatia bucei uzate in levierul | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 264 | RpEQ04A | Inlocuire statiei de comanda | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 265 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului de sfirsit de cursa | buc | 1,000 | 685,001 | 685,001 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 11,880 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|-------------------|-----------|
| 266 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 709,218 | 709,218 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 12,300 | | |
| 267 | RpEQ04A | Confectionarea bucei | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 268 | RpEQ04A | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,000 | 957,156 | 957,156 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,600 | | |
| 269 | RpEQ04A | Montarea | buc | 1,000 | 957,156 | 957,156 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 16,600 | | |
| 270 | RpEQ04A | Expres -profilactica | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| 271 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 1 072,476 | 1 072,476 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,600 | | |
| Total 15.Capitolul 15. Masina de amestecat aluat | | | | | 13 678,106 | |
| Incluziv salariu | | | | | 13 678,106 | |
| | | 15. 16.Capitolul 16 Tejghele si vitrine frigorifice | | | | |
| 272 | RpEQ03A | Demontarea si montarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 709,218 | 709,218 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 12,300 | | |
| 273 | RpEQ04A | Inlocuirea vaporizatorului | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 274 | RpEQ04A | Gresarea rulmentilor motorului electric al ventilatorului | buc | 1,000 | 685,001 | 685,001 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 11,880 | | |
| 275 | RpEQ04A | Montarea si demontarea motorului ventilatorului | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 276 | RpEQ04A | Gresarea rulmentilor motorului racitorului de aer | buc | 1,000 | 685,001 | 685,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|------|--------|-----------|------------------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 11,880 | | |
| 277 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului racitorului de aer | buc | 1,000 | 357,492 | 357,492 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,200 | | |
| 278 | RpEQ04A | Inlocuirea moristii ventilatorului | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 279 | RpEQ04A | Conrolul ermetizarii racordurilor aparatului si aparatelor de incidere | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 280 | RpEQ04A | Inlocuirea condensatorului | buc | 1,000 | 685,001 | 685,001 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 11,880 | | |
| 281 | RpEQ04A | Inlocuirea termostatului | buc | 1,000 | 892,577 | 892,577 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15,480 | | |
| 282 | RpEQ04A | Inlocuirea VRT | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 283 | RpEQ04A | Inlocuirea filtrului VRT | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 284 | RpEQ04A | Inlocuirea filtrului de uscare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 285 | RpEQ04A | Expres -profilactica | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 286 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 287 | F I14 A | Alimentarea cu agent frigorific (hladon) | t | 1,000 | 1 398,756 | 1 398,756 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 8,360 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,830 | | |
| | 2109999999001 | Agent frigorific | t | 1,050 | | |
| Total 16.Capitolul 16 Tejghele si vitrine frigorifice | | | | | | 9 184,010 |
| Incluziv salariu | | | | | | 8 661,110 |
| 16. 17. Capitolul 17. Masina | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|---|------|-------|---------|------------------|
| | | universala | | | | |
| 288 | RpEQ03A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 357,492 | 357,492 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,200 | | |
| 289 | RpEQ04A | Inlocuirea butonului de comanda | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 290 | RpEQ04A | Inlocuirea mansetei reductorului | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 291 | RpEQ04A | Inlocuirea mansetei si garniturii motorului electric | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 292 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 293 | RpEQ04A | Inlocuirea uleiului din reductor | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 294 | RpEQ04A | Reparatia bucei din corp | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 295 | RpEQ04A | Confictionarea bucei | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 296 | RpEQ03A | Demontarea pentru reparatii | buc | 1,000 | 242,172 | 242,172 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,200 | | |
| 297 | RpEQ04A | MONTAREA | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 298 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| Total 17. Capitolul 17. Masina universala | | | | | | 4 001,604 |
| Incluziv salariu | | | | | | 4 001,604 |
| | | 17. 18. Capitolul 18. REPARATIE VENTILATOARE | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|-------|---------|---------|
| 299 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 472,812 | 472,812 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,200 | | |
| 300 | RpEQ03A | Demontarea si montarea rotii de lucru | buc | 1,000 | 472,812 | 472,812 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,200 | | |
| 301 | RpEQ04A | Inlocuirea corpului | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 302 | RpEQ03A | Demontarea si montarea panoului anterior al rulmentilor motorului electric | buc | 1,000 | 472,812 | 472,812 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,200 | | |
| 303 | RpEQ04A | Inlocuirea izolantului vibran | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 304 | RpEQ04A | Curatarea contactelor demarolului magnetic | buc | 1,000 | 380,556 | 380,556 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 | | |
| 305 | RpEQ04A | Inlocuirea bucei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 306 | RpEQ04A | Inlocuirea ingradirii bucei | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 307 | RpEQ04A | Inlocuirea hotei de aspiratiei | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 308 | RpEQ04A | Inlocuirea registrului | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 309 | RpEQ04A | Restabilirea corpului ventilatorului | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 310 | RpEQ04A | Restabilirea sectorului de burlan -1m | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 311 | RpEQ04A | Restabilirea evacuarii locale | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|-------|------------------|---------|
| 312 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| Total 18. Capitolul 18. REPARATIE VENTILATOARE | | | | | 6 700,092 | |
| Incluziv salariu | | | | | 6 700,092 | |
| | | 18. 19. Capitolul 19. Retele Electrice aferente | | | | |
| 313 | RpEP22A | Revizia PA | buc | 1,000 | 17,298 | 17,298 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,300 | | |
| 314 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare | buc | 1,000 | 438,216 | 438,216 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,600 | | |
| 315 | RpEP02A | Masurarea rezistentei izolatiei secundare | buc | 1,000 | 34,596 | 34,596 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,600 | | |
| 316 | RpEP03A | Inlocuirea sigurantelor PN-2 | buc | 1,000 | 11,532 | 11,532 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,200 | | |
| 317 | RpEQ04A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 495,876 | 495,876 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,600 | | |
| 318 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000 | 119,778 | 119,778 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,270 | | |
| | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,010 | | |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,050 | | |
| 319 | RpEK01A | Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,000 | 43,245 | 43,245 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,750 | | |
| 320 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub | buc | 1,000 | 84,698 | 84,698 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|-------|---------|---------|
| | | tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | | |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | | |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | | |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,000 | | |
| 321 | 08-02-472-11 | Punte de conexiune, de legare la pamint, din cablu de otel, diametru pina la 9,2 mm, pentru constructii metalice de constructii | 10 buc | 0,100 | 296,340 | 29,634 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,359 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 | | |
| | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,000 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,056 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 | | |
| 322 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² | 100 m | 0,010 | 585,900 | 5,859 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,056 | | |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,000 | | |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,003 | | |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,008 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,122 | | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 323 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului basculant | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 324 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina | 100 m | 0,010 | 649,300 | 6,493 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|-------|-----------|--------|
| | | la 6 mm2 | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,067 | | |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,000 | | |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,003 | | |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,008 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,122 | | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 325 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,010 | 720,000 | 7,200 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,079 | | |
| | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,000 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,000 | | |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,003 | | |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,008 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 0,122 | | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,000 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,003 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 326 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 | 84,698 | 84,698 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,310 | | |
| | 2746167335100 | Priza | buc | 1,020 | | |
| | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | | |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,000 | | |
| 327 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,010 | 4 432,100 | 44,321 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|-------|---------|---------|
| | | | | | | |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,308 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 | | |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,011 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,008 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,007 | | |
| | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,007 | | |
| | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,010 | | |
| | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,041 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50" | buc | 0,080 | | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 | | |
| | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,000 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 | | |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,200 | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,064 | | |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,062 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 | | |
| 328 | RpEP05A | Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor | buc | 1,000 | 34,596 | 34,596 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,600 | | |
| 329 | RpEP16A | Reparatia sigurantelor fuzibile PN-2 | buc | 1,000 | 11,532 | 11,532 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,200 | | |
| 330 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur | buc | 1,000 | 89,373 | 89,373 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,550 | | |
| 331 | RpEQ04A | Inlocuirea demarorului magnetic | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 332 | RpEE10D | Revizuirea automate de protectie tripolare 0,5 kV de 25-350 A | buc | 1,000 | 87,687 | 87,687 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,520 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | | |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,020 | | |
| 333 | RpEE24D | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : comutatoare stea-triunghi de 25-40-63-100-200 A | buc | 1,000 | 38,056 | 38,056 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,660 | | |
| 334 | RpEK02A | Revizia corpurilor de iluminat cu bec incandescent | buc | 1,000 | 28,830 | 28,830 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|------|-------|---------|---------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,500 | | |
| 335 | RpEQ04A | Inlocuirea bobinei demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 336 | RpEG12A | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta Materiale marunte (ipsos, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010 | buc | 1,000 | 34,615 | 34,615 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,250 | | |
| | 3120215537204 | Soclu pentru sigurante LF-25 A (legaturi fata) | buc | 1,010 | | |
| 337 | RpEG13B | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A | buc | 1,000 | 14,887 | 14,887 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,190 | | |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 | | |
| | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,015 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,007 | | |
| 338 | RpEP17A | Masurarea sarcinii la transformatorul de curent | buc | 1,000 | 40,362 | 40,362 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,700 | | |
| 339 | RpEB11H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030 | m | 1,000 | 66,240 | 66,240 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,480 | | |
| | 1111000100033 | Cordoane de cupru | m | 2,131 | | |
| | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,041 | | |
| 340 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare | buc | 1,000 | 714,592 | 714,592 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,830 | | |
| | 3320634625001 | Contactator automat | buc | 1,000 | | |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | | |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|-------|---------|---------|
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | | |
| 341 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 299,832 | 299,832 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,200 | | |
| 342 | RpEQ04A | Inlocuirea bucei panoului de comanda | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 343 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare. | buc | 1,000 | 805,695 | 805,695 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,410 | | |
| | 3320634625001 | Contactator automat | buc | 1,000 | | |
| | 1592127301154 | Alcool tehnic 94 grade | l | 0,010 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | | |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 6,000 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,000 | | |
| | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,200 | | |
| 344 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentului motorului electric | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 345 | RpEB05A | Impamintare cu conductor de otel pentru legare la pamint sau la nul a receptoarelor sau aparatelor electrice existente sau noi, instalat pe ziduri de caramida sau beton, din banda de otel OB 37 de 20-40 mm, din otel beton OB 37 cu d=8-16 mm, zincate, confectionarea si montarea suporturilor, racordarea la receptoare sau aparate, cu cositorirea locului de racordare, precum si vopsirea cu asfalt-lac a conductorului, inclusiv schela usoara pe capre pina la 3 m inaltime. Materiale marunte (electrozi, aliaj, asfalt-lac etc) din valoarea materialelor explicitate=1,050 | m | 1,000 | 199,928 | 199,928 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,850 | | |
| | 2722103107003 | Conductor de otel zincat | m | 2,071 | | |
| | 2875276313072 | Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat | buc | 1,435 | | |
| | 2710403700443 | Banda din otel laminata la cald 3 x 35 mm | kg | 1,640 | | |
| | 2710403700406 | Banda din otel laminata la cald 3 x 45 mm | kg | 3,587 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|-------|---------|---------|
| | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,348 | | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,050 | | |
| 346 | RpEQ04A | Inlocuirea bobinei demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 347 | RpEQ04A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 348 | RpEQ04A | Reparatia demarolului magnetic in cazul unei slabe etanseri a indusului de miez | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 349 | RpEQ04A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 350 | RpEQ04A | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 351 | RpEQ04A | Inlocuire butonului de comanda | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 352 | RpEQ04A | Inlocuirea contactelor demarolului magnetic P-6 | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 353 | RpEQ04A | Inlocuirea corpului de iluminat PSH - 60 | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 354 | RpEQ04A | Inlocuirea corpului clemei a blocului de cleme de pe motorul electric | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 355 | RpEQ04A | Inlocuirea transformatorului de curent a gradului de asciera | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 356 | RpEQ04A | Inlocuirea contactelor demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 357 | RpEQ04A | Inlocuirea a rezistentei blocului de alimentare a parazitilor radio | buc | 2,000 | 265,236 | 530,472 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,200 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|-------|-----------|---------|
| 358 | RpEB07A | Montarea piesei flexibile de cupru, pentru legarea suplimentara a receptorilor si aparatelor electrice la instalatia de legare la pamint, conductorul avind sectiunea de 16 mmp | buc | 1,000 | 269,186 | 269,186 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,740 | | |
| | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 0,500 | | |
| | 3162165201452 | Papuc stantat din cupru | buc | 2,000 | | |
| | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,020 | | |
| | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,010 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | | |
| | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,010 | | |
| 359 | RpEQ04A | Inlocuirea bucei lampei de semnalizare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 360 | RpEQ04A | Inlocuirea motorului ventilatorului suflant al agregatului frigorific | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 361 | RpEQ04A | Inlocuirea comutatorului regimului de lucru | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 362 | RpEQ04A | Inlocuirea protectiei termice a demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 363 | RpEQ04A | Inlocuirea releului termic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 364 | RpEC13B | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu | buc | 1,000 | 12,203 | 12,203 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,080 | | |
| | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,010 | | |
| | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 1,500 | | |
| 365 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 | 2 997,500 | 29,975 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,395 | | |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm | t | 0,000 | | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound | kg | 0,001 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|-------|------------|---------|
| | | policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 366 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 | 3 937,000 | 39,370 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,329 | | |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 367 | RpEF14A | Montarea corpurilor de iluminat, fixate prin dibluri de lemn - C.I.-120 fara tub | buc | 1,000 | 509,524 | 509,524 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 | | |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,000 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | | |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,080 | | |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 | | |
| 368 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,010 | 11 350,800 | 113,508 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,432 | | |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm | t | 0,000 | | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | t | 0,000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,001 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,044 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,064 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 369 | RpEQ04A | Inlocuirea disjunctoriului AP-50-3MT | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 370 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 | 4 326,800 | 43,268 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,381 | | |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|-------|-----------|---------|
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,015 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 371 | RpEQ04A | Inlocuirea sigurantei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 372 | 08-03-591-12 | Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 | 6 218,600 | 62,186 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,694 | | |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,015 | | |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1,020 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 | | |
| 373 | RpEF14E | Montarea corpurilor de iluminat, fixate prin dibluri de lemn - C.I.-240-DD, fara tub | buc | 1,000 | 516,443 | 516,443 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,220 | | |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,000 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | | |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,080 | | |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 | | |
| 374 | 08-03-574-1 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 fire | 0,010 | 3 454,600 | 34,546 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,168 | | |
| | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,000 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,020 | | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,000 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,001 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, | kg | 0,001 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|-------|-----------|---------|
| | | marca "ПЛОС30" | | | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,001 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,002 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 375 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,010 | 5 745,800 | 57,458 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,347 | | |
| | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,012 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,020 | | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,000 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,001 | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,001 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,122 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 376 | RpEQ04A | Inlocuirea intrerupatorului automat | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 377 | 08-02-144-1 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 2,5 mm2 | 100 buc | 0,010 | 691,900 | 6,919 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,120 | | |
| 378 | 08-03-573-1 | Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600 | buc | 1,000 | 657,264 | 657,264 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,370 | | |
| | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 | | |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|-------|---------|---------|
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,100 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,050 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240 | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,790 | | |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,350 | | |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,350 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,240 | | |
| 379 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 | 100 buc | 0,010 | 749,600 | 7,496 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,130 | | |
| 380 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub | buc | 1,000 | 509,524 | 509,524 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 | | |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,000 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | | |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,080 | | |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 | | |
| 381 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub | buc | 1,000 | 509,524 | 509,524 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 | | |
| | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,000 | | |
| | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | | |
| | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,000 | | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,080 | | |
| | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,200 | | |
| 382 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,010 | 876,400 | 8,764 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,152 | | |
| 383 | RpEE10B | Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A | buc | 1,000 | 24,838 | 24,838 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,430 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | | |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,020 | | |
| 384 | RpEE10C | Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A | buc | 1,000 | 55,398 | 55,398 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,960 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | | |
| | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 | buc | 0,020 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|---------|-------|---------|---------|
| | | mm gr 5 | | | | |
| 385 | RpEP19A | Reparatia usilor la punctul de alimentare | buc | 1,000 | 46,128 | 46,128 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,800 | | |
| 386 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,000 | 23,064 | 23,064 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,400 | | |
| 387 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,000 | 46,128 | 46,128 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,800 | | |
| 388 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 1,000 | 28,830 | 28,830 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,500 | | |
| 389 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 1,000 | 57,660 | 57,660 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,000 | | |
| 390 | RpEQ04A | Inlocuirea motorului electric al pompei de apa | buc | 1,000 | 553,536 | 553,536 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 9,600 | | |
| 391 | 08-03-527-2 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 160 A | buc | 1,000 | 463,935 | 463,935 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,500 | | |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,070 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,050 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,497 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | | |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,014 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,042 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,012 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,054 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc | h-ut | 0,130 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|--|---------|--------|------------|-----------|
| | | electric (de curent continuu) | | | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | | |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,250 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 | | |
| 392 | RpEQ05A | Reparatia usilor la cutiile cu cleme | buc | 1,000 | 11,532 | 11,532 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,200 | | |
| 393 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 1,000 | 57,660 | 57,660 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,000 | | |
| 394 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 1,000 | 1 556,820 | 1 556,820 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,000 | | |
| 395 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,010 | 1 051,900 | 10,519 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,170 | | |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,003 | | |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,049 | | |
| | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,001 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,003 | | |
| | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 0,001 | | |
| | 5309015 | Tub de polivinilclorura "XBT" | kg | 0,008 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,025 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 396 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan | 100 buc | 0,010 | 4 504,100 | 45,041 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,580 | | |
| | 1011477 | Suruburi cu cap semirodund 2,5x20 mm | t | 0,000 | | |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm | t | 0,000 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,015 | | |
| | 5009127 | Priza de lemn | 100 buc | 0,010 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,095 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 | | |
| 397 | 08-03-592-2 | Dulie: suspendata | 100 buc | 0,010 | 32 064,500 | 320,645 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|---|---------|-------|------------|---------|
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,579 | | |
| | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,000 | | |
| | 5009109 | Cirlig | buc | 1,020 | | |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009361 | Clema de lustra | buc | 2,040 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 0,003 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,070 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 | | |
| 398 | 08-03-592-2 | Dulie: suspendata | 100 buc | 0,010 | 25 944,500 | 259,445 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,579 | | |
| | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,000 | | |
| | 5009109 | Cirlig | buc | 1,020 | | |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009361 | Clema de lustra | buc | 2,040 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 0,003 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,070 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 | | |
| 399 | 08-03-592-2 | Dulie: suspendata | 100 buc | 0,010 | 30 186,500 | 301,865 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,579 | | |
| | 1011305 | Ciment portland pentru constructii, marca "400" | t | 0,000 | | |
| | 5009109 | Cirlig | buc | 1,020 | | |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009361 | Clema de lustra | buc | 2,040 | | |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 0,003 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,070 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 | | |
| 400 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 1,000 | 69,119 | 69,119 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,120 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,020 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|----------|-------|-----------|--------|
| 401 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm ² | 100 fire | 0,010 | 5 253,700 | 52,537 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,347 | | |
| | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,012 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,020 | | |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,001 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,010 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,000 | | |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,001 | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,001 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,004 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,000 | | |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,122 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,000 | | |
| 402 | 08-03-599-1 | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 | buc | 1,000 | 63,754 | 63,754 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 0,170 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,040 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,200 | | |
| | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,040 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,000 | | |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,124 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,016 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 | | |
| | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,230 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 | | |
| 403 | RpED03A | Scoaterea invelisului de iuta, hirtie sau PVC de pe cabluri cu sectiunea conductorului de faza pina la 35 mmp | m | 1,000 | 3,161 | 3,161 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,050 | | |
| | 2320146200743 | Petrol distilat | l | 0,010 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,010 | | |
| 404 | RpED19A | Demontarea accesoriilor la cabluri, avind sectiunea conductorilor pina la | buc | 1,000 | 74,958 | 74,958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--|---|---------|-------|-----------|-----------|
| | | 35 mmp, cutie antiexploziva | | | | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,300 | | |
| 405 | 08-03-530-2 п. K=Man=1,000; Mat=1,000; U=1,000 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A | buc | 1,000 | 1 295,899 | 1 295,899 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 4,720 | | |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,090 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,005 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,530 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,020 | | |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,020 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,045 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,009 | | |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,031 | | |
| | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 6,100 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,015 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,048 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,013 | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,140 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,230 | | |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,013 | | |
| 406 | 08-03-527-1 | Cutie cu intreruptor cu pirghie tripolar si condensatori, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 70 A | buc | 1,000 | 634,096 | 634,096 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,570 | | |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,070 | | |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,011 | | |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,508 | | |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 | | |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 | | |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 | | |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,011 | | |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,042 | | |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|--|---|---------|--------|-------------------|-----------|
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 | | |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГГ-50" | buc | 1,000 | | |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 | | |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 | | |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 | | |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,030 | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 | | |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 | | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 | | |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,200 | | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 | | |
| 407 | RpEP08A | Montarea intrerupatorului in punct de alimentare | 10 buc | 0,100 | 48,430 | 4,843 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,084 | | |
| 408 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 1,000 | 1 037,880 | 1 037,880 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,000 | | |
| 409 | RpEP09A | Demontarea contactorului de tip KT | buc | 1,000 | 23,064 | 23,064 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,400 | | |
| 410 | RpEP10A | Montarea contactorului de tip KT | buc | 1,000 | 46,128 | 46,128 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,800 | | |
| Total 19. Capitolul 19. Rețele Electrice aferente | | | | | 22 033,366 | |
| Incluziv salariu | | | | | 14 901,937 | |
| | | 19. 20. Capitolul 20. Verificari electrice | | | | |
| 411 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 0,010 | 314,200 | 3,142 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,046 | | |
| | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,005 | | |
| 412 | RpEJ06D п. K=Man=1,000; Mat=1,000; U=1,000 | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 1,000 | 327,534 | 327,534 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,620 | | |
| | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp | m | 0,030 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp | buc | 0,005 | | |
| 413 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 | 76,915 | 76,915 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,250 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,250 | | |
| 414 | RpEJ05B | Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 1,000 | 330,640 | 330,640 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,000 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,400 | | |
| 415 | RpEJ05C | Incerari, verificari electrice si reglari la electromotoare pina la 200 kW sau redresoare | buc | 1,000 | 470,960 | 470,960 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,000 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,500 | | |
| 416 | RpEJ05D | Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 | 1 064,900 | 1 064,900 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,000 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,800 | | |
| 417 | RpEJ05E | Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura | buc | 1,000 | 63,426 | 63,426 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,100 | | |
| 418 | RpEJ05F | Incerari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii | buc | 1,000 | 389,845 | 389,845 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,810 | | |
| | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,450 | | |
| 419 | RpEJ06B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,000 | 190,245 | 190,245 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,750 | | |
| | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc | 1,500 | | |
| 420 | RpEJ06C | Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 1,000 | 73,689 | 73,689 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,620 | | |
| | 3150155102334 | Tuburi fluorescente 60 W | buc | 0,100 | | |
| | 3120355106598 | Starter 40 W | buc | 0,200 | | |
| | 3140217305033 | Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm | buc | 0,330 | | |
| 421 | RpEQ08A | Plecare si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 1,000 | 1,730 | 1,730 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,030 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|---|------|-------|---------|------------------|
| Total 20. Capitolul 20. Verificari electrice | | | | | | 2 993,026 |
| Incluziv salariu | | | | | | 2 204,111 |
| | | 20. 21Capitolul 21. Servicii de reparatie a utilajului de spalat . 21.1 Masina de spalat automat | | | | |
| 422 | RpEQ04A | Inlocuirea blocului actionare | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 423 | RpEQ04A n. K=Man=1,0 00; Mat=1,000; U=1,000 | Inlocuirea pompei | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 424 | RpEQ04A | Inlocuirea motorului electric | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 425 | RpEQ04A | Inlocuirea furtunilor | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 426 | RpEQ04A | INLOCUIREA RULMENTULUI | buc | 1,000 | 270,944 | 270,944 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,699 | | |
| Total 21Capitolul 21. Servicii de reparatie a utilajului de spalat . 21.1 Masina de spalat automat | | | | | | 1 389,548 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 389,548 |
| | | 21. 21.2 Masina de spalat de uz casnic | | | | |
| 427 | RpEQ04A | Inlocuirea activatorului in complet | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 428 | RpEQ04A | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 429 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 435,910 | 435,910 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 7,560 | | |
| 430 | RpEQ03A | Inlocuirea cosului centrifugei | buc | 1,000 | 363,258 | 363,258 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|---|------|-------|---------|------------------|
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,300 | | |
| Total 21.2 Masina de spalat de uz casnic | | | | | | 1 329,640 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 329,640 |
| 22. 21.3 Masina de spalat | | | | | | |
| 431 | RpEQ03A | Demontarea si montarea motorului electric | buc | 1,000 | 242,172 | 242,172 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,200 | | |
| 432 | RpEQ04A | Inlocuirea releului de timp | buc | 1,000 | 207,576 | 207,576 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3,600 | | |
| 433 | RpEQ04A | Inlocuirea demaroului magnetic | buc | 1,000 | 397,854 | 397,854 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,900 | | |
| Total 21.3 Masina de spalat | | | | | | 847,602 |
| Incluziv salariu | | | | | | 847,602 |
| 23. 21.4 Centrifuga pila 10kg | | | | | | |
| 434 | RpEQ04A | Inlocuirea rulmentului din urma motorului | buc | 1,000 | 397,854 | 397,854 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,900 | | |
| 435 | RpEQ04A | Inlocuirea demaroului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 436 | RpEQ04A | Inlocuirea presgarniturii | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| Total 21.4 Centrifuga pila 10kg | | | | | | 928,326 |
| Incluziv salariu | | | | | | 928,326 |
| 24. 21.5 Uscator tip(baraban) | | | | | | |
| 437 | RpEQ04A | Inlocuire demaroului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 438 | RpEQ04A п. | Inlocuirea releului de timp Manopera=1,000 | buc | 1,000 | 322,896 | 322,896 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------------------------------|---|------|-------|------------------|-----------|
| | K=Man=1,000; Mat=1,000; U=1,000 | | | | | |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 5,600 | | |
| 439 | RpEQ03A | Demontarea si montare motorului electric | buc | 1,000 | 484,344 | 484,344 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,400 | | |
| Total 21.5 Uscator tip(baraban) | | | | | 1 072,476 | |
| Incluziv salariu | | | | | 1 072,476 | |
| 25. 21.7 | | | | | | |
| 440 | RpEQ04A | Inlocuirea demarolului magnetic | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 441 | RpEQ04A | Dezincrustarea | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 442 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| Total 21.7 | | | | | 795,708 | |
| Incluziv salariu | | | | | 795,708 | |
| 26. 21.7 Fregider de uz casnic | | | | | | |
| 443 | RpEQ04A | Montarea si demontarea agregatului frigorific | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 444 | RpEQ04A | Lucrari de reglare si lansare | buc | 1,000 | 265,236 | 265,236 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,600 | | |
| 445 | F I14 A | Alimentarea agent frigorific (hladon) | t | 1,000 | 1 398,756 | 1 398,756 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 8,360 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,830 | | |
| | 2109999999001 | Agent frigorific | t | 1,050 | | |
| Total 21.7 Fregider de uz casnic | | | | | 1 929,228 | |
| Incluziv salariu | | | | | 1 406,328 | |
| 27. 24. Capitolulu 24 Plecarea si | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------------|--|----------|-------|--------------------|---------------|
| | | intoarcera de la locul de munca | | | | |
| 446 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 1,000 | 1,730 | 1,730 |
| | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,030 | | |
| Total 24. Capitolulu 24 Plecarea si intoarcera de la locul de munca | | | | | | 1,730 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1,730 |
| 28. Capitolul 25. Transport | | | | | | |
| 447 | TsI50A | | t | 1,000 | 42,500 | 42,500 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,050 | | |
| Total Capitolul 25. Transport | | | | | | 42,500 |
| Incluziv salariu | | | | | | 0,000 |
| Total | | | lei | | 198 235,476 | |
| CASM | | | 24,00 % | | 44 644,340 | |
| Cheltuieli de transport | | | 7,00 % | | 13 021,266 | |
| Cheltuieli de depozitare | | | 2,00 % | | 3 720,362 | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | 259 621,444 | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,50 % | | 37 645,109 | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | 297 266,553 | |
| Beneficiu de deviz | | | 6,00 % | | 17 835,994 | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | 315 102,547 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 63 020,509 | |
| TOTAL | | | 100,00 + | | 378 123,056 | |
| Total deviz: | | | | | 378 123,056 | |
| Incluziv salariu | | | | | 230 662,422 | |

Intocmit

SC. "TILUANA" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

DETS Ciocana

(funcția, semnătura)