

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție: nr. <u>21022925</u> din 15.05.2020 |
| Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri     |

| Denumirea bunurilor   | Modelul articolului | Țara de origine  | Producătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință      |
|---|---------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| 2   | 3                   | 4                | 5                | 6   | 7  | 8                           |
| <b>Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP</b> |                     |                  |                  |   |  |                             |
| <b>Lot 1 ANSP sediul central</b>                                  |                     |                  |                  |   |  |                             |
| Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005               | Conform SIA RSAP    | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | <p>Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.</p> <p>Schimb demaror 1 serv.</p> <p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set</p> <p>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.</p> <p>Schimb ambreaj (set) 1 serv.</p> <p>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.</p> <p>Schimb filtru ulei 1 serv.</p> <p>Schimb filtru aer 1 serv.</p> <p>Schimb filtru salon 1 serv.</p> <p>Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune (set) 1 serv.</p> <p>Schimb bugii 2 serv.</p> <p>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | <p>Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.</p> <p>Schimb demaror 1 serv.</p> <p>Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set</p> <p>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.</p> <p>Schimb ambreaj (set) 1 serv.</p> <p>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.</p> <p>Schimb filtru ulei 1 serv.</p> <p>Schimb filtru aer 1 serv.</p> <p>Schimb filtru salon 1 serv.</p> <p>Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune (set) 1 serv.</p> <p>Schimb bugii 2 serv.</p> <p>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | Actele normative în vigoare |

|   |                  |                  |                  |   |  |                             |
|---|------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411), a.2009 | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | <p>Schimb bugii (set) 1 serv.<br/> Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.<br/> Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.<br/> Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br/> Schimb filtru ulei 1 serv.<br/> Schimb filtru aer 2 serv.<br/> Schimb filtru salon 2 serv.<br/> Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>   | <p>Schimb bugii (set) 1 serv.<br/> Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.<br/> Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.<br/> Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br/> Schimb filtru ulei 1 serv.<br/> Schimb filtru aer 2 serv.<br/> Schimb filtru salon 2 serv.<br/> Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>   | Actele normative în vigoare |
| Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007 | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | <p>Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv.<br/> Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.<br/> Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2 buc.<br/> Schimb butuc roată față 4 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminiu) 16 serv.<br/> Schimb ulei motor 5w30 2 serv.<br/> Schimb filtru ulei 2 serv.<br/> Schimb filtru aer 2 serv.<br/> Schimb filtru salon 2 serv.<br/> Schimb filtru motorină 2 serv.<br/> Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv<br/> Schimb injector (nasos-forsunca) 2 serv.<br/> Schimb turbina aer 1 serv.<br/> Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față ( stînga,dreapta) 4 serv.<br/> Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față( stînga,dreapta) 4 serv.<br/> Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | <p>Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv.<br/> Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.<br/> Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2 buc.<br/> Schimb butuc roată față 4 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminiu) 16 serv.<br/> Schimb ulei motor 5w30 2 serv.<br/> Schimb filtru ulei 2 serv.<br/> Schimb filtru aer 2 serv.<br/> Schimb filtru salon 2 serv.<br/> Schimb filtru motorină 2 serv.<br/> Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv<br/> Schimb injector (nasos-forsunca) 2 serv.<br/> Schimb turbina aer 1 serv.<br/> Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față ( stînga,dreapta) 4 serv.<br/> Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față( stînga,dreapta) 4 serv.<br/> Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | Actele normative în vigoare |

|  |                  |                  |                  |  |   |                             |
|--|------------------|------------------|------------------|--|---|-----------------------------|
| Automobilul Renault Kangoo (CNJ-691) a.2008 (1.9 disel)  | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set<br>Schimb bugii incandescente (set) 1 set<br>Schimb disc frână față 2 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 4 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Schimb filtru motorină 1 serv.<br>Schimb perii parbriz (set) 1 serv.<br>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate. | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set<br>Schimb bugii incandescente (set) 1 set<br>Schimb disc frână față 2 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 4 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Schimb filtru motorină 1 serv.<br>Schimb perii parbriz (set) 1 serv.<br>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate. | Actele normative în vigoare |
| Automobilul UAZ-2206, a. 1989                            | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Schimb rulment roată față exterior 4 serv.<br>Schimb carburator 2 serv.<br>Schimb ulei motor 10w40 4 serv.<br>Schimb filtru ulei 4 serv.<br>Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.<br>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.  | Schimb rulment roată față exterior 4 serv.<br>Schimb carburator 2 serv.<br>Schimb ulei motor 10w40 4 serv.<br>Schimb filtru ulei 4 serv.<br>Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.<br>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.  | Actele normative în vigoare |
| Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758) | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv.<br>Schimb disc frână față 2 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminiu) 4 serv.<br>Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.<br>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.                              | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv.<br>Schimb disc frână față 2 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminiu) 4 serv.<br>Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.<br>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.                              | Actele normative în vigoare |
| FORD FOCUS   | Conform          | Conform          | Conform          | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv.  | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv.   | Actele                      |

|  |                  |                  |                  |   |  |                             |
|--|------------------|------------------|------------------|---|--|-----------------------------|
| (WFO4XXWPD47DM02683) a.2007  | SIA RSAP         | SIA RSAP         | SIA RSAP         | Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Schimb distribuție (GRM) set 1 serv.<br>Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 buc.<br>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.   | Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Schimb distribuție (GRM) set 1 serv.<br>Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 buc.<br>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.   | normative în vigoare        |
| Automobilul Wolkswagen 1,7 cm3 (a.1989) CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122 | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Schimb rulment din față 2 serv.<br>Schimb bugii incadescente (set) 1 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 4 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.  | Schimb rulment din față 2 serv.<br>Schimb bugii incadescente (set) 1 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 4 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.  | Actele normative în vigoare |
| Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)  | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set<br>Schimb bugii (set) 1 set<br>Schimb disc frână față 2 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 8 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Schimb filtru motorină 1 serv.<br>Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.<br>Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate. | Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set<br>Schimb bugii (set) 1 set<br>Schimb disc frână față 2 serv.<br>Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 8 serv.<br>Schimb ulei motor 5w30 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.<br>Schimb filtru salon 1 serv.<br>Schimb filtru motorină 1 serv.<br>Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.<br>Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate. | Actele normative în vigoare |
| Mercedes 515 cdi (WDB9066571S550418) a. 2011   | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Conform SIA RSAP | Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.   | Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.<br>Schimb filtru ulei 1 serv.<br>Schimb filtru aer 1 serv.  | Actele normative în vigoare |

|  |                              |                                   |                                   |  |   |  |
|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|
|  |                              |                                   |                                   | <p>Schimb filtru salon 1 serv.<br/> Schimb filtru motorină 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 16 serv.<br/> Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>   | <p>Schimb filtru salon 1 serv.<br/> Schimb filtru motorină 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 16 serv.<br/> Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p>   |  |
| <p>Mitsubishi Pajero (a.2012)<br/> (MMCGNKH40CFZ04371)</p>         | <p>Conform<br/> SIA RSAP</p> | <p>Conform<br/> SIA<br/> RSAP</p> | <p>Conform<br/> SIA<br/> RSAP</p> | <p>Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.<br/> Schimb filtru ulei 1 serv.<br/> Schimb filtru aer 1 serv.<br/> Schimb filtru salon 1 serv.<br/> Schimb filtru motorină 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare ,instalare la automobil roată R 17 4 serv.<br/> Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | <p>Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.<br/> Schimb filtru ulei 1 serv.<br/> Schimb filtru aer 1 serv.<br/> Schimb filtru salon 1 serv.<br/> Schimb filtru motorină 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare ,instalare la automobil roată R 17 4 serv.<br/> Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | <p>Actele<br/> normative<br/> în vigoare</p> |
| <p>IVECO 35c15 (2286 cm3)<br/> (ZCFC535A305072923)<br/> a.2015</p> | <p>Conform<br/> SIA RSAP</p> | <p>Conform<br/> SIA<br/> RSAP</p> | <p>Conform<br/> SIA<br/> RSAP</p> | <p>Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.<br/> Schimb filtru ulei 1 serv.<br/> Schimb filtru aer 1 serv.<br/> Schimb filtru salon 1 serv.<br/> Schimb filtru motorină 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 6 serv.<br/> Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | <p>Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.<br/> Schimb filtru ulei 1 serv.<br/> Schimb filtru aer 1 serv.<br/> Schimb filtru salon 1 serv.<br/> Schimb filtru motorină 1 serv.<br/> Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 6 serv.<br/> Prețul include costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.</p> | <p>Actele<br/> normative<br/> în vigoare</p> |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.