

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție: 21620823/ ocds-b3wdp1-MD-1779108595831 din 18.05.2026

Obiectul achiziției: Servicii de metenanță a Tomografului Revolution Apex 2.5 Plus

nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant
1		2	3	4	5	6
1	Servicii de metenanță a Tomografului Revolution Apex 2.5 Plus	Servicii de metenanță a Tomografului Revolution Apex 2.5 Plus	SUA	GE HealthCare	<p>Servicii de deservire Computer Tomograf Revolution Apex 2.5 Plus, inclusiv:                      Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandării producătorului dispozitivului medical.                      Intervenții de urgență.                      Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul în care este posibil (erori tehnice, calibrare, resetare).                      Intervenții de urgență cu reacționarea în maxim 24 ore de la notificarea defecțiunii, problemei, timpul intervenției telefonice maxim 1 oră. Chemarea inginerului companiei se accepta în formă scrisă cât și telefonică.                      Lucrarile de mentenanța preventivă se vor efectua 3 revizii obligatorii /interval de 3 luni pna la 31 Decembrie 2026.                      Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este nevoie pe tot parcursul contractului încheiat.                      În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piesele de schimb normale si speciale ale sistemelor nu sunt incluse. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.                      După prestarea Serviciilor se va întocmi un Raport de Service cu descrierea lucrărilor efectuate, defectelor întâlnite și stadiul funcționalității echipamentului și eventual mențini cu piese de schimb ce urmează a fi înlocuite din contul beneficiarului.                      Piesele de schimb nu sunt incluse în acest contract de deservire.                      Controlul prin verificare a dispozitivelor medicale  <input type="checkbox"/> Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderilor roților, etc.);  <input type="checkbox"/> Verificare parametri tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători, etc.);  <input type="checkbox"/> Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului;  <input type="checkbox"/> Verificare conectori și cabluri;  <input type="checkbox"/> Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up;  <input type="checkbox"/> Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului;  <input type="checkbox"/> Verificare și curățare filtre;  <input type="checkbox"/> Verificare și curățare ventilatoare de răcire;  <input type="checkbox"/> Verificare si calibrare ecran;  <input type="checkbox"/> Descărcare fișiere de loguri și erori;</p>	<p>Servicii de deservire Computer Tomograf Revolution Apex 2.5 Plus, inclusiv:                      Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandării producătorului dispozitivului medical.                      Intervenții de urgență.                      Lucrări de diagnosticare, testare, reparație în cazul în care este posibil (erori tehnice, calibrare, resetare).                      Intervenții de urgență cu reacționarea în maxim 24 ore de la notificarea defecțiunii, problemei, timpul intervenției telefonice maxim 1 oră. Chemarea inginerului companiei se accepta în formă scrisă cât și telefonică.                      Lucrarile de mentenanța preventivă se vor efectua 3 revizii obligatorii /interval de 3 luni pina la 31 Decembrie 2026.                      Numărul de intervenții la solicitarea beneficiarului ori de cate ori este nevoie pe tot parcursul contractului încheiat.                      În cazul în care este posibil, defecțiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defecțiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Piesele de schimb normale si speciale ale sistemelor nu sunt incluse. Piesele de schimb se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.                      După prestarea Serviciilor se va întocmi un Raport de Service cu descrierea lucrărilor efectuate, defectelor întâlnite și stadiul funcționalității echipamentului și eventual mențini cu piese de schimb ce urmează a fi înlocuite din contul beneficiarului.                      Piesele de schimb nu sunt incluse în acest contract de deservire.                      Controlul prin verificare a dispozitivelor medicale  <input type="checkbox"/> Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderilor roților, etc.);  <input type="checkbox"/> Verificare parametri tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători, etc.);  <input type="checkbox"/> Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului;  <input type="checkbox"/> Verificare conectori și cabluri;  <input type="checkbox"/> Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up;  <input type="checkbox"/> Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului;  <input type="checkbox"/> Verificare și curățare filtre;  <input type="checkbox"/> Verificare și curățare ventilatoare de răcire;  <input type="checkbox"/> Verificare si calibrare ecran;  <input type="checkbox"/> Descărcare fișiere de loguri și erori;</p>

**Nota: Piesele de schimb nu sunt incluse în costul mentenanței preventive si se vor achiziționa separat, iar costurile aferente cad în sarcina Beneficiarului.**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Inga Besirik      În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL      Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2