

Anexa nr. 23 la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021

Numărul procedurii de achiziție Licitația nr: ocds-b3wdp1-MD-1733745959023 Din 10.12.2024
Obiectul achiziției: Servicii de Reîncărcarea și regenerarea Cartuselor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2025.

Nr	Cod CPV	Denumirea serviciilor	UM	Cantitatea	Prețul cu TVA	Prețul fara TVA	Specificația și țara de origine a piesei de schimb
1. Canon – MF 230							
1.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
1.2		Înlocuirea bushing	buc	1	9,996	8,33	Imex/Static Control China
1.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65,004	54,17	Imex/Static Control China
1.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
1.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	Imex/Static Control China
1.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
1.7		Curățire interior	buc	1	35,004	29,17	Imex/Static Control China
1.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	Imex/Static Control China
1.9		Cartuș nou	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
pretul mediu lotul 1					59,556	49,63	Imex/Static Control China
2. Canon - MF443w							
2.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
2.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	Imex/Static Control China

2.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	Imex/Static Control China
2.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
2.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	Imex/Static Control China
2.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
2.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	Imex/Static Control China
2.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	Imex/Static Control China
2.9		Cartuș nou	buc	1	300	250	Imex/Static Control China
pretul mediu lotul 2					76,22222222	63,51888889	
3. Canon - MF 3010							
3.1		Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
3.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	Imex/Static Control China
3.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	Imex/Static Control China
3.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
3.5	30200000-1	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	Imex/Static Control China
3.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
3.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	Imex/Static Control China
3.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	Imex/Static Control China
3.9		Cartuș	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
pretul mediu lotul 3					59,55555556	49,63	
4. Canon - MF 744							
4.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	80	66,67	Imex/Static Control China

4.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	Imex/Static Control China
4.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	Imex/Static Control China
4.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
4.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	25	20,83	Imex/Static Control China
4.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
4.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	Imex/Static Control China
4.8		Încarcare cartuș	buc	1	200	166,67	Imex/Static Control China
4.9		Cartuș	buc	1	400	333,33	Imex/Static Control China
pretul mediu lotul 4					91,22222222	76,01888889	
5. Canon - LBP 6020/6030							
5.1		Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
5.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	Imex/Static Control China
5.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	Imex/Static Control China
5.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
5.5	30200000-1	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	Imex/Static Control China
5.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
5.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	Imex/Static Control China
5.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	Imex/Static Control China
5.9		Cartuș nou	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
pretul mediu lotul 5					59,55555556	49,63	
6. Canon – MF4018							

6.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
6.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	Imex/Static Control China
6.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	Imex/Static Control China
6.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
6.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	Imex/Static Control China
6.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	Imex/Static Control China
6.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	Imex/Static Control China
6.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	Imex/Static Control China
6.9		Cartuș nou	buc	1	150	125	Imex/Static Control China
pretul mediu lotul 6					59,55555556	49,63	
7. Canon - 1000							
7.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	SCC, CET China
7.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
7.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
7.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
7.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
7.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
7.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
7.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China
7.9		Cartuș nou	buc	1	150	125	SCC, CET China
pretul mediu lotul 8					59,55555556	49,63	
8. Canon - 3250							
8.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	SCC, CET China
8.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
8.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China

8.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
8.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
8.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
8.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
8.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China
8.9		Cartuș nou	buc	1	150	125	SCC, CET China
pretul mediu lotul 9					59,55555556	49,63	
9. Image Runner 2425i							
9.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	100	83,33	SCC, CET China
9.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
9.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
9.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
9.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	25	20,83	SCC, CET China
9.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
9.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
9.8		Încarcare cartuș	buc	1	200	166,67	SCC, CET China
9.9		Cartuș nou	buc	1	300	250	SCC, CET China
pretul mediu lotul 10					82,33333333	68,61111111	
10. Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215							
10.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	80	66,67	SCC, CET China
10.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
10.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
10.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
10.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	25	20,83	SCC, CET China
10.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
10.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
10.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China

10.9		Cartuș nou	buc	1	240	200	SCC, CET China
pretul mediu lotul 11					59,55555556	49,63	
11. Epson LX300							
11.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
11.2		Înlocuirea bushing	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
11.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
11.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
11.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
11.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
11.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
11.8		Încarcare cartuș	buc	1	50	41,67	SCC, CET China
11.9		Cartuș nou	buc	1	50	41,67	SCC, CET China
pretul mediu lotul 12					17	14,16777778	
12. HP-MFP135w							
12.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	100	83,33	SCC, CET China
12.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
12.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
12.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
12.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
12.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
12.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
12.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China
12.9		Cartuș nou	buc	1	200	166,67	SCC, CET China
pretul mediu lotul 13					54,55555556	49,63	
13. HP-M107							
13.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	100	83,33	SCC, CET China
13.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
13.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China

13.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
13.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
13.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
13.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
13.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China
13.9		Cartuș nou	buc	1	200	166,67	SCC, CET China
pretul mediu lotul 14					59,55555556	49,35222222	
14. HP-M12A							
14.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	100	83,33	SCC, CET China
14.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
14.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
14.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
14.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
14.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
14.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
14.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China
14.9		Cartuș nou	buc	1	200	166,67	SCC, CET China
pretul mediu lotul 15					59,55555556	49,63	
15. HP - 1102							
15.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	150	125	SCC, CET China
15.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
15.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
15.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
15.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
15.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
15.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
15.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China

15.9		Cartuș nou	buc	1	150	125	SCC, CET China
pretul mediu lotul 16					55,66666667	49,63	
16. HP – M102A							
16.1	30200000-1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	100	83,33	SCC, CET China
16.2		Înlocuirea bushing	buc	1	10	8,33	SCC, CET China
16.3		Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	65	54,17	SCC, CET China
16.4		Reparație Bloc de alimentare	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
16.5		Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	45	37,5	SCC, CET China
16.6		Reparație laser	buc	1	3	2,5	SCC, CET China
16.7		Curățire interior	buc	1	35	29,17	SCC, CET China
16.8		Încarcare cartuș	buc	1	75	62,5	SCC, CET China
16.9		Cartuș nou	buc	1	200	166,67	SCC, CET China
pretul mediu lotul 16					59,55555556	49,63	
Prețului de ofertă P0 = (L1+L2+...+L13)/16					60,78475	51,09993056	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Crețu Sergiu În calitate de: Administrator Ofertantul:
S.C. "Net-ADV" SRL Adresa: adr. jur. Chișinău, Bl. Cuza Vodă 18/5