

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21022925 din 15.05.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP						
Lot 1 ANSP sediul central						
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005	334812 / SM1708	Japonia	KAYABA	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.	Amortizator, Suport amortizator set	
	Demaror	Polonia		Schimb demaror 1 serv.	Demaror	
	50-00-0043 (sau 571971CH, sau FDB1398W)	Italia	ASHIKA (sau CHAMPION, sau FERODO)	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 set	Plăcuțe frână set	
	Ultima EcoDrive F Fully Synt SN/CF A5/B5 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	623 3047 00	Germania	LUK	Schimb ambreaj (set) 1 serv.	Ambreiaj set	
	415 0405 10	Germania	LUK	Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune (set) 1 serv.	Volanta	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.		
	COF100183S	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	CAF100562P (sau EF11880)	Turcia (sau Ucraina)	CHAMPION (sau E-TEC)	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	CCF0001 (sau EF11274)	Italia (sau Ucraina)	CHAMPION (sau E-TEC)	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
	OE032/T10	Franta	CHAMPION	Schimb bugii 2 serv.	Bugii	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		

Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411) , a.2009	OE032/T10	Franta	CHAMPION	Schimb bugii (set) 1 serv.	Bugii	
	333713 / 915415 / SM1708 / RC3446 (sau ZCA3446C)	Japonia	KAYABA (sau ASHIKA)	Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.	Amortizator / Chit protecție praf, amortizor / Suport amortizator set / Suport arc	
	KTBP2530	Italia	DAYCO	Schimb set de distribuție (GRM) 1 serv.	Set de distribuție	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.		
	Ultima EcoDrive F Fully Synt SN/CF A5/B5 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	COF100183S	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	CAF100562P (sau EF11880)	Turcia (sau Ucraina)	CHAMPION (sau E-TEC)	Schimb filtru aer 2 serv.	Filtru aer	
	CCF0001 (sau EF11274)	Turcia (sau Ucraina)	CHAMPION (sau E-TEC)	Schimb filtru salon 2 serv.	Filtru salon	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007	50-01-121	Italia	ASHIKA	Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv.	Plăcuțe frână set	
	341461 / SM5698 / RA3354	Japonia	KAYABA	Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.	Amortizator / Suport amortizator set / Suport arc	
	345056	Japonia	KAYABA	Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor) 2 buc.	Amortizator	
	44-13020	Italia	ASHIKA	Schimb butuc roată față 4 serv.	Butuc roata	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminu) 16 serv.		
	Ultima EcoDrive L Fully Synt SN/CF C3 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 2 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	10-01-112	Italia	ASHIKA	Schimb filtru ulei 2 serv.	Filtru ulei	
	20-01-129	Italia	ASHIKA	Schimb filtru aer 2 serv.	Filtru aer	
	21-NS-NS9	Italia	ASHIKA	Schimb filtru salon 2 serv.	Filtru salon	
	30-01-100	Italia	ASHIKA	Schimb filtru motorină 2 serv.	Filtru motorina	
	92-01-1038 / 91-01-102M	Italia	ASHIKA	Schimb ambreaj cu volantă (set) 1 serv.	Ambreiaj set / Volanta	
	Injector	Polonia		Schimb injector (nasos-forsunca) 2 serv.	Injector	
	Turbina aer	Polonia		Schimb turbina aer 1 serv.		

	73-01-136 (sau NI-BJ-4926, sau BJ7269)	Italia	ASHIKA (sau MOOG)	Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta) 4 serv.	Articulație sarcină /ghidare	
	73-01-130 (sau NI-BJ-4927, sau NI-BJ-4927)	Italia	ASHIKA (sau MOOG)	Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față(stînga,dreapta) 4 serv.	Articulație sarcină /ghidare	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Automobilul Renault Kangoo (CNJ-691) a.2008 (1.9 disel)	50-00-0041	Italia	ASHIKA	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 set	Plăcuțe frînă set	
	CH271	Franta	CHAMPION	Schimb bugii incandescente (set) 1 set	Bugii incandescente	
	562103CH	China	CHAMPION	Schimb disc frînă față 2 serv.	Disc frînă	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 4 serv.		
	Ultima EcoDrive L Fully Synt SN/CF C3 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	COF100136S	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	CAF100737P	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	21-NS-NS12 (sau CCF0035)	Italia (sau Turcia)	ASHIKA (sau CHAMPION)	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
	CFF100252 (sau 30-ECO007)	Turcia (Italia)	CHAMPION (sau ASHIKA)	Schimb filtru motorină 1 serv.	Filtru motorina	
	E38/BE1	Romania	CHAMPION	Schimb perii parbriz (set) 1 serv.	Perii parbriz	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)	571931CH	China	CHAMPION	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 set	Plăcuțe frînă set	
	Z193 (OE033/T10, sau OE034/T10)	Germania	BERU	Schimb bugii (set) 1 set	Bugii	
	561336CH (sau WGR0158-1)	China	CHAMPION (sau WAGNER)	Schimb disc frînă față 2 serv.	Disc frînă	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14 8 serv.		
	Ultima EcoDrive F Fully Synt SN/CF A5/B5 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	COF100136S	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	20-01-130	Italia	ASHIKA	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	21-NS-NS12	Italia	ASHIKA	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	

	CFF100236	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru motorină 1 serv.	Filtru motorina	
	MA-10028 / 913237 / SMA0136	Italia	ASHIKA / KAYABA	Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment) 2 serv.	Amortizator / Chit protecție praf, amortizor / Suport amortizator set	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Automobilul UAZ-2206, a. 1989	19791		FEBI	Schimb rulment roată față exterior 4 serv.	Rulment roata	
	Carburator	Polonia		Schimb carburator 2 serv.	Carburator	
	Eco Gasoline Semi-Synthetic SM/CF 10W-40	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 10w40 4 serv.	Ulei de motor 10W-40	
	Фильтр оч. масла LUXE LX-01-M BA3 01-07	Rusia	LUXE	Schimb filtru ulei 4 serv.	Filtru ulei	
				Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15 8 serv.		
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758)	50-05-501	Italia	ASHIKA	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv.	Plăcuțe frână set	
	60-05-537 (sau 60-05-543 sau DDF1599C-1)	Italia (sau China)	ASHIKA (sau FERODO)	Schimb disc frână față 2 serv.	Disc frână	
	Ultima EcoDrive F Fully Synt SN/CF A5/B5 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	10-04-406 (sau COF100208S)	Italia (sau Turcia)	ASHIKA (sau CHAMPION)	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	20-05-531 (sau CAF100881P)	Italia (sau Turcia)	ASHIKA (sau CHAMPION)	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	21-MI-MI7	Italia	ASHIKA	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 (aluminu) 4 serv.		
	339105 / 339104 / 935304 / SM5657 / RA3491	Japonia	KAYABA	Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc) 2 serv.	Amortizator / Chit protecție praf, amortizor / Suport amortizator set / Suport arc	

				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM02683) a.2007	50-03-300	Italia	ASHIKA	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv.	Plăcuțe frână set	
	Ultima EcoDrive L Fully Synt SN/CF C3 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	COF100529E	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	20-03-341	Italia	ASHIKA	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	CCF0023	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
	KTBP4610	Italia	DAYCO	Schimb distribuție (GRM) set 1 serv.	Set de distributie	
	845055	Franta	VALEO	Schimb ambreaj cu volanță (set) 1 serv.	Ambreiaj set (incl. volanta si rulmente de presiune)	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 8 buc		
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Automobilul Wolkswagen 1,7 cm3 (a.1989) CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122	VO-WB-11006B	China	MOOG	Schimb rulment din față 2 serv.	Rulment roata	
	OE025/T10	Franta	CHAMPION	Schimb bugii incadescente (set) 1 serv.	Bugii incadescente	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 4 serv.		
	Ultima EcoDrive F Fully Synt SN/CF A5/B5 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	COF100160S	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	CAF100508P	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Mercedes 515 cdi (WDB9066571S550418) a.	Ultima EcoDrive L Fully Synt SN/CF C3 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	10-ECO106	Italia	ASHIKA	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	CAF100872P	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	CCF0180 (sau EF15294)	Turcia (sau Ucraina)	CHAMPION (sau E-TEC)	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
	CFF101566	Turcia	CHAMPION	Schimb filtru motorină 1 serv.	Filtru motorina	

2011				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 16 serv.		
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)	Ultima EcoDrive L Fully Synt SN/CF C3 5W-30	Japonia	TOTACHI	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	10-05-505	Italia	ASHIKA	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	20-05-500	Italia	ASHIKA	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	21-MI-MI5	Italia	ASHIKA	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
	30-02-215	Italia	ASHIKA	Schimb filtru motorină 1 serv.	Filtru motorina	
				Demontare-montare-balansare ,instalare la automobil roată R 17 4 serv.		
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		
IVECO 35c15 (2286 cm3) (ZCFC535A305072923) a.2015	EDGE TITANIUM 5W-30 LL	Germania	Castrol	Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51) 1 serv.	Ulei de motor 5W-30	
	WL7443	USA	WIX	Schimb filtru ulei 1 serv.	Filtru ulei	
	C 40 001 Man	Germania	MAN	Schimb filtru aer 1 serv.	Filtru aer	
	WP9366	USA	WIX	Schimb filtru salon 1 serv.	Filtru salon	
	WF8495	USA	WIX	Schimb filtru motorină 1 serv.	Filtru motorina	
				Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16 6 serv.		
				Prețul trebuie să includă costul serviciilor, pieselor, lichidului tehnic și al materialelor schimbate.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Filonenco Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: SAVACOM-TRANS SRL Adresa: or. Chisinau, str. Padurii 6/1