



Instrucțiuni de siguranță

Cinci reguli de siguranță atunci când lucrați la instalații electrice

1. Deconectați sistemul.
2. Asigurați-l pentru a preveni repornirea acestuia.
3. Verificați dacă nu există curent.
4. Pământ și scurtcircuit.
5. Acoperiți sau blocați părțile sub tensiune adiacente.

Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu unelte izolate
Lucrul pe sau în apropierea instalațiilor electrice sub tensiune nu este lipsit de riscuri, chiar și atunci când se utilizează unelte izolate!

Lucrările la instalațiile electrice pot fi efectuate numai de electricieni calificați, cu pregătire corespunzătoare.

Purtați îmbrăcămintea și echipamentul de protecție prescris.

Asigurați-vă că locul de muncă este curat și ordonat.

Utilizați instrumentul potrivit pentru aplicația relevantă.



⚡ 1000V



Identificarea sculei 1000 V



Pericol!

Pericol de moarte din cauza curentului electric!

Respectați întotdeauna doi pași consecutivi de siguranță, de exemplu:

» Oprirea ȘI utilizarea unei scule izolate

» Scule izolate ȘI manșuri izolante din clasa de protecție cerută

» Instrument izolat ȘI izolație pentru locație



Pericol!

Pericol de moarte din cauza curentului electric!

Când lucrați la instalații electrice, nu atingeți niciodată o zonă neizolată a uneltei!



Pericol!

Pericol de rănire din cauza deteriorării materiale a izolației sculei!

Uneltele izolate trebuie transportate într-un mod care să prevină orice deteriorare a izolației.

Transportați uneltele separat, dacă este posibil.



Pericol!

Pericol de rănire din cauza deteriorării materiale a izolației sculei!

Verificați înainte de fiecare utilizare dacă izolația este deteriorată în vreun fel.



Pericol!

Pericol de rănire din cauza uneltelor murdare sau umede!

Păstrați întotdeauna uneltele izolate curate și uscate.



Pericol!

Risc de rănire din cauza căderii pieselor.

Asigurați-vă că piesele slăbite nu pot cădea pe piesele sub tensiune.

Asigurați-vă că materialul tăiat nu poate cădea pe piesele sub tensiune.



Avertizare!

Avertisment: piese zburătoare!

Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu cleștele de tăiere.

Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați deasupra capului.