

Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la Balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
LOT NR.2 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILELOR DE MODEL DACIA										
50110000-9	Lot 2.1. Dacia Duster, v-cm3 1598, a/f(2014, 2016, 2017) - 16 buc.	unități	1	214 525,83	257 431,00	214 525,83	257 431,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 2.2. Dacia Logan, v-cm3 999-1149-1390-1598b, 1461 dei, a/f (2005-2019) - 42 buc.	unități	1	199 630,00	239 556,00	199 630,00	239 556,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 2.3. Dacia Dokar Van, v-cm3 1197, 1598, a/f (2014-2017) - 3 buc.	unități	1	189 985,83	227 983,00	189 985,83	227 983,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 2.4. Dacia Logan, v-cm3 898, a/f (2017-2018) - 12 buc.	unități	1	194 483,33	233 380,00	194 483,33	233 380,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 2.5. Dacia Dokar Van v-cm3 1461 dei, a/f (2018) - 1 buc.	unități	1	220 140,83	264 169,00	220 140,83	264 169,00	Pe parcursul anului 2022		
Total						1 018 765,83	1 222 519,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi în calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chisinau, str. Calea Ieșilor 10.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertanți în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2.1. Dacia Duster, v-cm3 1598, a/f (2014, 2016, 2017) - 16 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 545,83	1 855	1 545,83	1 855	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termosist - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiușă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiușă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termosist - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostaț - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - demontare/montarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 285,00	1 542	1 285,00	1 542		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022	
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defecțare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetață transmisie - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	bicleta antirulm - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arbore cardanic demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arbore cardanic (schimb set cruce cardanică) - reparație	Buc.	1	3 750,00	4 500	3 750,00	4 500		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment cardan - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Puntea spate - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări de lacătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477		Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Denaror – montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Denaror – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reînstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual -- demontare-montare	Buc.	1	2 870,83	3 445	2 870,83	3 445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport cutie de viteză – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână față – reparația	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparația	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	199,16	239	199,16	239	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăi ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toba eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras, macara geam - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăi portbagaj - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/v sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea de distribuție (set)	Buc.	1	1 487,50	1 785	1 487,50	1 785	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	5 023,33	6 028	5 023,33	6 028	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea de generatorului	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea de amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	1 070,83	1 285	1 070,83	1 285	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1 720,83	2 065	1 720,83	2 065	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	806,66	968	806,66	968	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 370,00	1 644	1 370,00	1 644	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	5 033,33	6 040	5 033,33	6 040	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 451,66	1 742	1 451,66	1 742	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 688,33	2 026	1 688,33	2 026	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	362,50	435	362,50	435	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Racord	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu elape	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu elape	Buc.	1	2 104,16	2 525	2 104,16	2 525	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	229,16	275	229,16	275	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) biela	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 08,33	1 330	1 08,33	1 330	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	18 579,16	22 295	18 579,16	22 295	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termosta	Buc.	1	3 112,50	3 735	3 112,50	3 735	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termosta	Buc.	1	154,16	185	154,16	185	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	170,83	205	170,83	205	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	1 083,33	1 300	1 083,33	1 300	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 850,00	2 220	1 850,00	2 220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 633,33	1 960	1 633,33	1 960	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	258,33	310	258,33	310	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic	Buc.	1	237,50	285	237,50	285	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	516,66	620	516,66	620	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 592,50	3 111	2 592,50	3 111	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planeta ră transmisie	Buc.	1	4 586,66	5 504	4 586,66	5 504	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	687,50	825	687,50	825	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burdof casei de direcție (set)	Buc.	1	82,50	99	82,50	99	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 320,00	1 584	1 320,00	1 584	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	612,50	735	612,50	735	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9 345,83	11 215	9 345,83	11 215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielea antiruli	Buc.	1	154,16	185	154,16	185	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arbore cardanic (set)	Buc.	1	6 983,33	8 380	6 983,33	8 380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment arbore cardanic	Buc.	1	1 125,00	1 350	1 125,00	1 350	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	9 014,16	10 817	9 014,16	10 817	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stângă)	Buc.	1	2 195,83	2 635	2 195,83	2 635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	2 195,83	2 635	2 195,83	2 635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 479,16	5 375	4 479,16	5 375	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec H.L. 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	5 020,83	6 025	5 020,83	6 025	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	412,50	495	412,50	495	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 925,00	2 310	1 925,00	2 310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 925,00	2 310	1 925,00	2 310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	1 170,83	1 405	1 170,83	1 405	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	1 033,33	1 240	1 033,33	1 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exteriorară	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	2 541,66	3 050	2 541,66	3 050	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cutia distribuție	Buc.	1	9 833,33	11 800	9 833,33	11 800	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 583,33	1 900	1 583,33	1 900	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	2 947,50	3 537	2 947,50	3 537	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 075,00	1 290	1 075,00	1 290	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	533,33	640	533,33	640	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	404,16	485	404,16	485	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	404,16	485	404,16	485	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	283,33	340	283,33	340	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	7 287,50	8 745	7 287,50	8 745	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	4 833,33	5 800	4 833,33	5 800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	875,00	1 050	875,00	1 050	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Miner la ușa interior	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa exterior	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2.835,83	3.403	2.835,83	3.403	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Toabă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Toabă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoraş macara geam	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	1.179,16	1.415	1.179,16	1.415	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1.541,66	1.850	1.541,66	1.850	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL						214.525,83	257.431,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2.2. Dacia Logan, v-cm3 999-1149-1390-1598b; 1461 doi, a/f (2005-2019) - 42 buc.										
	Servicii auto									
	motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1 123,33	1 348	1 123,33	1 348	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuflanta aer – reparație capitală	Buc.	1	5 833,33	7 000	5 833,33	7 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuflanta aer – schimb	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiblasă - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiblasă - schimb	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termostată - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stimmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stimmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrați h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 721,66	2 066	1 721,66	2 066	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defecare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	337,50	405	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetață transmisie - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casa de direcție - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casa de direcție - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burdaf casei de direcție demontare/montare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	bieleta antiruliu - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Lucrări de încălzărire (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reînstalarea soft	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 825,83	2 191	1 825,83	2 191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 404,16	1 685	1 404,16	1 685	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport/pernă cuție de viteză – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cuție de viteză – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presune – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	112,50	135	112,50	135	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână față – reparatia/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparatia/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	126,66	152	126,66	152	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparatie	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți ușă (set) - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți portbagaj - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hydraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	1 369,16	1 643	1 369,16	1 643	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	5 025,00	6 030	5 025,00	6 030	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	312,50	375	312,50	375	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hydraulic	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	6 508,33	7 810	6 508,33	7 810	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 825,00	4 590	3 825,00	4 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	3 125,83	3 751	3 125,83	3 751	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	770,00	924	770,00	924	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 241,66	1 490	1 241,66	1 490	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură baie ulei	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 293,33	1 552	1 293,33	1 552	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	16 060,83	19 273	16 060,83	19 273	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 229,16	1 475	1 229,16	1 475	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 688,33	2 026	1 688,33	2 026	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	725,00	870	725,00	870	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	940,00	1 128	940,00	1 128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu crape	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu crape	Buc.	1	2 100,00	2 520	2 100,00	2 520	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 133,33	1 360	1 133,33	1 360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	16 835,83	20 203	16 835,83	20 203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bieță	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiușasă	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiușasă	Buc.	1	11 495,83	13 795	11 495,83	13 795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	940,00	1 128	940,00	1 128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățare a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	1 083,33	1 300	1 083,33	1 300	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 291,66	1 550	1 291,66	1 550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 100,00	1 320	1 100,00	1 320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sfêric	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	420,83	505	420,83	505	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 592,50	3 111	2 592,50	3 111	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmise	Buc.	1	1 375,00	1 650	1 375,00	1 650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	315,00	378	315,00	378	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf caseia de direcție (set)	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 250,00	1 500	1 250,00	1 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9 345,83	11 215	9 345,83	11 215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleta antiruliu	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	7 074,16	8 489	7 074,16	8 489	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânge)	Buc.	1	1 895,83	2 275	1 895,83	2 275	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 895,83	2 275	1 895,83	2 275	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 479,16	5 375	4 479,16	5 375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 525,00	4 230	3 525,00	4 230	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	475,00	570	475,00	570	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 412,50	1 695	1 412,50	1 695	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 412,50	1 695	1 412,50	1 695	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	2 541,66	3 050	2 541,66	3 050	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	3 447,50	4 137	3 447,50	4 137	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	301,66	362	301,66	362	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	378,33	454	378,33	454	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	162,50	195	162,50	195	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparatie etier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	1 091,66	1 310	1 091,66	1 310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	2 412,50	2 895	2 412,50	2 895	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 461,66	2 954	2 461,66	2 954	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăți ușă (set)	Buc.	1	2 992,50	3 591	2 992,50	3 591	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăți portbagaj	Buc.	1	660,00	792	660,00	792	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 150,00	1 380	1 150,00	1 380	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	433,33	520	433,33	520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	87,50	105	87,50	105	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 183,33	1 420	1 183,33	1 420	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL								199 630,00	239 556,00	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Lesilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cont.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IKAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2.3. Dacia Doker Van, v-cm3 1197, 1598, a/f (2014-2017) - 3 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectori de combustibil - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamul - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostați - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 240,83	1 489	1 240,83	1 489	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport amortizator de jos – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burtucul din față – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burtucul din spate – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	bielela antiruliu – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	389,16	467	389,16	467	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări de încastrare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezenta erorilor in memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reînaltarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	2 296,66	2 756	2 296,66	2 756	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj -- schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Păcute de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Păcute de frână din față (set) -- schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Păcute de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Errier frână față – reparată	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Errier frână spate – reparată	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparată	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăi ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toba eșapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăi portbagaj - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureauna distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	5 023,33	6 028	5 023,33	6 028	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureauna generatorului	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerației EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureauna amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	1 070,83	1 285	1 070,83	1 285	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1 720,83	2 065	1 720,83	2 065	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	806,66	968	806,66	968	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 370,00	1 644	1 370,00	1 644	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	5 033,33	6 040	5 033,33	6 040	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 451,66	1 742	1 451,66	1 742	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 688,33	2 026	1 688,33	2 026	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	466,66	560	466,66	560	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termosist	Buc.	1	362,50	435	362,50	435	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnui	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu cłape	Buc.	1	529,16	635	529,16	635	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu cłape	Buc.	1	2 104,16	2 525	2 104,16	2 525	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	229,16	275	229,16	275	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineji (set) biełă	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineji (set) reazem	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiułasă	Buc.	1	1 108,33	1 330	1 108,33	1 330	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiułasă	Buc.	1	18 579,16	22 295	18 579,16	22 295	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	3 112,50	3 735	3 112,50	3 735	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	154,16	185	154,16	185	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	170,83	205	170,83	205	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	1 083,33	1 300	1 083,33	1 300	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 883,33	2 260	1 883,33	2 260	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 430,00	1 716	1 430,00	1 716	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din față	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din spate	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	691,66	830	691,66	830	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 592,50	3 111	2 592,50	3 111	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1 541,66	1 850	1 541,66	1 850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	315,00	378	315,00	378	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdul casetă de direcție (set)	Buc.	1	312,50	375	312,50	375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9 345,83	11 215	9 345,83	11 215	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Biełeta antiruliu	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	7 074,16	8 489	7 074,16	8 489	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 275,00	1 530	1 275,00	1 530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 275,00	1 530	1 275,00	1 530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 479,16	5 375	4 479,16	5 375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri 114 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 933,33	3 520	2 933,33	3 520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt ușa (set)	Buc.	1	2 325,00	2 790	2 325,00	2 790	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	1 728,33	2 074	1 728,33	2 074	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa interior	Buc.	1	644,16	773	644,16	773	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa exterior	Buc.	1	725,00	870	725,00	870	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 737,50	3 285	2 737,50	3 285	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	87,50	105	87,50	105	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 375,00	1 650	1 375,00	1 650	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL						189 985,83	227 983,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Serbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2.4. Dacia Logan, v-cm3 898, a/f (2017-2018) - 12 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	123,33	1348	123,33	1348	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	583,33	7000	583,33	7000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1000,00	1200	1000,00	1200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzinetai (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiusă - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiulasă - schimb	Buc.	1	2808,33	3370	2808,33	3370	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termosat - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termosat - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arborului cu came - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arbor cotit - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurge ulei)	Buc.	1	1 149,16	1 379	1 149,16	1 379	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sfenic - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport amortizator - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport amortizator de jos - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	337,50	405	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casaeta de direcție - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casaeta de direcție - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casaeta de direcție demontare/montare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	biela anului – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Lucrări de lacătăşare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezenţa erorilor în memorie şi ştergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparaţie	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparaţie	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranţă - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducţie - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparaţie	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cuţia de viteză şi ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuţie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 825,83	2 191	1 825,83	2 191	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuţie de viteză manual – reparaţie	Buc.	1	1 404,16	1 685	1 404,16	1 685	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support/pernă cuie de viteză – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cuie de viteză – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coş ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	112,50	135	112,50	135	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna faţă – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână faţă (set) – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuţe de frână din faţă (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuţe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna faţă – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparaţie	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cabluț frânei de mână – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Errier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Errier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	126,66	152	126,66	152	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriul RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	5 025,00	6 030	5 025,00	6 030	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	312,50	375	312,50	375	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea amplificator hidraulic	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roată de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	6 508,33	7 810	6 508,33	7 810	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 825,00	4 590	3 825,00	4 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	3 125,83	3 751	3 125,83	3 751	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	770,00	924	770,00	924	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 241,66	1 490	1 241,66	1 490	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 293,33	1 552	1 293,33	1 552	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	16 060,83	19 273	16 060,83	19 273	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 229,16	1 475	1 229,16	1 475	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 688,33	2 026	1 688,33	2 026	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	725,00	870	725,00	870	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	940,00	1 128	940,00	1 128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	2 100,00	2 520	2 100,00	2 520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 133,33	1 360	1 133,33	1 360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	16 835,83	20 203	16 835,83	20 203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bieți	Buc.	1	741,66	890	741,66	890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	11 495,83	13 795	11 495,83	13 795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	940,00	1 128	940,00	1 128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	1 083,33	1 300	1 083,33	1 300	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 291,66	1 550	1 291,66	1 550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 100,00	1 320	1 100,00	1 320	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	420,83	505	420,83	505	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 592,50	3 111	2 592,50	3 111	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1 375,00	1 650	1 375,00	1 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	315,00	378	315,00	378	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 250,00	1 500	1 250,00	1 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	216,66	260	216,66	260	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	7 520,83	9 025	7 520,83	9 025	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bieți antiruliu	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	7 074,16	8 489	7 074,16	8 489	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 895,83	2 275	1 895,83	2 275	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 895,83	2 275	1 895,83	2 275	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 479,16	5 375	4 479,16	5 375	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 525,00	4 230	3 525,00	4 230	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	475,00	570	475,00	570	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 412,50	1 695	1 412,50	1 695	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 412,50	1 695	1 412,50	1 695	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment preslune	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	2 541,66	3 050	2 541,66	3 050	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Errier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	3 447,50	4 137	3 447,50	4 137	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	301,66	362	301,66	362	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	378,33	454	378,33	454	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	162,50	195	162,50	195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparatie errier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	1 091,66	1 310	1 091,66	1 310	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	2 412,50	2 895	2 412,50	2 895	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	

Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 461,66	2 954	2 461,66	2 954	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	2 992,50	3 591	2 992,50	3 591	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	660,00	792	660,00	792	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 150,00	1 380	1 150,00	1 380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	433,33	520	433,33	520	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	87,50	105	87,50	105	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 183,33	1 420	1 183,33	1 420	Pe parcursul anului 2022	
TOTAL						194 483,33	233 380,00		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Șerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-M/D-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (brut TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 2.5. Dacia Doker Van v-cm3 1461 dci, a/f (2018) - 1 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 236,66	1 484	1 236,66	1 484	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lant de distribuire - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectori de combustibil - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii incandescente (set) - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamur - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzinetei (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termosta - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montarea	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibl, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	2 315,83	2 779	2 315,83	2 779	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (1 litru)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din față – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butnucul din spate – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țița de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bieleta antiruliu – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Puntea spate - reparație	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezenta erorilor in memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea fanuri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lanțnă fanuri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutie de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiaajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	2 296,66	2 756	2 296,66	2 756	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușa (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț portbagaj - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
	Piese auto									
	Motorul									
50110000-9	Anigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Anigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	2 625,00	3 150	2 625,00	3 150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	2 851,66	3 422	2 851,66	3 422	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	691,66	830	691,66	830	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	6 500,00	7 800	6 500,00	7 800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	6 216,66	7 460	6 216,66	7 460	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	811,66	974	811,66	974	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 162,50	1 395	1 162,50	1 395	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii incandescente (set)	Buc.	1	895,83	1 075	895,83	1 075	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	95,83	115	95,83	115	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 436,66	1 724	1 436,66	1 724	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	9 016,66	10 820	9 016,66	10 820	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 436,66	1 724	1 436,66	1 724	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 237,50	1 485	1 237,50	1 485	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	2 916,66	3 500	2 916,66	3 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	2 666,66	3 200	2 666,66	3 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clapete	Buc.	1	95,83	115	95,83	115	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapete	Buc.	1	1 625,00	1 950	1 625,00	1 950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	16 835,83	20 203	16 835,83	20 203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bielă	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	650,00	780	650,00	780	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1354,16	1625	1354,16	1625	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	13124,16	15749	13124,16	15749	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termosta	Buc.	1	2666,66	3200	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termosta	Buc.	1	108,33	130	108,33	130	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	325,00	390	325,00	390	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	1083,33	1300	1083,33	1300	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1883,33	2260	1883,33	2260	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1430,00	1716	1430,00	1716	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	691,66	830	691,66	830	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2592,50	3111	2592,50	3111	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1541,66	1850	1541,66	1850	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	315,00	378	315,00	378	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casei de direcție (set)	Buc.	1	312,50	375	312,50	375	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1666,66	2000	1666,66	2000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brăț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brăț superior față	Buc.	1	563,33	676	563,33	676	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9345,83	11215	9345,83	11215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleți antrului	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	7074,16	8489	7074,16	8489	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1275,00	1530	1275,00	1530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1275,00	1530	1275,00	1530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4479,16	5375	4479,16	5375	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
	Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	4 625,00	5 550	4 625,00	5 550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	412,50	495	412,50	495	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	1 291,66	1 550	1 291,66	1 550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	1 033,33	1 240	1 033,33	1 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	2 541,66	3 050	2 541,66	3 050	Pe parcursul anului 2022		
	Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	2 598,33	3 118	2 598,33	3 118	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	2 947,50	3 537	2 947,50	3 537	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 108,33	1 330	1 108,33	1 330	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	531,66	638	531,66	638	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	816,66	980	816,66	980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	687,50	825	687,50	825	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	687,50	825	687,50	825	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	279,16	335	279,16	335	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	7 285,00	8 742	7 285,00	8 742	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	4 358,33	5 230	4 358,33	5 230	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
	Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 933,33	3 520	2 933,33	3 520	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăț ușă (set)	Buc.	1	2 325,00	2 790	2 325,00	2 790	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăț portbagaj	Buc.	1	1 728,33	2 074	1 728,33	2 074	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	644,16	773	644,16	773	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	725,00	870	725,00	870	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	791,66	950	791,66	950	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 737,50	3 285	2 737,50	3 285	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toăa eşapament (set)	Buc.	1	87,50	105	87,50	105	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Toăa eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Toăa eşapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		

