

Specificatii de pret

Numărul licitației: **ocds-b3wdp1-MD-1607494769710**

Data: 19 decembrie 2020

Denumirea **Serviciilor de reparație și deservirea unităților de transport**

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Unitate a de măsură | Canțita tea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
|---------|---------|--|---------------------|-------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



1. Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Mitsubishi Lancer anului fabricării 2007, capacitatea motorului-1584 cm

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|
| 1. | 50100000-6 | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | unit | 5 | 1 208,33 | 1 450,00 | 6 041,67 | 7 250,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon. |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|

1 Servicii de reparație a automobilelor de marcă Mitsubishi Lancer anului fabricării 2007, capacitatea motorului-1584 cm

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--------|----|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 3 | 1 520,00 | 1 824,00 | 4 560,00 | 5 472,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 3 | 1 371,67 | 1 646,00 | 4 115,00 | 4 938,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 3 | 79,17 | 95,00 | 237,50 | 285,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 4 | 79,17 | 95,00 | 316,67 | 380,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 7 | 83,33 | 100,00 | 583,33 | 700,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 5 | 58,33 | 70,00 | 291,67 | 350,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Lichid în sistemul de răcire | litri | 10 | 45,83 | 55,00 | 458,33 | 550,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Braț cu cuzinet de jos | bucata | 1 | 273,33 | 328,00 | 273,33 | 328,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Curea generator | bucata | 2 | 395,00 | 474,00 | 790,00 | 948,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 3 | 486,67 | 584,00 | 1 460,00 | 1 752,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 3 | 435,00 | 522,00 | 1 305,00 | 1 566,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Alezajul discurilor | bucata | 8 | 20,83 | 25,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Ulei de transmisie | litri | 6 | 191,67 | 230,00 | 1 150,00 | 1 380,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal fata | bucata | 1 | 106,67 | 128,00 | 106,67 | 128,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 4 | 26,67 | 32,00 | 106,67 | 128,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Presetupa cutiei de viteze | bucata | 1 | 71,67 | 86,00 | 71,67 | 86,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Presetupa semi axului | bucata | 3 | 67,50 | 81,00 | 202,50 | 243,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | 50100000-6 | Stabilizator | bucata | 2 | 301,67 | 362,00 | 603,33 | 724,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Ulei motor 10w-40 (litri) | litri | 8 | 70,83 | 85,00 | 566,67 | 680,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | 50100000-6 | Traductor de temperatură | bucata | 2 | 320,83 | 385,00 | 641,67 | 770,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | 50100000-6 | Termostat | bucata | 2 | 346,67 | 416,00 | 693,33 | 832,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | 50100000-6 | Garnitura băii de ulei | bucata | 2 | 533,33 | 640,00 | 1 066,67 | 1 280,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | 50100000-6 | Furtun de evacuare a radiatorului de răcire | bucata | 3 | 350,00 | 420,00 | 1 050,00 | 1 260,00 | Pe parcursul anului 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---------|----|----------|------------------|------------------|----------|---|
| 25. | 50100000-6 | Secția finale a tobei de eșapament | bucata | 1 | 192,50 | 231,00 | 192,50 | 231,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | 50100000-6 | Generator | bucata | 1 | 520,00 | 624,00 | 520,00 | 624,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | 50100000-6 | Demaror | bucata | 3 | 605,00 | 726,00 | 1 815,00 | 2 178,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | 50100000-6 | Motorul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 3 | 363,33 | 436,00 | 1 090,00 | 1 308,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | 50100000-6 | Colieri țavei de eșapament | bucata | 5 | 70,83 | 85,00 | 354,17 | 425,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | 50100000-6 | Spălarea cu soluție chimică a motorului | bucata | 5 | 83,33 | 100,00 | 416,67 | 500,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | 50100000-6 | Schimbară traductorului de temperatură | bucata | 1 | 70,83 | 85,00 | 70,83 | 85,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 32. | 50100000-6 | Schimbară furtunului de sus a radiatorului de răcire | bucata | 2 | 83,33 | 100,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 33. | 50100000-6 | Reglarea farurilor | bucata | 6 | 41,67 | 50,00 | 250,00 | 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Furtun de admisie a aerului | bucata | 2 | 195,00 | 234,00 | 390,00 | 468,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Garnitura de chiloasă | set | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 36. | 50100000-6 | Cuzineț de bieță | set | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 37. | 50100000-6 | Garnitura capacului cu clape | set | 1 | 184,17 | 221,00 | 184,17 | 221,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 38. | 50100000-6 | Supape (set) | set | 1 | 196,67 | 236,00 | 196,67 | 236,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 39. | 50100000-6 | Parbriz din spate | bucata | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 40. | 50100000-6 | Miner la ușă interior | bucata | 2 | 198,33 | 238,00 | 396,67 | 476,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 41. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | bucata | 10 | 233,33 | 280,00 | 2 333,33 | 2 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 42. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 6 | 166,67 | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 43. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 40 | 16,67 | 20,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 44. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 40 | 25,00 | 30,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 45. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 40 | 83,33 | 100,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 46. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 40 | 25,00 | 30,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 47. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 4 | 166,67 | 200,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 48. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 2 | 125,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 49. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 2 | 125,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 50. | 50100000-6 | Lucrări de jăcășărie | om/h | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 51. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 2 | 833,33 | 1 000,00 | 1 666,67 | 2 000,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 1 | | | | | | 46 418,33 | 55 702,00 | | |
| 2 | Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Mitsubishi Lancer anului fabricării 2007, capacitatea motorului-1998 cm | | | | | | | | |
| 1. | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | | unit | 1 | 1 183,33 | 1 420,00 | 1 183,33 | 1 420,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibili și filtru salon. |

Servicii de reparație a automobilelor de marcă Mitsubishi Lanecer anului fabricării 2007, capacitatea motorului - 1998 cm

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 1 | 1 231,67 | 1 478,00 | 1 231,67 | 1 478,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 2 | 1 355,83 | 1 627,00 | 2 711,67 | 3 254,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 2 | 79,17 | 95,00 | 158,33 | 190,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 79,17 | 95,00 | 158,33 | 190,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 3 | 83,33 | 100,00 | 250,00 | 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 2 | 58,33 | 70,00 | 116,67 | 140,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Bieleta de direcție (set) | set | 1 | 371,67 | 446,00 | 371,67 | 446,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Braț cu cuzinet de jos | bucata | 1 | 273,33 | 328,00 | 273,33 | 328,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Curea generator | bucata | 1 | 391,67 | 470,00 | 391,67 | 470,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 2 | 487,50 | 585,00 | 975,00 | 1 170,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 1 | 436,67 | 524,00 | 436,67 | 524,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului) | bucata | 1 | 186,67 | 224,00 | 186,67 | 224,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal fata | bucata | 1 | 106,67 | 128,00 | 106,67 | 128,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 1 | 26,67 | 32,00 | 26,67 | 32,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | 50100000-6 | Pârghie transversală sus suspensia spate | set | 1 | 71,67 | 86,00 | 71,67 | 86,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Presetupa semi axului | bucata | 1 | 67,50 | 81,00 | 67,50 | 81,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Stabilizator | bucata | 1 | 352,50 | 423,00 | 352,50 | 423,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | 50100000-6 | Ulei motor 10w-40 (litri) | litri | 4 | 70,83 | 85,00 | 283,33 | 340,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Podon | bucata | 1 | 202,50 | 243,00 | 202,50 | 243,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | 50100000-6 | Termostat | bucata | 2 | 350,00 | 420,00 | 700,00 | 840,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | 50100000-6 | Garnitura băii de ulei | bucata | 1 | 270,00 | 324,00 | 270,00 | 324,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | 50100000-6 | Furtun de evacuare a radiatorului de răcire | bucata | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | 50100000-6 | Lichid în sistemul de răcire | litri | 5 | 45,83 | 55,00 | 229,17 | 275,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 25. | 50100000-6 | Generator | bucata | 1 | 520,00 | 624,00 | 520,00 | 624,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | 50100000-6 | Demaror | bucata | 1 | 605,00 | 726,00 | 605,00 | 726,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | 50100000-6 | Motorasul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | 50100000-6 | Capacul cu clape | bucata | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | 50100000-6 | Spălarea cu soluție chimică a motorului | bucata | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | 50100000-6 | Schimbarrea furtunului de sus a radiatorului de răcire | bucata | 1 | 470,00 | 564,00 | 470,00 | 564,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | 50100000-6 | Furtun de admisie a aerului | bucata | 1 | 195,00 | 234,00 | 195,00 | 234,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 32. | 50100000-6 | Garnitura de chiloasă | set | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 33. | 50100000-6 | Cuzinet de bielă | set | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Garnitura capacului cu clape | set | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Supape (set) | set | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 | Pe parcursul anului 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|---|------------------|------------------|--------|--------|--------------------------|
| 36. | 50100000-6 | Maneta semnalizator de viraj | bucata | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 37. | 50100000-6 | Secției intermediare a lobei de eșapament | bucata | 1 | 188,33 | 226,00 | 188,33 | 226,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 38. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | bucata | 2 | 233,33 | 280,00 | 466,67 | 560,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 39. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 2 | 166,67 | 200,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 40. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 8 | 16,67 | 20,00 | 133,33 | 160,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 41. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 8 | 25,00 | 30,00 | 200,00 | 240,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 42. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 8 | 83,33 | 100,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 43. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 8 | 25,00 | 30,00 | 200,00 | 240,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 44. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 45. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 46. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 47. | 50100000-6 | Lucrări de încălzire | om/h | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 48. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 2 | | | | | 17 711,67 | 21 254,00 | | | |

3

3 Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Octavia anului fabricării 2004, capacitatea motorului-1781 cm

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|
| 1. | | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | unit | 1 | 1 216,67 | 1 460,00 | 1 216,67 | 1 460,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon. |
| | 50100000-6 | | unit | 1 | 1 216,67 | 1 460,00 | 1 216,67 | 1 460,00 | |

Servicii de reparație a automobilelor de marcă Skoda Octavia anului fabricării 2004, capacitatea motorului-1781 cm

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------|---|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 1 | 1 201,67 | 1 442,00 | 1 201,67 | 1 442,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 1 | 1 533,33 | 1 840,00 | 1 533,33 | 1 840,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 2 | 83,33 | 100,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 83,33 | 100,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 2 | 71,67 | 86,00 | 143,33 | 172,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 2 | 73,33 | 88,00 | 146,67 | 176,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Bieleta de direcție (set) | set | 1 | 405,00 | 486,00 | 405,00 | 486,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Braț cu cuzinet de jos | bucata | 1 | 306,67 | 368,00 | 306,67 | 368,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Curea generator | bucata | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 2 | 520,83 | 625,00 | 1 041,67 | 1 250,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 2 | 450,00 | 540,00 | 900,00 | 1 080,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Alezajul discurilor | bucata | 2 | 20,83 | 25,00 | 41,67 | 50,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului) | bucata | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Prescutapa arborelui principal fata | bucata | 1 | 136,67 | 164,00 | 136,67 | 164,00 | Pe parcursul anului 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|---|------------------|------------------|----------|----------|--------------------------|
| 16. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 1 | 175,00 | 210,00 | 175,00 | 210,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Pârghie transvesală sus suspensia spate | set | 2 | 561,67 | 674,00 | 1 123,33 | 1 348,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Pompă de ulei | bucata | 1 | 350,83 | 421,00 | 350,83 | 421,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | 50100000-6 | Stabilizator | bucata | 1 | 313,33 | 376,00 | 313,33 | 376,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Ulei motor 10w-40 (litri) | litri | 2 | 70,83 | 85,00 | 141,67 | 170,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | 50100000-6 | Presetupa semi axului | bucata | 1 | 146,67 | 176,00 | 146,67 | 176,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | 50100000-6 | Termostat | bucata | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | 50100000-6 | Garnitura băii de ulei | bucata | 1 | 124,17 | 149,00 | 124,17 | 149,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | 50100000-6 | Furtun de evacuare a radiatorului de răcire | bucata | 1 | 300,00 | 360,00 | 300,00 | 360,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 25. | 50100000-6 | Radiator de încălzire interior | bucata | 1 | 313,33 | 376,00 | 313,33 | 376,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | 50100000-6 | Generator | bucata | 1 | 635,00 | 762,00 | 635,00 | 762,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | 50100000-6 | Demaror | bucata | 1 | 457,50 | 549,00 | 457,50 | 549,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | 50100000-6 | Motorasul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 1 | 311,67 | 374,00 | 311,67 | 374,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | 50100000-6 | Capacul cu clape | bucata | 1 | 197,50 | 237,00 | 197,50 | 237,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | 50100000-6 | Furtun de admisie a aerului | bucata | 1 | 305,00 | 366,00 | 305,00 | 366,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | 50100000-6 | Garnitura de chiloasă | set | 1 | 520,00 | 624,00 | 520,00 | 624,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 32. | 50100000-6 | Cuzinet de bielă | set | 1 | 225,83 | 271,00 | 225,83 | 271,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 33. | 50100000-6 | Garnitura capacului cu clape | set | 1 | 307,50 | 369,00 | 307,50 | 369,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Baza anterului | bucata | 1 | 315,00 | 378,00 | 315,00 | 378,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Butucul din față | set | 1 | 560,00 | 672,00 | 560,00 | 672,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 36. | 50100000-6 | Miner la ușă exterior | bucata | 1 | 289,17 | 347,00 | 289,17 | 347,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 37. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | bucata | 2 | 233,33 | 280,00 | 466,67 | 560,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 38. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 3 | 166,67 | 200,00 | 500,00 | 600,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 39. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 4 | 16,67 | 20,00 | 66,67 | 80,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 40. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 41. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 4 | 83,33 | 100,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 42. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 43. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 44. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 45. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 46. | 50100000-6 | Lucrări de încălzușare | om/h | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 47. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 3 | | | | | 17 619,17 | 21 143,00 | | | |

4

Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Ford Tranzit anului fabricării 1994, capacitatea motorului-2500 cm



| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|
| 1. | 50100000-6 | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | unit | 1 | 1 216,67 | 1 460,00 | 1 216,67 | 1 460,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon. |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|

Servicii de reparație a automobilelor de marcă Ford Transitz anului fabricării 1994, capacitatea motorului-2500 cm

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 1 | 1 566,67 | 1 880,00 | 1 566,67 | 1 880,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 1 | 1 283,33 | 1 540,00 | 1 283,33 | 1 540,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 2 | 79,17 | 95,00 | 158,33 | 190,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 79,17 | 95,00 | 158,33 | 190,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 2 | 95,83 | 115,00 | 191,67 | 230,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 2 | 73,33 | 88,00 | 146,67 | 176,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergența a roților | unitate | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 1 | 118,33 | 142,00 | 118,33 | 142,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Lichid în sistemul de răcire | litri | 2 | 45,83 | 55,00 | 91,67 | 110,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 2 | 166,67 | 200,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 4 | 16,67 | 20,00 | 66,67 | 80,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 4 | 83,33 | 100,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | 50100000-6 | Lucrări de încălțare | om/h | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 4 | | | | | | | 7 131,67 | 8 558,00 | |

5 Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Mercedes416 anului fabricării 2011, capacitatea motorului-2700 CDI cm

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|
| 1. | 50100000-6 | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | unit | 1 | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 200,00 | 2 640,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon. |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|

Servicii de reparație a automobilelor de marcă Mercedes Benz 416 anului fabricării 2011, capacitatea motorului-2700 CDI cm

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------------------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 1 | 1 391,67 | 1 670,00 | 1 391,67 | 1 670,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 1 | 1 266,67 | 1 520,00 | 1 266,67 | 1 520,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 2 | 83,33 | 100,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 83,33 | 100,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|---|------------------|----------|----------|------------------|--------------------------|
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 3 | 73,33 | 88,00 | 220,00 | 264,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 2 | 80,00 | 96,00 | 160,00 | 192,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | unitate | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Manjeța planetarei amortizator | bucata | 1 | 239,17 | 287,00 | 239,17 | 287,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Pompa de motorina electrica | bucata | 1 | 303,33 | 364,00 | 303,33 | 364,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 1 | 645,00 | 774,00 | 645,00 | 774,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 1 | 770,83 | 925,00 | 770,83 | 925,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Alezajul discurilor | set | 1 | 20,83 | 25,00 | 20,83 | 25,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului) | bucata | 1 | 290,83 | 349,00 | 290,83 | 349,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Butucul din fata | bucata | 2 | 1 054,17 | 1 265,00 | 2 108,33 | 2 530,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | 50100000-6 | Butucul din spate | set | 1 | 1 083,33 | 1 300,00 | 1 083,33 | 1 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Podon | bucata | 1 | 288,33 | 346,00 | 288,33 | 346,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Garnitura bătii de ulei | bucata | 1 | 137,50 | 165,00 | 137,50 | 165,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | 50100000-6 | Furtun de evacuare a radiatorului de răcire | bucata | 1 | 205,83 | 247,00 | 205,83 | 247,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Secția finală a tobei de eșapament | bucata | 1 | 247,50 | 297,00 | 247,50 | 297,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal fata | bucata | 1 | 109,17 | 131,00 | 109,17 | 131,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 1 | 81,67 | 98,00 | 81,67 | 98,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | 50100000-6 | Motorșul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 1 | 351,67 | 422,00 | 351,67 | 422,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | 50100000-6 | Colieri țavei de eșapament | bucata | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 25. | 50100000-6 | Spălarea cu soluție chimică a motorului | bucata | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | 50100000-6 | Schimbarăa traductorului de temperatură | bucata | 1 | 323,33 | 388,00 | 323,33 | 388,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | 50100000-6 | Schimbarăa furtunului de sus a radiatorului de răcire | bucata | 4 | 354,17 | 425,00 | 1 416,67 | 1 700,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 4 | 16,67 | 20,00 | 66,67 | 80,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 4 | 83,33 | 100,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 32. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 33. | 50100000-6 | Lichid de frână (DOT4) | litri | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Ulei motor 5w-40 (litri) | litri | 1 | 108,33 | 130,00 | 108,33 | 130,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Lucrări de încălzușare | om/h | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 5 | | | | | 15 970,00 | | | 19 164,00 | |

6 **Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Superb anului fabricării 2011/13, capacitatea motorului-1390 cm**

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--|---------|----|----------|----------|----------|-----------|--|
| 1. | | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | unit | 8 | 1 220,83 | 1 465,00 | 9 766,67 | 11 720,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru apă, filtru S.R.I., combustibil și filtru salou. |
| | 50100000-6 | | | | | | | | |
| Servicii de reparație a automobilelor de marcă Skoda Superb anului fabricării 2011-2013, capacitatea motorului-1390 cm | | | | | | | | | |
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 2 | 1 810,00 | 2 172,00 | 3 620,00 | 4 344,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 3 | 1 610,00 | 1 932,00 | 4 830,00 | 5 796,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 10 | 71,67 | 86,00 | 716,67 | 860,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 7 | 72,50 | 87,00 | 507,50 | 609,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 8 | 80,00 | 96,00 | 640,00 | 768,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 16 | 70,00 | 84,00 | 1 120,00 | 1 344,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | unitate | 8 | 233,33 | 280,00 | 1 866,67 | 2 240,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Manjea planetarei amortizator | set | 3 | 196,67 | 236,00 | 590,00 | 708,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Suport amortizator de jos | bucata | 4 | 311,67 | 374,00 | 1 246,67 | 1 496,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 2 | 520,00 | 624,00 | 1 040,00 | 1 248,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 3 | 492,50 | 591,00 | 1 477,50 | 1 773,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Alezajul discurilor | set | 3 | 20,83 | 25,00 | 62,50 | 75,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Generator | bucata | 2 | 315,00 | 378,00 | 630,00 | 756,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Butucul din fata | bucata | 4 | 603,33 | 724,00 | 2 413,33 | 2 896,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | 50100000-6 | Butucul din spate | bucata | 4 | 701,67 | 842,00 | 2 806,67 | 3 368,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Garnitura capacului cu clape | bucata | 2 | 270,00 | 324,00 | 540,00 | 648,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Lichid în sistemul de răcire | litri | 4 | 45,83 | 55,00 | 183,33 | 220,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | 50100000-6 | Ulei de transmisie | litri | 2 | 191,67 | 230,00 | 383,33 | 460,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal fata | bucata | 3 | 176,67 | 212,00 | 530,00 | 636,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 2 | 155,83 | 187,00 | 311,67 | 374,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | 50100000-6 | Presetupa cutiei de viteze | bucata | 2 | 137,50 | 165,00 | 275,00 | 330,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | 50100000-6 | Presetupa semi axului | bucata | 3 | 202,50 | 243,00 | 607,50 | 729,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | 50100000-6 | Presgarnitura metalice a blocului motor | bucata | 2 | 466,67 | 560,00 | 933,33 | 1 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 25. | 50100000-6 | Lichid de frână (DOT4) | litri | 8 | 333,33 | 400,00 | 2 666,67 | 3 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | 50100000-6 | Motorasul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 1 | 228,33 | 274,00 | 228,33 | 274,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | 50100000-6 | Capacul cu clape | bucata | 1 | 335,00 | 402,00 | 335,00 | 402,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | 50100000-6 | Spălarea cu soluție chimică a motorului | bucata | 8 | 83,33 | 100,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | 50100000-6 | Schimbarea furtunului de sus a radiatorului de răcire | bucata | 2 | 217,50 | 261,00 | 435,00 | 522,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | 50100000-6 | Furtun de admisie a aerului | bucata | 1 | 290,00 | 348,00 | 290,00 | 348,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | 50100000-6 | Colieri favei de esapament | bucata | 3 | 37,50 | 45,00 | 112,50 | 135,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 32. | 50100000-6 | Stabilizator | bucata | 2 | 385,00 | 462,00 | 770,00 | 924,00 | Pe parcursul anului 2021 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|----|--------|--------|------------------|------------------|--------------------------|
| 33. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 3 | 166,67 | 200,00 | 500,00 | 600,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 40 | 16,67 | 20,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 40 | 25,00 | 30,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 36. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 40 | 83,33 | 100,00 | 3 333,33 | 4 000,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 37. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 40 | 25,00 | 30,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 38. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 7 | 166,67 | 200,00 | 1 166,67 | 1 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 39. | 50100000-6 | Selectarea tipului de vopsea | 100g | 2 | 4,17 | 5,00 | 8,33 | 10,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 40. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 3 | 125,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 41. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 6 | 125,00 | 150,00 | 375,00 | 450,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 42. | 50100000-6 | Lucrări de lăcătușărie | om/h | 6 | 166,67 | 200,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 43. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 2 | 416,67 | 500,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 6 | | | | | | | 54 402,50 | 65 283,00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|
| 7 | | | | | | | | | |
| 1. | 50100000-6 | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | unit | 1 | 1 636,67 | 1 964,00 | 1 636,67 | 1 964,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon. |

Servicii de reparație a automobilelor de marcă Skoda Superb anului fabricării 2011, capacitatea motorului-1984 cm

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------------------------------|--------|---|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2. | 50100000-6 | Amortizator fata (set) | set | 1 | 1 395,00 | 1 674,00 | 1 395,00 | 1 674,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Amortizator spate (set) | set | 1 | 951,67 | 1 142,00 | 951,67 | 1 142,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 3 | 76,67 | 92,00 | 230,00 | 276,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 91,67 | 110,00 | 183,33 | 220,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 2 | 81,67 | 98,00 | 163,33 | 196,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 3 | 75,00 | 90,00 | 225,00 | 270,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Lichid în sistemul de răcire | litri | 5 | 1 373,33 | 1 648,00 | 6 866,67 | 8 240,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Braț cu cuzinet de jos | bucata | 1 | 570,00 | 684,00 | 570,00 | 684,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Curea generator | bucata | 1 | 306,67 | 368,00 | 306,67 | 368,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 1 | 568,33 | 682,00 | 568,33 | 682,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 1 | 492,50 | 591,00 | 492,50 | 591,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | 50100000-6 | Alezajul discurilor | bucata | 2 | 20,83 | 25,00 | 41,67 | 50,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Ulei de transmisie | litri | 3 | 191,67 | 230,00 | 575,00 | 690,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal fata | bucata | 1 | 180,00 | 216,00 | 180,00 | 216,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | 50100000-6 | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 4 | 185,83 | 223,00 | 743,33 | 892,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | 50100000-6 | Presetupa cutiei de viteze | bucata | 1 | 118,33 | 142,00 | 118,33 | 142,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | 50100000-6 | Presetupa serin axului | bucata | 1 | 74,17 | 89,00 | 74,17 | 89,00 | Pe parcursul anului 2021 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|--------------------------|
| 19. | 50100000-6 | Stabilizator | bucata | 1 | 305,00 | 366,00 | 305,00 | 366,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | 50100000-6 | Ulei motor 5w-40 (litri) | litri | 4 | 108,33 | 130,00 | 433,33 | 520,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | 50100000-6 | Traductor de temperatură | bucata | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | 50100000-6 | Termostat | bucata | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | 50100000-6 | Garnitura băii de ulei | bucata | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | 50100000-6 | Furtun de evacuare a radiatorului de răcire | bucata | 1 | 520,00 | 624,00 | 520,00 | 624,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 25. | 50100000-6 | Secția finale a tobei de eșapament | bucata | 1 | 176,67 | 212,00 | 176,67 | 212,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | 50100000-6 | Generator | bucata | 1 | 271,67 | 326,00 | 271,67 | 326,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | 50100000-6 | Demaror | bucata | 1 | 405,83 | 487,00 | 405,83 | 487,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | 50100000-6 | Motorușul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 1 | 535,00 | 642,00 | 535,00 | 642,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | 50100000-6 | Colieri țavei de eșapament | bucata | 2 | 66,67 | 80,00 | 133,33 | 160,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | 50100000-6 | Spălarea cu soluție chimică a motorului | bucata | 2 | 83,33 | 100,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | 50100000-6 | Schimbarea traductorului de temperatură | bucata | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 32. | 50100000-6 | Schimbarea furtunului de sus a radiatorului de răcire | bucata | 2 | 346,67 | 416,00 | 693,33 | 832,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 33. | 50100000-6 | Reglarea farurilor | bucata | 2 | 41,67 | 50,00 | 83,33 | 100,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Furtun de admisie a aerului | bucata | 2 | 394,17 | 473,00 | 788,33 | 946,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Garnitura de chiloasă | set | 1 | 2 050,00 | 2 460,00 | 2 050,00 | 2 460,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 36. | 50100000-6 | Cuzinet de biela | set | 1 | 735,83 | 883,00 | 735,83 | 883,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 37. | 50100000-6 | Garnitura capacului cu clape | set | 1 | 2 033,33 | 2 440,00 | 2 033,33 | 2 440,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 38. | 50100000-6 | Supape (set) | set | 1 | 533,33 | 640,00 | 533,33 | 640,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 39. | 50100000-6 | Parbriz din spate | bucata | 1 | 704,17 | 845,00 | 704,17 | 845,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 40. | 50100000-6 | Miner la ușă interior | bucata | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 41. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergența a roților | bucata | 2 | 233,33 | 280,00 | 466,67 | 560,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 42. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 4 | 166,67 | 200,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 43. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 4 | 16,67 | 20,00 | 66,67 | 80,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 44. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 45. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 4 | 83,33 | 100,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 46. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 47. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 2 | 166,67 | 200,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 48. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 49. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 2 | 125,00 | 150,00 | 250,00 | 300,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 50. | 50100000-6 | Lucrări de încălzire | om/h | 2 | 166,67 | 200,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 51. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 7 | | | | | | | 29 917,50 | 35 901,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 1. | Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Rapid anului fabricării 2013, capacitatea motorului-1400 cm 000 km de trei ori pe ani | | | | | | | | | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil si filtru salon. |
| | 50100000-6 | unit | 1 | 1 351,67 | 1 622,00 | 1 351,67 | 1 622,00 | | | |

Servicii de reparație a automobilelor de marcă Skoda Rapid anului fabricării 2013, capacitatea motorului-1400 cm

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---|----------|----------|----------|----------|--|--|--------------------------|
| 2. | Amortizator fata (set) | set | 1 | 1 395,00 | 1 674,00 | 1 395,00 | 1 674,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | Amortizator spate (set) | set | 1 | 1 600,00 | 1 920,00 | 1 600,00 | 1 920,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 2 | 76,67 | 92,00 | 153,33 | 184,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 95,83 | 115,00 | 191,67 | 230,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | Becuri electrice (stop/frână) | bucata | 2 | 79,17 | 95,00 | 158,33 | 190,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 2 | 80,83 | 97,00 | 161,67 | 194,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | Bieleta de direcție (set) | set | 1 | 2 200,00 | 2 640,00 | 2 200,00 | 2 640,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | Braț cu cuzinet de jos | bucata | 1 | 310,00 | 372,00 | 310,00 | 372,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | Curea generator | bucata | 1 | 306,67 | 368,00 | 306,67 | 368,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 1 | 568,33 | 682,00 | 568,33 | 682,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 1 | 492,50 | 591,00 | 492,50 | 591,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 13. | Alezașul discurilor | bucata | 2 | 20,83 | 25,00 | 41,67 | 50,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | Rezervuar pentru lichid (spălarea parbrizului) | bucata | 1 | 207,50 | 249,00 | 207,50 | 249,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | Presetupa arborelui principal fata | bucata | 1 | 180,00 | 216,00 | 180,00 | 216,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 16. | Presetupa arborelui principal spate | bucata | 1 | 185,83 | 223,00 | 185,83 | 223,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 17. | Pârghie transveslă sus suspenzia spate | set | 2 | 118,33 | 142,00 | 236,67 | 284,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 18. | Pompa de ulei | bucata | 1 | 414,17 | 497,00 | 414,17 | 497,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 19. | Stabilizator | bucata | 1 | 304,17 | 365,00 | 304,17 | 365,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 20. | Ulei motor 5w-40 (litri) | litri | 2 | 108,33 | 130,00 | 216,67 | 260,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 21. | Presetupa semni axului | bucata | 1 | 121,67 | 146,00 | 121,67 | 146,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 22. | Termostat | bucata | 1 | 122,50 | 147,00 | 122,50 | 147,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 23. | Garnitura băii de ulei | bucata | 1 | 123,33 | 148,00 | 123,33 | 148,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 24. | Furtun de evacuare a radiatorului de răcire | bucata | 1 | 205,00 | 246,00 | 205,00 | 246,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 25. | Radiator de încălzire interior | bucata | 1 | 409,17 | 491,00 | 409,17 | 491,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 26. | Generator | bucata | 1 | 718,33 | 862,00 | 718,33 | 862,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 27. | Demaror | bucata | 1 | 761,67 | 914,00 | 761,67 | 914,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 28. | Motorușul electric pentru spălarea parbrizului | bucata | 1 | 185,00 | 222,00 | 185,00 | 222,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 29. | Capacul cu elape | bucata | 1 | 346,67 | 416,00 | 346,67 | 416,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 30. | Furtun de admisie a aerului | bucata | 1 | 239,17 | 287,00 | 239,17 | 287,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |
| 31. | Garnitura de chiloasă | set | 1 | 1 191,67 | 1 430,00 | 1 191,67 | 1 430,00 | | | Pe parcursul anului 2021 |



| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|------------------|------------------|----------|----------|--|
| 32. | 50100000-6 | Cuzinet de biela | set | 1 | 485,83 | 583,00 | 485,83 | 583,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 33. | 50100000-6 | Garnitura capcaciului cu clapete | set | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 34. | 50100000-6 | Baza anterului | bucata | 1 | 533,33 | 640,00 | 533,33 | 640,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 35. | 50100000-6 | Butucul din fata | set | 1 | 704,17 | 845,00 | 704,17 | 845,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 36. | 50100000-6 | Miner la usă exterior | bucata | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 37. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | bucata | 2 | 233,33 | 280,00 | 466,67 | 560,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 38. | 50100000-6 | Reparația echipamentului electric a automobilului | om/h | 3 | 208,33 | 250,00 | 625,00 | 750,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 39. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 4 | 16,67 | 20,00 | 66,67 | 80,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 40. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 41. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 4 | 83,33 | 100,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 42. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 43. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 44. | 50100000-6 | Lucrări de îndreptare și planare a caroseriei | unitate | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 45. | 50100000-6 | Lucrări de sudare | om/h | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 46. | 50100000-6 | Lucrări de lăcătușărie | om/h | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 47. | 50100000-6 | Vopsirea unei unități a caroseriei | unitate | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 8 | | | | | 19 731,67 | 23 678,00 | | | |
| 9 | Servicii de reparație/Deservirea tehnică a automobilelor de marcă Toyota Camry anului fabricării 2019, capacitatea motorului-1984 cm | | | | | | | | |
| 1. | Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km de trei ori pe ani | | unit | 1 | 1 558,33 | 1 870,00 | 1 558,33 | 1 870,00 | În deservirea tehnică se include: ulei motor, filtru ulei, filtru aer, filtru combustibil și filtru salon. |
| | 50100000-6 | | | 1 | 1 558,33 | 1 870,00 | 1 558,33 | 1 870,00 | |
| Servicii de reparație a automobilelor de marcă Toyota Camry anului fabricării 2019, capacitatea motorului-1984 cm | | | | | | | | | |
| 2. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază scurtă) | bucata | 2 | 95,83 | 115,00 | 191,67 | 230,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 3. | 50100000-6 | Becuri electrice (fază lungă) | bucata | 2 | 95,83 | 115,00 | 191,67 | 230,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 4. | 50100000-6 | Becuri electrice (stop/fână) | bucata | 2 | 81,67 | 98,00 | 163,33 | 196,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 5. | 50100000-6 | Becuri electrice (panou/salon) | bucata | 2 | 80,83 | 97,00 | 161,67 | 194,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 6. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna fata (set) | set | 1 | 745,83 | 895,00 | 745,83 | 895,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 7. | 50100000-6 | Plăcuțe frâna spate (set) | set | 1 | 638,33 | 766,00 | 638,33 | 766,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 8. | 50100000-6 | Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților | bucata | 2 | 233,33 | 280,00 | 466,67 | 560,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 9. | 50100000-6 | Demontarea - montarea roților | bucata | 4 | 16,67 | 20,00 | 66,67 | 80,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 10. | 50100000-6 | Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 11. | 50100000-6 | Îndreptarea jantei discului | bucata | 4 | 83,33 | 100,00 | 333,33 | 400,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 12. | 50100000-6 | Balansarea roții | bucata | 4 | 25,00 | 30,00 | 100,00 | 120,00 | Pe parcursul anului 2021 |



| | | | | | | | | | |
|----------------|------------|---|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 13. | 50100000-6 | Diagnosticarea la computer | bucata | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 14. | 50100000-6 | Lichid de frăna | litri | 2 | 333,33 | 400,00 | 666,67 | 800,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| 15. | 50100000-6 | Reparatia echipamentului electric a automobilului | om/h | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | Pe parcursul anului 2021 |
| Total 9 | | | | | 5 759,17 | 6 911,00 | 5 759,17 | 6 911,00 | |
| TOTAL | | | | | 214 661,67 | 257 594,00 | 214 661,67 | 257 594,00 | |

Semnat: _____



Numele, Prenumele: **Duca Victor** în calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

