

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr.ocds-b3wdp1-MD-1771229413226 din 24.02.2026
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autoturismelor pentru anul 2026

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Superb anul fabricării 2011-2017, capacitatea motorului-1984 cm VIN Code: TMBAH43T2E9051237, TMBAH43T0E9051141, TMBAB43T7C9031712, TMBAH63T2F9027565, TMBAH43T8F9014808, TMBAD6NP7H7551076								
1.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	6	1 666,67	2 000,00	10 000,00	12 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.2	Diagnostică motorului	bucata	6	0,83	1,00	5,00	6,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.3	Garnitura Chiulasei	bucata	6	541,67	650,00	3 250,00	3 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.4	Garnitura capacului cu clape	bucata	6	541,67	650,00	3 250,00	3 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.5	Radiator de încălzire interior	bucata	6	541,67	650,00	3 250,00	3 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.6	Bujii	bucata	6	125,00	150,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.7	Amortizator din față	bucata	6	833,33	1 000,00	5 000,00	6 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.8	Amortizator din spate	bucata	6	666,67	800,00	4 000,00	4 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.9	Rulment din spate	bucata	6	583,33	700,00	3 500,00	4 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.10	Rulment din față	bucata	6	833,33	1 000,00	5 000,00	6 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.11	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	6	125,00	150,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.12	Capăt bară de legătură	bucata	6	400,00	480,00	2 400,00	2 880,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.13	Tija de direcție	bucata	6	350,00	420,00	2 100,00	2 520,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.14	Articulația brațului (pivotal)	bucata	6	316,67	380,00	1 900,00	2 280,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.15	Bucșă stabilizator	bucata	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.16	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	bucata	6	266,67	320,00	1 600,00	1 920,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.17	Bucșă punte față	bucata	6	208,33	250,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.18	Bucșă punte spate	bucata	6	375,00	450,00	2 250,00	2 700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.19	Motorul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	6	291,67	350,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.20	Schimb bec electric	bucata	6	41,67	50,00	250,00	300,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.21	Traductor de temperatură	bucata	6	291,67	350,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

1.22	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	6	291,67	350,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.23	Ulei cutie de viteză manuală (toată cantitatea)	bucata	6	625,00	750,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.24	Disc de frânare față	bucata	6	833,33	1000,00	5 000,00	6 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.25	Plăcuți de frână din față	set	6	625,00	750,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.26	Disc de frânare spate	bucata	6	625,00	750,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.27	Plăcuți de frână spate	set	6	625,00	750,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.28	Rectificarea discului de frânare	bucata	6	0,83	1,00	5,00	6,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.29	Furtun de frână față	bucata	6	125,00	150,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.30	Furtun de frână spate	bucata	6	125,00	150,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						78 510,00	94 212,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Dacia Logan, anul fabricării 2019,

capacitatea motorului - 0898 cm

VIN Code:

UU1L5220463251181, UU1L5220263071164, UU1L5220663251182, UU1L5220263071101, UU1L5220463071134, UU1L5220563071188, UU1L5220863251569,

UU1L5220X63071185, UU1L5220563071191, UU1L5220563071174

2.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	10	1 666,67	2 000,00	16 666,67	20 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.2	Diagnostică motorului	bucata	10	8,33	10,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.3	Garnitura Chiulasei	bucata	10	458,33	550,00	4 583,33	5 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.4	Cureaua generatorului	bucata	10	316,67	380,00	3 166,67	3 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.5	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	10	291,67	350,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.6	Garnitura colectorului admisie	bucata	10	104,17	125,00	1 041,67	1 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.7	Garnitura colectorului evacuare	bucata	10	150,00	180,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.8	Garnitura capacului cu clape	bucata	10	416,67	500,00	4 166,67	5 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.9	Amortizator din față	bucata	10	750,00	900,00	7 500,00	9 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.10	Amortizator din spate	bucata	10	666,67	800,00	6 666,67	8 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.11	Rulment din spate	bucata	10	566,67	680,00	5 666,67	6 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.12	Rulment din față	bucata	10	625,00	750,00	6 250,00	7 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.13	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	10	416,67	500,00	4 166,67	5 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.14	Capăt bară de legătură	bucata	10	316,67	380,00	3 166,67	3 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.15	Tija de direcție	bucata	10	316,67	380,00	3 166,67	3 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.16	Articulația brațului (pivotal)	bucata	10	316,67	380,00	3 166,67	3 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.17	Bucșă stabilizator	bucata	10	25,00	30,00	250,00	300,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.18	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	bucata	10	100,00	120,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.19	Bucșă punte față	bucata	10	150,00	180,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

2.20	Bucșă punte spate	bucata	10	375,00	450,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.21	Reglarea faruri	bucata	10	83,33	100,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.22	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	10	208,33	250,00	2 083,33	2 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.23	Schimb bec electric	bucata	10	41,67	50,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.24	Broască portbagaj	bucata	10	125,00	150,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.25	Traductor de temperatură	bucata	10	125,00	150,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.26	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	10	291,67	350,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.27	Disc de frânare față	bucata	10	666,67	800,00	6 666,67	8 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.28	Plăcuți de frână din față	set	10	458,33	550,00	4 583,33	5 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.29	Plăcuți de frână spate	set	10	458,33	550,00	4 583,33	5 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.30	Furtun de frână față	bucata	10	66,67	80,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.31	Furtun de frână spate	bucata	10	66,67	80,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						106 291,67	127 550,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Dacia Duster, anul fabricării 2011-2019,

capacitatea motorului - 1598 cm

4 autoturisme

VIN Code:

UU1HSDAG544697785, VF1HJD40663569068, VF1HJD40063304114, UU1HSDJ9G53741707

3.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	4	1 666,67	2 000,00	6 666,67	8 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.2	Diagnostică motorului	bucata	4	8,33	10,00	33,33	40,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.3	Garnitura Chiulasei	bucata	4	458,33	550,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.4	Lanț de distribuie	bucata	4	1 333,33	1 600,00	5 333,33	6 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.5	Cureaua generatorului	bucata	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	4	458,33	550,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.7	Garnitura colectorului admisie	bucata	4	103,33	124,00	413,33	496,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.8	Garnitura colectorului evacuare	bucata	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.9	Garnitura capacului cu clape	bucata	4	375,00	450,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.10	Termostat	bucata	4	233,33	280,00	933,33	1 120,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.11	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	4	41,67	50,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.12	Bujii	bucata	4	125,00	150,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.13	Amortizator din față	bucata	4	916,67	1 100,00	3 666,67	4 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.14	Amortizator din spate	bucata	4	750,00	900,00	3 000,00	3 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.15	Rulment din spate	bucata	4	625,00	750,00	2 500,00	3 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.16	Rulment din față	bucata	4	625,00	750,00	2 500,00	3 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.17	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	4	416,67	500,00	1 666,67	2 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

3.18	Capăt bară de legătură	bucata	4	400,00	480,00	1 600,00	1 920,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.19	Tija de direcție	bucata	4	350,00	420,00	1 400,00	1 680,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.20	Articulația brațului (pivotal)	bucata	4	400,00	480,00	1 600,00	1 920,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.21	Bucșă stabilizator	bucata	4	208,33	250,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.22	Bieleț antiruli a barei stabilizatoare	bucata	4	266,67	320,00	1 066,67	1 280,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.23	Bucșă punte față	bucata	4	104,17	125,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.24	Bucșă punte spate	bucata	4	375,00	450,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.25	Reglarea faruri	bucata	4	83,33	100,00	333,33	400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.26	Motoruș electric pentru spălarea parbrizului	bucata	4	125,00	150,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.27	Schimb bec electric	bucata	4	125,00	150,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.28	Traductor de temperatură	bucata	4	125,00	150,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.29	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	4	291,67	350,00	1 166,67	1 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.30	Ulei cutie de viteză manuală (toată cantitatea)	bucata	4	625,00	750,00	2 500,00	3 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.31	Disc de frânare față	bucata	4	750,00	900,00	3 000,00	3 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.32	Plăcuți de frână din față	set	4	541,67	650,00	2 166,67	2 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.33	Plăcuți de frână spate	set	4	541,67	650,00	2 166,67	2 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.34	Rectificarea discului de frânare	bucata	4	41,67	50,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.35	Furtun de frână față	bucata	4	66,67	80,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.36	Furtun de frână spate	bucata	4	66,67	80,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						56 496,67	67 796,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Chevrolet Aveo, anul fabricării 2011,

capacitatea motorului- 1206 cm

VIN Code:

KL1SF69D9BB298121, KL1SF69D9BB155150, KL1SF69D9BB222638, KL1SF69D9BB299096, KL1SF69D9BB299293, KL1SF69D9BB277717, KL1SF69D9BB281468,

KL1SF69D9BB230647, KL1SF69D9BB231031

4.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	9	1 666,67	2 000,00	15 000,00	18 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.2	Diagnosticul motorului	bucata	9	8,33	10,00	75,00	90,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.3	Garnitura Chiulasei	bucata	9	458,33	550,00	4 125,00	4 950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.4	Lanț de distribuție	bucata	9	3 750,00	4 500,00	33 750,00	40 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.5	Cureaua generatorului	bucata	9	375,00	450,00	3 375,00	4 050,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.6	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	9	291,67	350,00	2 625,00	3 150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.7	Garnitura colectorului admisie	bucata	9	104,17	125,00	937,50	1 125,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.8	Garnitura colectorului evacuare	bucata	9	291,67	350,00	2 625,00	3 150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.9	Garnitura capacului cu clape	bucata	9	541,67	650,00	4 875,00	5 850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.10	Termostat	bucata	9	375,00	450,00	3 375,00	4 050,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

4.11	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	9	125,00	150,00	1 125,00	1 350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.12	Ventilator sistem de răcire	bucata	9	541,67	650,00	4 875,00	5 850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.13	Bujii	bucata	9	83,33	100,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.14	Amortizator din față	bucata	9	833,33	1 000,00	7 500,00	9 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.15	Amortizator din spate	bucata	9	750,00	900,00	6 750,00	8 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.16	Rulment din spate	bucata	9	750,00	900,00	6 750,00	8 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.17	Rulment din față	bucata	9	625,00	750,00	5 625,00	6 750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.18	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	9	416,67	500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.19	Capăt bară de legătură	bucata	9	316,67	380,00	2 850,00	3 420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.20	Tija de direcție	bucata	9	316,67	380,00	2 850,00	3 420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.21	Articulația brațului (pivotal)	bucata	9	316,67	380,00	2 850,00	3 420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.22	Bucșă stabilizator	bucata	9	208,33	250,00	1 875,00	2 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.23	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	bucata	9	266,67	320,00	2 400,00	2 880,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.24	Bucșă punte față	bucata	9	150,00	180,00	1 350,00	1 620,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.25	Bucșă punte spate	bucata	9	208,33	250,00	1 875,00	2 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.26	Reglarea faruri	bucata	9	83,33	100,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.27	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	9	208,33	250,00	1 875,00	2 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.28	Schimb bec electric	bucata	9	125,00	150,00	1 125,00	1 350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.29	Traductor de temperatură	bucata	9	125,00	150,00	1 125,00	1 350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.30	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	9	291,67	350,00	2 625,00	3 150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.31	Ulei cutie de viteză manuală (toată cantitatea)	bucata	9	583,33	700,00	5 250,00	6 300,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.32	Disc de frânare față	bucata	9	666,67	800,00	6 000,00	7 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.33	Plăcuți de frână din față	set	9	375,00	450,00	3 375,00	4 050,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.34	Disc de frânare spate	bucata	9	625,00	750,00	5 625,00	6 750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.35	Plăcuți de frână spate	set	9	458,33	550,00	4 125,00	4 950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.36	Rectificarea discului de frânare	bucata	9	41,67	50,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.37	Furtun de frână față	bucata	9	66,67	80,00	600,00	720,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.38	Furtun de frână spate	bucata	9	66,67	80,00	600,00	720,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						157 387,50	188 865,00	
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă SUZUKI JIMNY, anul fabricării 2019, capacitatea motorului- 0985 cm VIN Code: JSAFJB43V00353771								
5.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

5.4	Pernă motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.5	Lanț de distribuire	bucata	1	2 333,33	2 800,00	2 333,33	2 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.6	Cureaua generatorului	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.7	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.8	Pompă de apă	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.9	Suport motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.10	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.11	Termostat	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.12	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.13	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.14	Amortizator din față	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.15	Amortizator din spate	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.16	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.17	Caseta de direcție	bucata	1	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.18	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.19	Bucșă stabilizator	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.20	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	bucata	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.21	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.22	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.23	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.24	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.25	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.26	Traductor de temperatură	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.27	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.28	Ulei cutie de viteză manuală	bucata	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.29	Ambreiaj	bucata	1	3 333,33	4000,00	3 333,33	4 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.30	Disc de frânare față	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.31	Plăcuți de frână din față	set	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.32	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.33	Plăcuți de frână spate	set	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.34	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.35	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.36	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.37	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						22 821,67	27 386,00	

**Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă
Lada 2107 / 2121, anul fabricării 2004-2010,
capacitatea motorului- 1451 cm – 1690 cm
2 autoturisme
VIN Code:
XTA21214041750283, XTA210740A2946266**

6.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.2	Diagnostică motorului	bucata	2	8,33	10,00	16,67	20,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.3	Garnitura Chiulasei	bucata	2	208,33	250,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.4	Pernă motor	bucata	2	233,33	280,00	466,67	560,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.5	Cureaua GRM	bucata	2	750,00	900,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.6	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	2	291,67	350,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.7	Cureaua generatorului	bucata	2	125,00	150,00	250,00	300,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.8	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	2	125,00	150,00	250,00	300,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.9	Pompă de apă	bucata	2	291,67	350,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.10	Suport motor	bucata	2	233,33	280,00	466,67	560,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.11	Garnitura colectorului admisie	bucata	2	103,33	124,00	206,67	248,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.12	Garnitura colectorului evacuare	bucata	2	66,67	80,00	133,33	160,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.13	Garnitura capacului cu clape	bucata	2	66,67	80,00	133,33	160,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.14	Radiator sistem de răcire	bucata	2	750,00	900,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.15	Termostat	bucata	2	150,00	180,00	300,00	360,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.16	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	2	41,67	50,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.17	Bujii	bucata	2	125,00	150,00	250,00	300,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.18	Amortizator din față	bucata	2	666,67	800,00	1 333,33	1 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.19	Amortizator din spate	bucata	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.20	Rulment din spate	bucata	2	100,00	120,00	200,00	240,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.21	Rulment din față	bucata	2	100,00	120,00	200,00	240,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.22	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	2	166,67	200,00	333,33	400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.23	Caseta de direcție	bucata	2	1 000,00	1 200,00	2 000,00	2 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.24	Capăt bară de legătură	bucata	2	150,00	180,00	300,00	360,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.25	Tija de direcție	bucata	2	266,67	320,00	533,33	640,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.26	Articulația brațului (pivot)	bucata	2	83,33	100,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.27	Bucșă stabilizator	bucata	2	41,67	50,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.28	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	bucata	2	41,67	50,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.29	Bucșă punte față	bucata	2	150,00	180,00	300,00	360,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.30	Bendiks	bucata	2	83,33	100,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

6.31	Reglarea faruri	bucata	2	8,33	10,00	16,67	20,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.32	Schimb bec electric	bucata	2	41,67	50,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.33	Reparația echipamentului electric a automobilului	bucata	2	291,67	350,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.34	Ulei cutie de viteză manuală (toată cantitatea)	bucata	2	208,33	250,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.35	Disc de frânare față	bucata	2	375,00	450,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.36	Plăcuți de frână din față	set	2	291,67	350,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.37	Plăcuți de frână spate	set	2	291,67	350,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.38	Rectificarea discului de frânare	bucata	2	41,67	50,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.39	Lichid de frână	bucata	2	4,17	5,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.40	Furtun de frână față	bucata	2	43,33	52,00	86,67	104,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.41	Furtun de frână spate	bucata	2	41,67	50,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						17 785,00	21 342,00	
	Total oferta:					439 292,50	527 151,00	

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „QUALITY STANDARD” S.R.L