

Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (DBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
LOT NR.6 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI ÎNTREȚINERE A AUTOMOBILELOR DE MODEL RENAULT										
50110000-9	Lot 6.1. Renault Clio Symbol, v-cm3 1390 B, a/f 2004. 1 buc.	unități	1	120 365,83	144 439,00	120 365,83	144 439,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 6.2. Renault Laguna, v-cm3 2000 Benzina (cutia automat) a/f 2004 - 1 buc	unități	1	232 777,50	279 333,00	232 777,50	279 333,00	Pe parcursul anului 2022		
Total						353 143,33	423 772,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de Prim Vicepreședinte "DAC-Hermes" SA
 Ofertantul: DAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Copăcești nr.19



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 6.1. Renault Clio Symbol, v-cm3 1390 B, a/f 2004.1 buc.										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	590,00	708	590,00	708	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lant de distribuie - schimb	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura Baie ulei – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	1 264,16	1 517	1 264,16	1 517	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	25,83	31	25,83	31	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capitală	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (sei) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzinetai (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termosta - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgele ulei)	Buc.	1	1 288,33	1 546	1 288,33	1 546	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	337,50	405	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc – schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 685,00	2 022	1 685,00	2 022	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 404,16	1 685	1 404,16	1 685	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pemă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presune – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	112,50	135	112,50	135	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Etrier frână față – reparată/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparată/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	126,66	152	126,66	152	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparaje	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăț ușă (set) – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toבă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoraş macara geam - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăț portbagaj - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tracterea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tracterea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	773,33	928	773,33	928	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	148,33	178	148,33	178	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	862,50	1 035	862,50	1 035	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	641,66	770	641,66	770	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 391,66	1 670	1 391,66	1 670	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	304,16	365	304,16	365	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	275,00	330	275,00	330	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	955,83	1 147	955,83	1 147	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	67,50	81	67,50	81	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	7 720,83	9 265	7 720,83	9 265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 093,33	1 312	1 093,33	1 312	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	666,66	800	666,66	800	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	324,16	389	324,16	389	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu elape	Buc.	1	275,00	330	275,00	330	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu elape	Buc.	1	1 810,83	2 173	1 810,83	2 173	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	406,66	488	406,66	488	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 654,16	1 985	1 654,16	1 985	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciu a supapei (set)	Buc.	1	370,83	445	370,83	445	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bieă	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	491,66	590	491,66	590	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 458,33	1 750	1 458,33	1 750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	7 475,00	8 970	7 475,00	8 970	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	324,16	389	324,16	389	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	165,00	198	165,00	198	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 875,00	2 250	1 875,00	2 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 416,66	1 700	1 416,66	1 700	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	202,50	243	202,50	243	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Buteul din față	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Buteul din spate	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	270,83	325	270,83	325	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	244,16	293	244,16	293	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 651,66	3 182	2 651,66	3 182	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1 408,33	1 690	1 408,33	1 690	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	320,83	385	320,83	385	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	79,16	95	79,16	95	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	716,66	860	716,66	860	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	475,00	570	475,00	570	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	258,33	310	258,33	310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	4 583,33	5 500	4 583,33	5 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bielea antiruliu	Buc.	1	116,66	140	116,66	140	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	4 791,66	5 750	4 791,66	5 750	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 145,83	1 375	1 145,83	1 375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 145,83	1 375	1 145,83	1 375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	1 894,16	2 273	1 894,16	2 273	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 075,00	2 490	2 075,00	2 490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăți uși (set)	Buc.	1	2 205,00	2 646	2 205,00	2 646	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăți portbagaj	Buc.	1	1 487,50	1 785	1 487,50	1 785	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	637,50	765	637,50	765	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	680,83	817	680,83	817	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	1 145,83	1 375	1 145,83	1 375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	408,33	490	408,33	490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toăă eşapament (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Toăă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Toăă eşapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz faăă	Buc.	1	1 100,00	1 320	1 100,00	1 320	Pe parcursul anului 2022		
				120 365,83	144 439,00					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Schebun Director de Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
Oferantii: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chisinau, str. Calea Iosif 10.



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 6.2. Renault Laguna, v-cm3 2000 Benzina,(cutia automat) a/f 2004 - 1 buc										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 545,83	1 855	1 545,83	1 855	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuire - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura bazei ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baze ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	1 987,50	2 385	1 987,50	2 385	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanuri - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cabluri buji (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încălzirea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuplanta aer – reparație capitală	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuplanta aer – schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilulă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilulă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arboreiului cu came - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 535,00	1 842	1 535,00	1 842	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defecare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sfêric - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetață transmisie – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdaf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bicleta antinului – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de încălzușare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparajie	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambon toבă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motorș macara geam - schimb	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
	Piese auto	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
	Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	1 487,50	1 785	1 487,50	1 785	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	195,83	235	195,83	235	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	595,83	715	595,83	715	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	894,16	1 073	894,16	1 073	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	2 292,50	2 751	2 292,50	2 751	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	724,16	869	724,16	869	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	987,50	1 185	987,50	1 185	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	1 091,66	1 310	1 091,66	1 310	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capae supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 595,83	1 915	1 595,83	1 915	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	18 965,83	22 759	18 965,83	22 759	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 404,16	1 685	1 404,16	1 685	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	876,66	1 052	876,66	1 052	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	537,50	645	537,50	645	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	192,50	231	192,50	231	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clapae	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapae	Buc.	1	4 683,33	5 620	4 683,33	5 620	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 800,00	2 160	1 800,00	2 160	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	619,16	743	619,16	743	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) biełă	Buc.	1	850,00	1 020	850,00	1 020	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	1 000,83	1 201	1 000,83	1 201	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chitlășă	Buc.	1	2 291,66	2 750	2 291,66	2 750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chitlășă	Buc.	1	54 314,16	65 177	54 314,16	65 177	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	2 195,83	2 635	2 195,83	2 635	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	409,16	491	409,16	491	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	346,66	416	346,66	416	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 400,00	2 880	2 400,00	2 880	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 266,66	1 520	1 266,66	1 520	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	471,66	566	471,66	566	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	191,66	230	191,66	230	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	716,66	860	716,66	860	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	594,16	713	594,16	713	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	3 308,33	3 970	3 308,33	3 970	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetață transmisie	Buc.	1	5 960,83	7 153	5 960,83	7 153	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	950,00	1 140	950,00	1 140	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brăț inferior față	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brăț superior față	Buc.	1	929,16	1 115	929,16	1 115	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	58,33	70	58,33	70	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	366,66	440	366,66	440	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	6 000,00	7 200	6 000,00	7 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielea antiruliu	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	9 183,33	11 020	9 183,33	11 020	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	3 345,83	4 015	3 345,83	4 015	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	3 345,83	4 015	3 345,83	4 015	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	4 583,33	5 500	4 583,33	5 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	350,00	420	350,00	420	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	275,00	330	275,00	330	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată (filtru) 1schimb	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	708,33	850	708,33	850	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	4 031,66	4 838	4 031,66	4 838	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 009,16	1 211	1 009,16	1 211	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	1 283,33	1 540	1 283,33	1 540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1 750,00	2 100	1 750,00	2 100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	387,50	465	387,50	465	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	312,50	375	312,50	375	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	145,83	175	145,83	175	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	8 026,66	9 632	8 026,66	9 632	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	2 987,50	3 585	2 987,50	3 585	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăi ușă (set)	Buc.	1	3 656,66	4 388	3 656,66	4 388	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăi portbagaj	Buc.	1	1 647,50	1 977	1 647,50	1 977	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	1 041,66	1 250	1 041,66	1 250	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 908,33	3 490	2 908,33	3 490	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022		

TOTAL

232.777,50

279.333,00

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de Prim Vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ștefan cel Mare, 10

