



Aurmilion SRL, c/f: 1011600037854, TVA 0208233
 BC Mobiasbanca SA, MOBBMD22, c/d MD48MO2224ASV48814067100
 Republica Moldova, mun. Chisinau, str.Gr. Vieru 25
 Tel.: 0 (22)88-99-87, 079507231
www.cartridge.md
anna@cartridge.md

Anexa nr. 22

Specificații tehnice

ocds-b3wdp1-MD-1673617326514

Autoritatea Administrativă "Agenția Națională Transport Auto"

1/19/2023

n/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referinta
1	2	6	7	8	9	
1.1. Alimentare cartuș pentru imprimante:						
	<p>Reîncărcarea cartușelor (Cartridge):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canon 728/712/725/737, CRG 057; - Canon 443 dw; - HP435/436/CE285/CE278/CF283/M15-CF244. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120 	Marea Britanie	Producatorul tonerului :SCC	<p>La încărcarea cartușelor se va utiliza toner/cerneală de la producătorul imprimantei (original) și la cartușele cu CIP se va înlocui în costul serviciului de alimentare a cartușului se va include și prețul înlocuirii CIP-ului</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prestatorul este obligat să marcheze cartușul regenerat sau încărcat cu o etichetă care indică numărul cartușului și data lucrării. - Aspectul trebuie să fie lipsit de defecte și deteriorări vizibile evidente; - Volumul și greutatea umplerii tonerului în cartus trebuie să corespundă cu originalul; - Resursa cartușului trebuie să fie de cel puțin 95% în comparație cu originalul; -Perioada de garanție pentru serviciile de restaurare a cartușelor este de 3 încărcări după restaurare. Perioada de garanție pentru serviciile de încărcare a cartușului este până la epuizarea tonerului complet. -În cazul detectării unei calități slabe de imprimare a unui cartus restaurat de către Prestatorul, acesta trebuie schimbat în aceeași zi în termen de 1 oră din momentul în care Prestatorul este anunțat prin telefon. 	<p>La încărcarea cartușelor se va utiliza toner/cerneală de la producătorul imprimantei (original) și la cartușele cu CIP se va înlocui în costul serviciului de alimentare a cartușului se va include și prețul înlocuirii CIP-ului</p> <ul style="list-style-type: none"> -Prestatorul este obligat să marcheze cartușul regenerat sau încărcat cu o etichetă care indică numărul cartușului și data lucrării. - Aspectul trebuie să fie lipsit de defecte și deteriorări vizibile evidente; - Volumul și greutatea umplerii tonerului în cartus trebuie să corespundă cu originalul; - Resursa cartușului trebuie să fie de cel puțin 95% în comparație cu originalul; -Perioada de garanție pentru serviciile de restaurare a cartușelor este de 3 încărcări după restaurare. Perioada de garanție pentru serviciile de încărcare a cartușului este până la epuizarea tonerului complet. -În cazul detectării unei calități slabe de imprimare a unui cartus restaurat de către Prestatorul, acesta trebuie schimbat în aceeași zi în termen de 1 oră din momentul în care Prestatorul este anunțat prin telefon. 	

	<p>Reîncărcarea cartușelor (Cartridge): - Canon 719; HP CE505A. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 200</p>	<p>Marea Britanie</p>	<p>Producatorul tonerului :SCC</p>	<p>La încărcarea cartușelor se va utiliza toner/cerneală de la producătorul imprimantei (original) și la cartușele cu CIP se va înlocui în costul serviciului de alimentare a cartușului se va include și prețul înlocuirii CIP-ului - Prestatorul este obligat să marcheze cartușul regenerat sau încărcat cu o etichetă care indică numărul cartușului și data lucrării. - Aspectul trebuie să fie lipsit de defecte și deteriorări vizibile evidente; - Volumul și greutatea umplerii tonerului în cartus trebuie să corespundă cu originalul; - Resursa cartușului trebuie să fie de cel puțin 95% în comparație cu originalul; - Perioada de garanție pentru serviciile de restaurare a cartușelor este de 3 încărcări după restaurare. Perioada de garanție pentru serviciile de încărcare a cartușului este până la epuizarea tonerului complet. - În cazul detectării unei calități slabe de imprimare a unui cartus restaurat de către Prestatorul, acesta trebuie schimbat în aceeași zi în termen de 1 oră din momentul în care Prestatorul este anunțat prin telefon.</p>	<p>La încărcarea cartușelor se va utiliza toner/cerneală de la producătorul imprimantei (original) și la cartușele cu CIP se va înlocui în costul serviciului de alimentare a cartușului se va include și prețul înlocuirii CIP-ului - Prestatorul este obligat să marcheze cartușul regenerat sau încărcat cu o etichetă care indică numărul cartușului și data lucrării. - Aspectul trebuie să fie lipsit de defecte și deteriorări vizibile evidente; - Volumul și greutatea umplerii tonerului în cartus trebuie să corespundă cu originalul; - Resursa cartușului trebuie să fie de cel puțin 95% în comparație cu originalul; - Perioada de garanție pentru serviciile de restaurare a cartușelor este de 3 încărcări după restaurare. Perioada de garanție pentru serviciile de încărcare a cartușului este până la epuizarea tonerului complet. - În cazul detectării unei calități slabe de imprimare a unui cartus restaurat de către Prestatorul, acesta trebuie schimbat în aceeași zi în termen de 1 oră din momentul în care Prestatorul este anunțat prin telefon.</p>	
	<p>Regenerarea cartușelor (Cartridge): - Canon 728/712/725/737, CRG 057; - HP435/436/CE285/CE278/CF283/M15-CF244. - Canon 443 dw; Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120</p>	<p>Marea Britanie</p>	<p>Producatorul tonerului :SCC</p>	<p>La regenerarea/reparația cartușelor se vor înlocui toate piesele în costul serviciului de regenerare(reparație) a cartușului se va include și costul pieselor (DRUM, CIP, lamele, fotoreceptor, val magnetic, etc). - Regenerarea (repararea) și încărcarea a cartușelor trebuie efectuată în cel mult 1 oră din momentul primirii cererii de la Beneficiar, indiferent de volumul serviciilor de regenerare și încărcare.</p>	<p>La regenerarea/reparația cartușelor se vor înlocui toate piesele în costul serviciului de regenerare(reparație) a cartușului se va include și costul pieselor (DRUM, CIP, lamele, fotoreceptor, val magnetic, etc). - Regenerarea (repararea) și încărcarea a cartușelor trebuie efectuată în cel mult 1 oră din momentul primirii cererii de la Beneficiar, indiferent de volumul serviciilor de regenerare și încărcare.</p>	

	<p>Regenerarea cartușelor (Cartridge):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Canon 719; HP CE505A. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 200 	Marea Britanie	Producatorul tonerului :SCC	<p>La regenerarea/reparația cartușelor se vor înlocui toate piesele în costul serviciului de regenerare(reparație) a cartușului se va include și costul pieselor (DRUM, CIP, lamele, fotoreceptor, val magnetic, etc).</p> <p>- Regenerarea (repararea) și încărcare a cartuselor trebuie efectuată în cel mult 1 ora din momentul primirii cererii de la Beneficiar, indiferent de volumul serviciilor de regenerare și încărcare.</p>	<p>La regenerarea/reparația cartușelor se vor înlocui toate piesele în costul serviciului de regenerare(reparație) a cartușului se va include și costul pieselor (DRUM, CIP, lamele, fotoreceptor, val magnetic, etc).</p> <p>- Regenerarea (repararea) și încărcare a cartuselor trebuie efectuată în cel mult 1 ora din momentul primirii cererii de la Beneficiar, indiferent de volumul serviciilor de regenerare și încărcare.</p>	
	<p>Servicii de reparație și întreținere a printerelelor Canon LBP 2900/ LBP 6020/ LBP 151dw/MFU 4010, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilaxie; - schimbare fuser film; - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser etc. 	Marea Britanie	Producatorul tonerului :SCC	<p>Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei.</p>	<p>Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei.</p>	
	<p>Servicii de reparație și întreținere a printerelelor HP 1010/1020/MFP M125nw, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilaxie; - schimbare fuser film; - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser etc. 	Marea Britanie	Producatorul tonerului :SCC	<p>Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei.</p>	<p>Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei.</p>	
	<p>Servicii de reparație și întreținere a printerelelor Epson- LX 300-II/ LX 350 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profilaxie; - print head; - LFR. 	Marea Britanie	Producatorul tonerului :SCC	<p>Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei.</p>	<p>Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, inlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei.</p>	



Manager Corporate Clients
Ana Caterinici
Mun.Chisinau, Bd.Gr.Vieru,25
Tel.: +373 (22) 21-21-92, Mob.:079507231
e-mail: anna@cartridge.md
www.cartridge.md



