

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1702471608426					Data:	19.12.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Reîncărcarea cartușelor pentru anul 2024					Lot:		Pagina 1 din 4
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Specificația și țara de origine a piesei de schimb
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1. Canon – MF 230									
1.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
1.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
1.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
1.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
1.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
1.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
1.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
1.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
1.9		Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 1							59,56	49,63	
2.Canon - MF443w									
2.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
2.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
2.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
2.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
2.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
2.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
2.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
2.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
2.9		Cartuş nou	Bucată	1	300,00	250,00	300,00	250,00	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 2							76,22	63,52	
3.Canon - MF 3010									
3.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
3.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
3.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
3.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
3.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
3.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
3.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
3.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
3.9		Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 3							59,56	49,63	
4.Canon MF 744									
4.1		Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	80,00	66,67	80,00	66,67	Producator: SCC, CET China
4.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China

4.3	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
4.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
4.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
4.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
4.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
4.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
4.9		Cartuş nou	Bucată	1	400,00	333,33	400,00	333,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 4							91,22	76,02	
5.Canon - LBP 6020/6030									
5.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
5.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
5.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
5.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
5.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
5.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
5.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
5.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
5.9	Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China	
Preţul mediul al lotului 5							59,56	49,63	
6.Canon – MF4018									
6.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
6.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
6.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
6.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
6.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
6.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
6.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
6.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
6.9		Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 6							59,56	49,63	
7.Canon – 1000									
7.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
7.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
7.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
7.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
7.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
7.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
7.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
7.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
7.9		Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 7							59,56	49,63	
8.Canon – 3250									
8.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
8.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
8.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
8.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
8.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China

8.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
8.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
8.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
8.9		Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 8							59,56	49,63	
9.Imagine Runer 2425i									
9.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
9.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
9.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
9.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
9.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
9.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
9.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
9.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
9.9		Cartuş nou	Bucată	1	300,00	250,00	300,00	250,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 9							82,33	68,61	
10.Xerox – WorkCentre 3025/ Xerox B215									
10.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	80,00	66,67	80,00	66,67	Producator: SCC, CET China
10.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
10.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
10.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
10.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
10.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
10.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
10.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
10.9		Cartuş nou	Bucată	1	240,00	200,00	240,00	200,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 10							59,56	49,63	
11.Epson LX300									
11.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
11.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
11.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
11.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
11.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
11.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
11.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
11.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	50,00	41,67	50,00	41,67	Producator: SCC, CET China
11.9		Cartuş nou	Bucată	1	50,00	41,67	50,00	41,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 11							17,00	14,17	
12.HP-MFP135w									
12.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
12.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
12.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
12.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
12.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
12.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
12.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
12.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China

12.9		Cartuş nou	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 12							59,56	49,63	
13.HP-M107									
13.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
13.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
13.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
13.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
13.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
13.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
13.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
13.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
13.9		Cartuş nou	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 13							59,56	49,63	
14.HP-M12A									
14.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
14.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
14.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
14.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
14.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
14.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
14.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
14.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
14.9		Cartuş nou	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 14							59,56	49,63	
15.HP – 1102									
15.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
15.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
15.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
15.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
15.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
15.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
15.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
15.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
15.9		Cartuş nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 15							59,56	49,63	
16.HP – M102A									
16.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
16.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
16.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
16.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
16.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
16.6		Reparatie laser	Bucată	1	3,00	2,50	3,00	2,50	Producator: SCC, CET China
16.7		Curatire interior	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
16.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
16.9		Cartuş nou	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 16							59,56	49,63	
Preţului de ofertă P ₀ = (L1+L2+...+L13)/16							61,34	51,12	

Ofertantul: Oficiu AMG SRL

Semnat:Numele, prenumele: Gordin Maxim



Adresa: mun.Chisinau, D.Riscanu 20/2

În calitate de: Manager