

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Licitație publică nr. ocds-b3wdp2-MD-1612430031158 (21035878) din 09.02.2021 IMSPN INN „Diomid Gherman”	Data: 09.02. 2021__	Alternativa nr.: _____
Servicii de deservire si reparatie a conditionerelor pentru IMSPN INN „Diomid Gherman”	Lot: Servicii de deservire si reparatie a conditionerelor pentru IMSPN INN „Diomid Gherman”	Pagina: 1__din 2__

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Servicii						
31600000-2	Bunuri/Servicii: Servicii de deservire si reparatie a conditionerelor pentru IMSPN INN „Diomid Gherman”					
31600000-2	Servicii de deservire si reparatie a conditionerelor pentru IMSPN INN „Diomid Gherman” (2 ori pe an) Conform pozitiilor nr. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 din Specificatii			Suma lucrarilor neprevazute sa nu depaseasca 10000.00 lei. Multe conditionere se afla la etajul 2 si 3 ale ambelor blocuri . Sa se ia in calcul servicii de auto turn. Reparatia o sa se efectueze aparte conform actului de defectare. Chemari neprevazute la solutionarea defectiunelor aparute (urgent pe timp de vara)	1.Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 2.Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune.3 Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schimbătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. Suma lucrarilor neprevazute nu va depasi 10000.00 lei. Serviciile autoturnului sunt incluse in Pretul Ofertei. Reparatia o sa se efectueze aparte conform actului de defectare. Chemarile neprevazute la solutionarea defectiunelor aparute (urgent pe timp de vara)vor fi efectuate in decurs de 24 ore	
31600000-2	Servicii de deservire si reparatie a conditionerelor pentru IMSPN INN „Diomid Gherman” (3 ori			Suma lucrarilor neprevazute sa nu depaseasca 10000.00 lei. Multe conditionere se afla la etajul 2 si 3 ale ambelor blocuri . Sa se ia in	1.Verificarea stării suprafețelor exterioare și de lucru a pieselor/obiectelor. 2.Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu	

	pe an) Conform pozitiilor nr.3,20, 49,50,52 din Specificatii			calcul servicii de auto turn. Reparatia o sa se efectueze aparte conform actului de defectare. Chemari neprevazute la solutionarea defectiunelor aparute (urgent pe timp de vara)	ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune.3 Verificarea fiabilității fixării ventilatoarelor, conductelor de refrigerare, schim bătorului de căldură, senzorilor de temperatură, întărirea tuturor elementelor a răcitorului de aer. Suma lucrarilor neprevazute nu va depasi 10000.00 lei. Serviciile autoturnului sunt incluse in Pretul Ofertei. Reparatia o sa se efectueze aparte conform actului de defectare. Chemarile neprevazute la solutionarea defectiunelor aparute (urgent pe timp de vara)vor fi efectuate in decurs de 24 ore	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50