

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[illegible]

9	2. Sector 2 (PC28+00 - PC514+40)																		
10	2.1. Lucrari de terasament																		
11	2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier a caii drumului principal																		
12	2.3. Amenajarea si constructia drumurilor laterale																		
13	2.4. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton momolit																		
14	2.5. Reparatia podetului de diam.1,2m																		
15	2.6. Constructia podetelor de diam 0,8m la accese (2buc)																		
16	2.7. Reparatia podetelor tubulare de diam. 1,0m (1 buc)																		
17	2.8. Reparatia podetului tubular existent cu 2 deschideri																		
18	2.9. Organizarea circulatieirutiere																		

Data completării: “09” aprilie 2020

Nume: __Valentin VIZITIU_____

Funcția în cadrul firmei: __Director__

Denumirea firmei __Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL__