

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Licitația Nr.: 21032537 Autoritatea contractantă: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală IDNO 1003600150196				Data: 23.12.2020	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	Achiziționarea servicii de deservire și reparație a ascensoarelor pentru anul de activitate 2021				Lot: 1	Pagina: __ din __	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor/lucrărilor	Modelul ascensorului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bunuri/Servicii: Lotul I						
50750000-7	Servicii de deservire și reparație tehnică a ascensorului din cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală , str. C. Vîrnav 13.	Ascensor model IIII-404-A pentru persoane/- 1.0 m/sec. cu 10 stații, 500kg/6persoane	Rusia	Moscova	Conform caietului de sarcini	Nr. de uzină 4765; anul fabricației/instalării 1987/1988, Deservire tehnică conform HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor cît și instrucțiunilor uzinei producătoare prin care se asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și inofensivă a ascensoarelor, inclusiv asigură dispecerat Non Stop la sediul Prestatorului pentru intervenții operative a personalului de specialitate în cazul opririi	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.

						avariate sau funcționării defectuoase a ascensorului în termen de pînă la 1 oră de la sesizare. Serviciile efectuate de către Prestator se vor înscrie în Registrul de evidență a lucrărilor de revizie și deservire tehnică. Prestatorul întocmește Procese verbale de oprire din funcțiune a ascensoarelor care nu prezintă siguranță în funcționare (prezintă pericol) și anunță imediat despre aceasta Beneficiarul și dacă este cazul și Organul de control și Supraveghere tehnică de stat la ascensoare. Prestatorul respectă regulile de securitate și sănătate în muncă, protecție și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni.	
50750000-7	Servicii de deservire și reparație tehnică a ascensorului din cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală ,	Ascensor model ПП-404-А pentru persoane/- 1.0 m/sec. cu 10 stații, 500kg/6persoane	Rusia	Moscova	Conform caietului de sarcini	Nr. de uzină 4766., anul fabricației/instalării 1987/1988. Deservire tehnică conform HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor cît și instrucțiunilor uzinei	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la

	str. C. Vîrnav 13.					producătoare prin care se asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și inofensivă a ascensoarelor, inclusiv asigură dispecerat Non Stop la sediul Prestatorului pentru intervenții operative a personalului de specialitate în cazul opririi avariate sau funcționării defectuoase a ascensorului în termen de pînă la 1 oră de la sesizare. Serviciile efectuate de către Prestator se vor înscrie în Registrul de evidență a lucrărilor de revizie și deservire tehnică. Prestatorul întocmește Procese verbale de oprire din funcțiune a ascensoarelor care nu prezintă siguranță în funcționare (prezintă pericol) și anunță imediat despre aceasta Beneficiarul și dacă este cazul și Organul de control și Supraveghere tehnică de stat la ascensoare. Prestatorul respectă regulile de securitate și sănătate în muncă, protecție și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror	exploatarea ascensoarelor.
--	--------------------	--	--	--	--	---	----------------------------

						componente prezintă defectiuni.	
50750000-7	Servicii de deservire și reparație tehnică a ascensorului din cadrul IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală , str. C. Vîrnav 13.	Ascensor model ПП-404-A pentru persoane/- 1.0 m/sec. cu 4 stații, 500kg/6persoane	Rusia	Moscova	Conform caietului de sarcini	Nr. de înregistrare 5388. anul fabricației/instalării 1987/1990, Deservire tehnică conform HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor cât și instrucțiunilor uzinei producătoare prin care se asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și inofensivă a ascensoarelor, inclusiv asigură dispecerat Non Stop la sediul Prestatorului pentru intervenții operative a personalului de specialitate în cazul opririi avariate sau funcționării defectuoase a ascensorului în termen de pînă la 1 oră de la sesizare. Serviciile efectuate de către Prestator se vor înscrie în Registrul de evidență a lucrărilor de revizie și deservire tehnică. Prestatorul întocmește Procese verbale de oprire din funcțiune a ascensoarelor care nu prezintă siguranță în funcționare (prezintă pericol) și anunță imediat despre aceasta Beneficiarul și dacă este cazul și Organul de control și Supraveghere tehnică de stat la ascensoare. Prestatorul respectă regulile de securitate și sănătate în	HG nr. 506 din 05.07.2017 – Cerințe minime de securitate la exploatarea ascensoarelor.

						muncă, protecție și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor la ascensoare. Repararea sau schimbarea componentelor uzate sau defectate care constă în remedierea ansamblurilor și subansamblurilor ale căror componente prezintă defecțiuni.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **HÎRJĂU VICTOR** În calitate de: **Director general**

Ofertantul: **"GRAND LIFT" SRL**

Adresa: MD -2075, mun. CHIȘINĂU, str. I.Vieru 1/1._