

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1677744233368 din 13.03.2023
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lot.1 Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport, model „Toyota Land Cruiser 200” a/f 2012 vin: JTMCV05J304072593									
1	Diagnosticarea suspensiei	servicii	3	-	-	-	-	La solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2023, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor	
2	Înlocuire ulei de motor	servicii	3	41,67	50,00	125,00	150,00		
3	Înlocuire filtru de combustibil	servicii	3	41,67	50,00	125,00	150,00		
4	Înlocuire filtru de aer	servicii	3	41,67	50,00	125,00	150,00		
5	Înlocuire filtru de habitacul	servicii	3	41,67	50,00	125,00	150,00		
6	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	servicii	3	208,33	250,00	625,00	750,00		
7	Înlocuire plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	servicii	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
8	Înlocuire plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	servicii	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
9	Înlocuire disc frână față (set pentru 2 roți)	servicii	2	183,33	220,00	366,67	440,00		
10	Înlocuire disc frână spate (set pentru 2 roți)	servicii	2	183,33	220,00	366,67	440,00		
11	Înlocuire pivot suspensie față	servicii	2	200,00	240,00	400,00	480,00		
12	Înlocuire etrier frână față	servicii	2	166,67	200,00	333,33	400,00		
						3 258,33	3 910,00		
Denumirea pieselor și materialelor									
1	Ulei de motor: Specificație ACEA: A5;B5; SAE 5W30	litri	27	208,33	250,00	5 625,00	6 750,00		
2	Filtru de ulei	buc	3	83,33	100,00	250,00	300,00		
3	Filtru combustibil	buc	3	116,67	140,00	350,00	420,00		
4	Filtru de aer	buc	3	500,00	600,00	1 500,00	1 800,00		
5	Filtru habitacul	buc	3	100,00	120,00	300,00	360,00		

6	Plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	set.	2	595,00	714,00	1 190,00	1 428,00		
7	Plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	set.	2	464,17	557,00	928,33	1 114,00		
8	Disc frână față (set pentru 2 roți)	set.	2	1 056,67	1 268,00	4 226,67	5 072,00		
9	Disc frână spate (set pentru 2 roți)	set.	2	1 228,33	1 474,00	4 913,33	5 896,00		
10	Pivot suspensie față	set.	2	336,67	404,00	673,33	808,00		
11	Etrier frână față dreapta, stânga	set.	2	3 855,83	4 627,00	7 711,67	9 254,00		
TOTAL Lot 1						30 926,67	37 112,00		
Lot.2 Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport, model „Skoda Kodiah” a/f 2019 vin: TMBLK6NS9K8078737									
1	Diagnosticarea suspensiei	servicii	4	-	-	-	-	La solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2023, după înregistrarea contractului la Trezorăria de Stat a Ministerului Finanțelor	
2	Înlocuire ulei de motor	servicii	4	41,67	50,00	166,67	200,00		
3	Înlocuire filtru de combustibil	servicii	4	41,67	50,00	166,67	200,00		
4	Înlocuire filtru de aer	servicii	4	41,67	50,00	166,67	200,00		
5	Înlocuire filtru de habitacul	servicii	4	41,67	50,00	166,67	200,00		
6	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	servicii	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
7	Înlocuire plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	servicii	2	158,33	190,00	316,67	380,00		
8	Înlocuire plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	servicii	2	158,33	190,00	316,67	380,00		
9	Înlocuire bară de direcție stânga	servicii	2	158,33	190,00	316,67	380,00		
10	Înlocuire bară de direcție dreapta	servicii	2	158,33	190,00	316,67	380,00		
11	Înlocuire set MDG (mecanismul de distribuție a gazelor)	servicii	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00		
12	Înlocuire ulei în (cutia automată de viteze) DSG	servicii	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
13	Montare-demontare chiulașă	servicii	1	4 166,67	5 000,00	4 166,67	5 000,00		
14	Reparație capitală chiulașă (alezare, rectificare)	servicii	1	6 666,67	8 000,00	6 666,67	8 000,00		
15	Înlocuirea pompa sistemului de răcire	servicii	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
						15 016,67	18 020,00		
Denumirea pieselor și materialelor									
1	Ulei de motor SAE 5W30 VW 504.00; VW 507.00, ACEA C3	litri	28	83,33	100,00	2 333,33	2 800,00		
2	Filtru de ulei	buc	4	145,83	175,00	583,33	700,00		
3	Filtru combustibil	buc	4	500,00	600,00	2 000,00	2 400,00		
4	Filtru de aer	buc	4	312,50	375,00	1 250,00	1 500,00		
5	Filtru habitacul	buc	4	91,67	110,00	366,67	440,00		
6	Plăcuțe frână față (set pentru 2 roți)	set.	2	753,33	904,00	1 506,67	1 808,00		
7	Plăcuțe frână spate (set pentru 2 roți)	set.	2	520,83	625,00	1 041,67	1 250,00		

8	Bară de direcție stânga	buc	2	300,83	361,00	601,67	722,00		
9	Bară de direcție dreapta	buc	2	300,83	361,00	601,67	722,00		
10	Set MDG (curea de distribuție, rolă întinzător, rolă)	buc	1	2 043,33	2 452,00	2 043,33	2 452,00		
11	Pompa sistemului de răcire	buc	1	2 747,50	3 297,00	2 747,50	3 297,00		
12	Ulei (cutie automată de viteze) DSG: VW G 055 529	litri	6	566,67	680,00	3 400,00	4 080,00		
13	Set garnituri motor	set.	1	719,17	863,00	719,17	863,00		
14	Supape admisie	buc	8	276,67	332,00	2 213,33	2 656,00		
15	Supape evacuare	buc	8	281,67	338,00	2 253,33	2 704,00		
TOTAL Lot 2						38 678,33	46 414,00		
Lot.3 Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport, model „Land Rover Defender” a/f 2010 vin: SALLDHMS8AA792036									
1	Diagnosticarea computerizata a motorului	servicii	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2023, după înregistrarea contractului la Trezorerăria de Stat a Ministerului Finantelor	
2	Diagnosticarea suspensiei	servicii	1	-	-	-	-		
3	Înlocuire amortizator, direcție	servicii	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
4	Înlocuire cap bară de direcție (stânga, dreapta) exterior	servicii	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
5	Înlocuire pompa centrala, ambreaj	servicii	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00		
6	Înlocuire cruce cerdanica	servicii	2	416,67	500,00	833,33	1 000,00		
						3 041,67	3 650,00		
Denumirea pieselor și materialelor									
1	Amortizator, direcție	buc	1	1 091,67	1 310,00	1 091,67	1 310,00		
2	Cap bară de direcție (stânga, dreapta) exterior	buc	2	350,00	420,00	700,00	840,00		
3	Pompa centrală, ambreaj	buc	1	1 845,83	2 215,00	1 845,83	2 215,00		
4	Cruce cerdanica	buc	2	375,00	450,00	750,00	900,00		
TOTAL Lot 3						7 429,17	8 915,00		
TOTAL LOTURI:						77 034,17	92 441,00		

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „QUALITY STANDARD” S.R.L.

Adresa: Mun. Chișinău, or.Codru str. Sihastrului 42/3