

	Inlaturarea scurgerii pompa servodirectie.- 1 buc Schimb reductor fata - 1 buc Schimb set ambreaj - 1 buc Schimb planetara exteriora - 2 buc Schimb pompa de apa-1 buc Schimb garnitura baia ulei cutie-1 buc Schimb rulmenti butuc fata-2 buc Schimb intrerupator volan virarea stinga dreapta -1 buc Reparatia chiuloasa cu schimb set garnituri -1 set Schimb termostat-1 buc Schimb radiator de racire-1 buc Schimb rezervor pentru antigel - 1buc Schimb kit semering cutie de transfer - set Schimb bucese stabilizator - 6 buc Curatarea injectoarelor -4 buc Schimb bugii-4 buc Schimb cablaj aprinder -1 set Schimb perii stergator parbriz -1set Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	Schimb radiator conditioner- 1 buc Schimb curea conditioner- 1 buc Reparatia compresor conditioner - 1 buc Schimb Perna motor din dreapta 1buc Schimb garnitura baie ulei motor- 1 buc Reparatia sistema de frinare (distribuitoar) - 1 buc Inlaturarea scurgerii pompa servodirectie.- 1 buc Schimb reductor fata - 1 buc Schimb set ambreaj - 1 buc Schimb planetara exteriora - 2 buc Schimb pompa de apa-1 buc Schimb garnitura baia ulei cutie-1 buc Schimb rulmenti butuc fata-2 buc Schimb intrerupator volan virarea stinga dreapta -1 buc Reparatia chiuloasa cu schimb set garnituri -1 set Schimb termostat-1 buc Schimb radiator de racire-1 buc Schimb rezervor pentru antigel - 1buc Schimb kit semering cutie de transfer - set Schimb bucese stabilizator - 6 buc Curatarea injectoarelor -4 buc Schimb bugii-4 buc Schimb cablaj aprinder -1 set Schimb perii stergator parbriz -1set Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	Schimb Set perii parbriz 1 buc Schimb Kit balansier cutie - 1 buc Reparatie demaror - 1 buc
1.8 UAZ 39629-016 (CMF-879) 2890 cm3 Anul fabricare 2007			

