

Specificații de preț (F 4.2)

Lot 1. Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model VW T-4 motor 2.0 AAC (benzină) an.prod. 1998 și VW T-4 2.5 AXL an prod 2002 diesel.

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	50100000-6	Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)	2	Buc	1666,67	2000,00	3333,33	4000,00	La solicitare pe parcursul 2021
2	50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка)	2	Buc	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00	La solicitare pe parcursul 2021
3	50100000-6	Repararea complexă a chiulasei motorului AAC (Комплексный)	2	Buc	5000,00	6000,00	10000,00	12000,00	La solicitare pe parcursul 2021
4	50100000-6	Alezajul cilindrilor (Расточка блока цилиндров)	2	Buc	500,00	600,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
5	50100000-6	Reglarea pompei tensiune înaltă	1	Buc	4166,67	5000,00	4166,67	5000,00	La solicitare pe parcursul 2021
6	50100000-6	Înstalarea fazei de distribuție VW T-4	2	Buc	458,33	550,00	916,67	1100,00	La solicitare pe parcursul 2021
7	50100000-6	Demontarea și montarea cutiei de viteze (Снятие и установка)	2	Buc	708,33	850,00	1416,67	1700,00	La solicitare pe parcursul 2021
8	50100000-6	Schimbare ulei cutie de viteză mecanică T4	4	Buc	50,00	60,00	200,00	240,00	La solicitare pe parcursul 2021
9	50100000-6	Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)	8	Buc	250,00	300,00	2000,00	2400,00	La solicitare pe parcursul 2021
10	50100000-6	Diagnosticarea motorului	10	Buc	41,67	50,00	416,67	500,00	La solicitare pe parcursul 2021
11	50100000-6	Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)	12	Ore	125,00	150,00	1500,00	1800,00	La solicitare pe parcursul 2021
12	50100000-6	Diagnostică suspensiei	15	Buc	41,67	50,00	625,00	750,00	La solicitare pe parcursul 2021
13	50100000-6	Lucrari reparație punte față	50	Ore	125,00	150,00	6250,00	7500,00	La solicitare pe parcursul 2021
14	50100000-6	Lucrari reparație punte spate	50	Ore	125,00	150,00	6250,00	7500,00	La solicitare pe parcursul 2021
15	50100000-6	Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)	10	Buc	133,33	160,00	1333,33	1600,00	La solicitare pe parcursul 2021
16	50100000-6	Schimb Amortizator față 7D0413031C	6	Buc	1666,67	2000,00	10000,00	12000,00	La solicitare pe parcursul 2021

17	50100000-6	Schimb Articulație (șarnir) a mec. de tracțiune (intern) 701498103AX	4	Buc	166,67	200,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
18	50100000-6	Schimb Articulație (șarnir) a mec. de tracțiune (extern) 701498099BX	4	Buc	125,00	150,00	500,00	600,00	La solicitare pe parcursul 2021
19	50100000-6	Schimb Amplificator frână 7D0612105A	2	Buc	500,00	600,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
20	50100000-6	Schimb Bară direcție 701419810B	6	Buc	191,67	230,00	1150,00	1380,00	La solicitare pe parcursul 2021
21	50100000-6	Schimb Protector barei direcție 7D0419831	6	Buc	129,17	155,00	775,00	930,00	La solicitare pe parcursul 2021
22	50100000-6	Schimb Capătul barei direcție 701419812D	6	Buc	141,67	170,00	850,00	1020,00	La solicitare pe parcursul 2021
23	50100000-6	Schimb Capătul barei direcție 701419811E	6	Buc	141,67	170,00	850,00	1020,00	La solicitare pe parcursul 2021
24	50100000-6	Schimb Arc sabot frână 7D0615295A	4	Buc	91,67	110,00	366,67	440,00	La solicitare pe parcursul 2021
25	50100000-6	Schimb Sabot frână față (disc cu ventilare) 7D0698151E	6	Buc	291,67	350,00	1750,00	2100,00	La solicitare pe parcursul 2021
26	50100000-6	Schimb Sabot frână față (disc fără ventilare) 701698151G	6	Buc	291,67	350,00	1750,00	2100,00	La solicitare pe parcursul 2021
27	50100000-6	Schimb Sabot frână față (disc fără ventilare) 701698151E	6	Buc	291,67	350,00	1750,00	2100,00	La solicitare pe parcursul 2021
28	50100000-6	Schimb Disc de frână puntea față cu ventilare 7D0615301C	4	Buc	483,33	580,00	1933,33	2320,00	La solicitare pe parcursul 2021
29	50100000-6	Schimb Disc de frână puntea față fără ventilare 701615301G	4	Buc	441,67	530,00	1766,67	2120,00	La solicitare pe parcursul 2021
30	50100000-6	Schimb Furtun de frână 7D0611701E	8	Buc	195,83	235,00	1566,67	1880,00	La solicitare pe parcursul 2021
31	50100000-6	Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (față) 7D0407183	20	Buc	125,00	150,00	2500,00	3000,00	La solicitare pe parcursul 2021
32	50100000-6	Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (spate) 7D0407140A	16	Buc	116,67	140,00	1866,67	2240,00	La solicitare pe parcursul 2021
33	50100000-6	Schimb Bucșă-bloc pârghiei de sus 701407077A	20	Buc	100,00	120,00	2000,00	2400,00	La solicitare pe parcursul 2021
34	50100000-6	Schimb Bucșă-bloc pârghiei de sus 701407087	20	Buc	100,00	120,00	2000,00	2400,00	La solicitare pe parcursul 2021
35	50100000-6	Schimb Bucșa stabilizator 7D1411041	20	Buc	70,83	85,00	1416,67	1700,00	La solicitare pe parcursul 2021
36	50100000-6	Schimb Bucșa barei stabilizator 7D0411045	20	Buc	51,67	62,00	1033,33	1240,00	La solicitare pe parcursul 2021

37	50100000-6	Schimb Bara stabilizator 7D0411049	10	Buc	145,83	175,00	1458,33	1750,00	La solicitare pe parcursul 2021
38	50100000-6	Schimb Suport rotund de sus 701407187B	8	Buc	233,33	280,00	1866,67	2240,00	La solicitare pe parcursul 2021
39	50100000-6	Schimb Suport rotund de jos 7D0407361	8	Buc	233,33	280,00	1866,67	2240,00	La solicitare pe parcursul 2021
40	50100000-6	Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615123	4	Buc	1583,33	1900,00	6333,33	7600,00	La solicitare pe parcursul 2021
41	50100000-6	Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615124	2	Buc	1583,33	1900,00	3166,67	3800,00	La solicitare pe parcursul 2021
42	50100000-6	Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615123D	2	Buc	1916,67	2300,00	3833,33	4600,00	La solicitare pe parcursul 2021
43	50100000-6	Schimb Suport mecanism de frână față 7D0615124D	2	Buc	1916,67	2300,00	3833,33	4600,00	La solicitare pe parcursul 2021
44	50100000-6	Schimb Rem set 4A0698471	2	Buc	366,67	440,00	733,33	880,00	La solicitare pe parcursul 2021
45	50100000-6	Schimb Rem set suport 701698471	2	Buc	358,33	430,00	716,67	860,00	La solicitare pe parcursul 2021
46	50100000-6	Schimb Rem set suport 443698470	2	Buc	387,50	465,00	775,00	930,00	La solicitare pe parcursul 2021
47	50100000-6	Schimb Rem set suport 701698470	2	Buc	416,67	500,00	833,33	1000,00	La solicitare pe parcursul 2021
48	50100000-6	Schimb Rem set suport 7D0698470B	2	Buc	583,33	700,00	1166,67	1400,00	La solicitare pe parcursul 2021
49	50100000-6	Schimb Butuc roată 7D0501647A	6	Buc	458,33	550,00	2750,00	3300,00	La solicitare pe parcursul 2021
50	50100000-6	Schimb Rulment butuc 7D0498625	4	Buc	325,00	390,00	1300,00	1560,00	La solicitare pe parcursul 2021
51	50100000-6	Schimb Bară protecție 701407303	8	Buc	83,33	100,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
52	50100000-6	Schimb Colpac protector articulație (extern) 701498203A	8	Buc	225,00	270,00	1800,00	2160,00	La solicitare pe parcursul 2021
53	50100000-6	Schimb Colpac protector articulație (intern) 701498201	8	Buc	300,00	360,00	2400,00	2880,00	La solicitare pe parcursul 2021
54	50100000-6	Schimb Scaoă cu bolt de ghidare 7D0615125D / 701615126B	8	Buc	1466,67	1760,00	11733,33	14080,00	La solicitare pe parcursul 2021
55	50100000-6	Schimb Scaoă cu bolt de ghidare 7D0615125C	8	Buc	1466,67	1760,00	11733,33	14080,00	La solicitare pe parcursul 2021
56	50100000-6	Schimb Bucșa bloc mecanism de direcție 701419081A	6	Buc	70,83	85,00	425,00	510,00	La solicitare pe parcursul 2021

57	50100000-6	Schimb Rem set mecanism de direcție	2	Buc	375,00	450,00	750,00	900,00	La solicitare pe parcursul 2021
58	50100000-6	Schimb Pompa mecanism de direcție mot. AAC 028145157FX	1	Buc	1625,00	1950,00	1625,00	1950,00	La solicitare pe parcursul 2021
59	50100000-6	Schimb Pompa mecanism de direcție mot. AXL 7D0422155	1	Buc	1625,00	1950,00	1625,00	1950,00	La solicitare pe parcursul 2021
60	50100000-6	Schimb Furtun pompa mecanism de direcție 7D1422893D	2	Buc	1375,00	1650,00	2750,00	3300,00	La solicitare pe parcursul 2021
61	50100000-6	Schimb Furtun mecanismul direcție 7D1422891C	2	Buc	625,00	750,00	1250,00	1500,00	La solicitare pe parcursul 2021
62	50100000-6	Schimb Cilindru principal de frână 7D0611019A	1	Buc	958,33	1150,00	958,33	1150,00	La solicitare pe parcursul 2021
63	50100000-6	Schimb Inel amortizator 411513121	4	Buc	75,00	90,00	300,00	360,00	La solicitare pe parcursul 2021
64	50100000-6	Schimb Suport punte față 7D0499031C	2	Buc	3000,00	3600,00	6000,00	7200,00	La solicitare pe parcursul 2021
65	50100000-6	Schimb Arc suspensie 701511105B	4	Buc	483,33	580,00	1933,33	2320,00	La solicitare pe parcursul 2021
66	50100000-6	Schimb Amortizator spate 701513031P	6	Buc	425,00	510,00	2550,00	3060,00	La solicitare pe parcursul 2021
67	50100000-6	Schimb Disc de frână puntea spate 7D0615601	6	Buc	358,33	430,00	2150,00	2580,00	La solicitare pe parcursul 2021
68	50100000-6	Schimb Bucșă-bloc braț suspensie (extern) 701501131	8	Buc	187,50	225,00	1500,00	1800,00	La solicitare pe parcursul 2021
69	50100000-6	Schimb Bucșă-bloc braț suspensie (intern) 251501131A	8	Buc	187,50	225,00	1500,00	1800,00	La solicitare pe parcursul 2021
70	50100000-6	Schimb Furtun frână 171611775	8	Buc	108,33	130,00	866,67	1040,00	La solicitare pe parcursul 2021
71	50100000-6	Schimb Furtun frână 893611775A	8	Buc	95,83	115,00	766,67	920,00	La solicitare pe parcursul 2021
72	50100000-6	Schimb Funie frână de mână 7D0609701E	8	Buc	241,67	290,00	1933,33	2320,00	La solicitare pe parcursul 2021
73	50100000-6	Schimb Bara protecție 701501191	4	Buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00	La solicitare pe parcursul 2021
74	50100000-6	Schimb Inel amortizor 701513121	4	Buc	75,00	90,00	300,00	360,00	La solicitare pe parcursul 2021
75	50100000-6	Schimb Bolt amortizator 102289 - 01	12	Buc	258,33	310,00	3100,00	3720,00	La solicitare pe parcursul 2021
76	50100000-6	Schimb Filtru aer motor	12	Buc	123,33	148,00	1480,00	1776,00	La solicitare pe parcursul 2021

77	50100000-6	Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	8	Buc	175,00	210,00	1400,00	1680,00	La solicitare pe parcursul 2021
78	50100000-6	Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	6	Buc	191,67	230,00	1150,00	1380,00	La solicitare pe parcursul 2021
79	50100000-6	Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	15	Buc	104,17	125,00	1562,50	1875,00	La solicitare pe parcursul 2021
80	50100000-6	Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	10	Buc	138,33	166,00	1383,33	1660,00	La solicitare pe parcursul 2021
81	50100000-6	Schimb Filtru aer salon	5	Buc	158,33	190,00	791,67	950,00	La solicitare pe parcursul 2021
82	50100000-6	Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 cu rulment	2	Buc	841,67	1010,00	1683,33	2020,00	La solicitare pe parcursul 2021
83	50100000-6	Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI cu	1	Buc	2625,00	3150,00	2625,00	3150,00	La solicitare pe parcursul 2021
84	50100000-6	Schimb Cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI cu rulment	1	Buc	2291,67	2750,00	2291,67	2750,00	La solicitare pe parcursul 2021
85	50100000-6	Schimb Cureaua pompei mecanismului de direcție 044145271K	1	Buc	250,00	300,00	250,00	300,00	La solicitare pe parcursul 2021
86	50100000-6	Schimb Cureaua generatorului motor AXL 074145933AJ	1	Buc	275,00	330,00	275,00	330,00	La solicitare pe parcursul 2021
87	50100000-6	Schimb Rulou 074145278E	1	Buc	291,67	350,00	291,67	350,00	La solicitare pe parcursul 2021
88	50100000-6	Schimb Rulou 038903119D	1	Buc	416,67	500,00	416,67	500,00	La solicitare pe parcursul 2021
89	50100000-6	Schimb Rem set reparație capital motor AAC 2.0	1	Buc	8500,00	10200,00	8500,00	10200,00	La solicitare pe parcursul 2021
90	50100000-6	Schimb Rem set reparație motor AXL 2.5	1	Buc	12416,67	14900,00	12416,67	14900,00	La solicitare pe parcursul 2021
91	50100000-6	Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5 074103383AJ	1	Buc	2166,67	2600,00	2166,67	2600,00	La solicitare pe parcursul 2021
92	50100000-6	Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0 044103383D	2	Buc	2016,67	2420,00	4033,33	4840,00	La solicitare pe parcursul 2021
93	50100000-6	Schimb Garnitura carterului 044103609D3	2	Buc	312,50	375,00	625,00	750,00	La solicitare pe parcursul 2021
94	50100000-6	Schimb Garnitura carterului 039115220B	2	Buc	358,33	430,00	716,67	860,00	La solicitare pe parcursul 2021
95	50100000-6	Schimb Garnitura carterului 074115189B	1	Buc	291,67	350,00	291,67	350,00	La solicitare pe parcursul 2021
96	50100000-6	Schimb Garnitura capac supape motor AAC 2.0 051103483A	1	Buc	258,33	310,00	258,33	310,00	La solicitare pe parcursul 2021

97	50100000-6	Schimb Garnitura capac supape motor AXL 2.5	1	Buc	283,33	340,00	283,33	340,00	La solicitare pe parcursul 2021
98	50100000-6	Schimb Turbina motor AXL 2.5 074145703G	1	Buc	8000,00	9600,00	8000,00	9600,00	La solicitare pe parcursul 2021
99	50100000-6	Schimb Pompa sistem răcire motor AAC, 037121010C	1	Buc	645,83	775,00	645,83	775,00	La solicitare pe parcursul 2021
100	50100000-6	Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5 074121005NX	1	Buc	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
101	50100000-6	Schimb Pompa tensiune înaltă motor AXL 2.5 074130115BX	1	Buc	5333,33	6400,00	5333,33	6400,00	La solicitare pe parcursul 2021
102	50100000-6	Schimb Pompa ulei motor AAC 2.0 044115105B	2	Buc	2358,33	2830,00	4716,67	5660,00	La solicitare pe parcursul 2021
103	50100000-6	Schimb Pompa ulei motor AXL 2.5 074115105A	1	Buc	2566,67	3080,00	2566,67	3080,00	La solicitare pe parcursul 2021
104	50100000-6	Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0 7D0121253	2	Buc	1500,00	1800,00	3000,00	3600,00	La solicitare pe parcursul 2021
105	50100000-6	Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5 7D0121253A	1	Buc	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	La solicitare pe parcursul 2021
106	50100000-6	Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	2	Buc	2958,33	3550,00	5916,67	7100,00	La solicitare pe parcursul 2021
107	50100000-6	Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	1	Buc	1908,33	2290,00	1908,33	2290,00	La solicitare pe parcursul 2021
108	50100000-6	Schimb Funie ambriaj motor AAC 2.0 7D1721335	1	Buc	416,67	500,00	416,67	500,00	La solicitare pe parcursul 2021
109	50100000-6	Schimb Perna motor AAC, ABL 7D0199132E	4	Buc	550,00	660,00	2200,00	2640,00	La solicitare pe parcursul 2021
110	50100000-6	Schimb Perna cutie viteză motor AAC, ABL 7D0399107AC	4	Buc	1316,67	1580,00	5266,67	6320,00	La solicitare pe parcursul 2021
111	50100000-6	Schimb Perna cutie viteză motor AXL 7D0399107AD	1	Buc	1483,33	1780,00	1483,33	1780,00	La solicitare pe parcursul 2021
112	50100000-6	Schimb Termostat motor AAC,044121113	4	Buc	273,33	328,00	1093,33	1312,00	La solicitare pe parcursul 2021
113	50100000-6	Schimb Termostat motor AXL 069121113	1	Buc	273,33	328,00	273,33	328,00	La solicitare pe parcursul 2021
114	50100000-6	Schimb Tobă eşapament 044253609AH	1	Buc	1625,00	1950,00	1625,00	1950,00	La solicitare pe parcursul 2021
115	50100000-6	Schimb Tobă eşapament 074253609BA	1	Buc	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00	La solicitare pe parcursul 2021
116	50100000-6	Schimb Tobă eşapament mijlociu 028253409R	1	Buc	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00	La solicitare pe parcursul 2021

117	50100000-6	Schimb Tobă eşapament mijlociu 074253409AE	1	Buc	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00	La solicitare pe parcursul 2021
118	50100000-6	Schimb Radiator încălzire cabină 701819031	1	Buc	983,33	1180,00	983,33	1180,00	La solicitare pe parcursul 2021
119	50100000-6	Schimb Radiator încălzire cabină 701820031	1	Buc	983,33	1180,00	983,33	1180,00	La solicitare pe parcursul 2021
120	50100000-6	Schimb Radiator încălzire salon 701819032	8	Buc	958,33	1150,00	7666,67	9200,00	La solicitare pe parcursul 2021
121	50100000-6	Schimb Furtun sistem răcire 028121036	1	Buc	366,67	440,00	366,67	440,00	La solicitare pe parcursul 2021
122	50100000-6	Schimb Furtun sistem răcire 044121073AK	1	Buc	458,33	550,00	458,33	550,00	La solicitare pe parcursul 2021
123	50100000-6	Schimb Furtun sistem răcire044121049A	1	Buc	875,00	1050,00	875,00	1050,00	La solicitare pe parcursul 2021
124	50100000-6	Schimb Furtun sistem răcire 028121053N	1	Buc	291,67	350,00	291,67	350,00	La solicitare pe parcursul 2021
125	50100000-6	Schimb Furtun sistem răcire 037121053N	1	Buc	291,67	350,00	291,67	350,00	La solicitare pe parcursul 2021
126	50100000-6	Schimb Furtun sistem răcire044121058A	1	Buc	658,33	790,00	658,33	790,00	La solicitare pe parcursul 2021
127	50100000-6	Schimb Amortizor spate 701807417 2BC	1	Buc	2133,33	2560,00	2133,33	2560,00	La solicitare pe parcursul 2021
128	50100000-6	Schimb Amortizor față a.p.1998 (Caravelle) 7D0807221B	2	Buc	1666,67	2000,00	3333,33	4000,00	La solicitare pe parcursul 2021
129	50100000-6	Schimb Amortizor față a.p.2003 7D0807221 2BC	2	Buc	2250,00	2700,00	4500,00	5400,00	La solicitare pe parcursul 2021
130	50100000-6	Schimb Ștergător parbriz 357955425C	6	Buc	91,67	110,00	550,00	660,00	La solicitare pe parcursul 2021
131	50100000-6	Schimb Întinzător curea 044903315C	4	Buc	516,67	620,00	2066,67	2480,00	La solicitare pe parcursul 2021
132	50100000-6	Schimb Levier de tensionare 074903308	2	Buc	625,00	750,00	1250,00	1500,00	La solicitare pe parcursul 2021
133	50100000-6	Schimb Rulou curea tensionare 074145278F	2	Buc	433,33	520,00	866,67	1040,00	La solicitare pe parcursul 2021
134	50100000-6	Schimb Bujii motor AAC BUR5ET 101000036AB	8	Buc	183,33	220,00	1466,67	1760,00	La solicitare pe parcursul 2021
135	50100000-6	Schimb Bujii incandescente motor AXL 101401105	4	Buc	166,67	200,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
136	50100000-6	Schimb Distribuitor sistemde aprindere motor AAC 037905237AX	2	Buc	1041,67	1250,00	2083,33	2500,00	La solicitare pe parcursul 2021

137	50100000-6	Schimb Bobina 6NO905104	3	Buc	466,67	560,00	1400,00	1680,00	La solicitare pe parcursul 2021
138	50100000-6	Schimb Ventilator electric sistem de răcire 7D0959455M	1	Buc	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00	La solicitare pe parcursul 2021
139	50100000-6	Schimb Ventilator electric sistem de răcire 701959455AM	1	Buc	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00	La solicitare pe parcursul 2021
140	50100000-6	Schimb Generator motor AAC 028903025PX	1	Buc	2875,00	3450,00	2875,00	3450,00	La solicitare pe parcursul 2021
141	50100000-6	Schimb Generator motor AXL 074903018PX / 038903119D	1	Buc	1875,00	2250,00	1875,00	2250,00	La solicitare pe parcursul 2021
142	50100000-6	Schimb Demaror motor AAC 02B911023FX 1,1 kw	1	Buc	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	La solicitare pe parcursul 2021
143	50100000-6	Schimb Demaror motor ABL,AXL 02B911023LX 2,0 kw	1	Buc	1875,00	2250,00	1875,00	2250,00	La solicitare pe parcursul 2021
144	50100000-6	Schimb Coronița demaror 068105275A	2	Buc	3208,33	3850,00	6416,67	7700,00	La solicitare pe parcursul 2021
145	50100000-6	Schimb Reductor planetar 02B911303A	2	Buc	608,33	730,00	1216,67	1460,00	La solicitare pe parcursul 2021
146	50100000-6	Schimb Releu demaror 085911287	2	Buc	400,00	480,00	800,00	960,00	La solicitare pe parcursul 2021
147	50100000-6	Schimb Iacori demaror 053911311	2	Buc	541,67	650,00	1083,33	1300,00	La solicitare pe parcursul 2021
148	50100000-6	Schimb Bornă de bujie 032035255	2	Buc	125,00	150,00	250,00	300,00	La solicitare pe parcursul 2021
149	50100000-6	Schimb Cablu de tensiune înaltă	2	Buc	291,67	350,00	583,33	700,00	La solicitare pe parcursul 2021
150	50100000-6	Schimb Contactor sistem de aprindere motor 6N0905865	1	Buc	216,67	260,00	216,67	260,00	La solicitare pe parcursul 2021
151	50100000-6	Schimb Lăcata sistemului de aprindere motor AAC 7D0905855	2	Buc	258,33	310,00	516,67	620,00	La solicitare pe parcursul 2021
152	50100000-6	Schimb Întrerupător aprindere lumini exterior 701941532E	1	Buc	3083,33	3700,00	3083,33	3700,00	La solicitare pe parcursul 2021
153	50100000-6	Schimb Rele generator 028903803D	2	Buc	254,17	305,00	508,33	610,00	La solicitare pe parcursul 2021
154	50100000-6	Schimb Rele 028903803F	4	Buc	258,33	310,00	1033,33	1240,00	La solicitare pe parcursul 2021
155	50100000-6	Schimb Rele 047903803	2	Buc	400,00	480,00	800,00	960,00	La solicitare pe parcursul 2021
156	50100000-6	Schimb Rele 357911253A	2	Buc	250,00	300,00	500,00	600,00	La solicitare pe parcursul 2021

157	50100000-6	Schimb Perie generator	4	Buc	225,00	270,00	900,00	1080,00	La solicitare pe parcursul 2021
158	50100000-6	Schimb Perie demaror 020911209E	2	Buc	366,67	440,00	733,33	880,00	La solicitare pe parcursul 2021
159	50100000-6	Schimb Reductor demaror 020911303	2	Buc	483,33	580,00	966,67	1160,00	La solicitare pe parcursul 2021
160	50100000-6	Schimb Întrerupător 020945415A	2	Buc	120,83	145,00	241,67	290,00	La solicitare pe parcursul 2021
161	50100000-6	Schimb Pompa benzină 1H0919651P	3	Buc	1091,67	1310,00	3275,00	3930,00	La solicitare pe parcursul 2021
162	50100000-6	Schimb Releu №30 165906381	2	Buc	216,67	260,00	433,33	520,00	La solicitare pe parcursul 2021
163	50100000-6	Schimb Releu №167 191906383C	2	Buc	120,83	145,00	241,67	290,00	La solicitare pe parcursul 2021
164	50100000-6	Schimb Releu semnalizator de viraj 111953227D	2	Buc	141,67	170,00	283,33	340,00	La solicitare pe parcursul 2021
165	50100000-6	Schimb Felinar spate 701945096	2	Buc	500,00	600,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
166	50100000-6	Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	10	Buc	56,67	68,00	566,67	680,00	La solicitare pe parcursul 2021
167	50100000-6	Schimb Becuri H-7 12Vx55	10	Buc	60,83	73,00	608,33	730,00	La solicitare pe parcursul 2021
168	50100000-6	Schimb Bec HL 12Vx4W	20	Buc	41,67	50,00	833,33	1000,00	La solicitare pe parcursul 2021
169	50100000-6	Schimb Bec 12VxT4W	20	Buc	33,33	40,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
170	50100000-6	Schimb Bec 12V x 1,2W	20	Buc	33,33	40,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
171	50100000-6	Schimb Bec 12V P21x 5W	20	Buc	33,33	40,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
172	50100000-6	Schimb Bec 12V x R5W	20	Buc	33,33	40,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
173	50100000-6	Schimb Bec 12V x W5W	20	Buc	29,17	35,00	583,33	700,00	La solicitare pe parcursul 2021
174	50100000-6	Schimb Bec 12V x P21W	20	Buc	33,33	40,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
175	50100000-6	Schimb Bec 12V x PY21W orange	20	Buc	50,00	60,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
176	50100000-6	Schimb Bec 12V x 55W H1	20	Buc	50,00	60,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021

177	50100000-6	Schimb Bec 12V x 55W H3	20	Buc	50,00	60,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
178	50100000-6	Schimb Bec TL58Vx8W salon	20	Buc	37,50	45,00	750,00	900,00	La solicitare pe parcursul 2021
179	50100000-6	Schimb Bec K12Vx10W	20	Buc	25,00	30,00	500,00	600,00	La solicitare pe parcursul 2021
180	50100000-6	Schimb Bec FEST 12Vx10W	20	Buc	33,33	40,00	666,67	800,00	La solicitare pe parcursul 2021
181	50100000-6	Schimb Transmisie planetară demaror 02B911303A	1	Buc	533,33	640,00	533,33	640,00	La solicitare pe parcursul 2021
182	50100000-6	Schimb Pompa electrică ștergător parbriz IH5955651 PAT	1	Buc	245,83	295,00	245,83	295,00	La solicitare pe parcursul 2021
183	50100000-6	Schimb Sigaranță 10A	20	Buc	50,00	60,00	1000,00	1200,00	La solicitare pe parcursul 2021
184	50100000-6	Schimb Sigaranță 15A	20	Buc	58,33	70,00	1166,67	1400,00	La solicitare pe parcursul 2021
185	50100000-6	Schimb Siguranță 20A	20	Buc	70,83	85,00	1416,67	1700,00	La solicitare pe parcursul 2021
186	50100000-6	Schimb Siguranță 25A	20	Buc	66,67	80,00	1333,33	1600,00	La solicitare pe parcursul 2021
187	50100000-6	Schimb Siguranță 30A	20	Buc	66,67	80,00	1333,33	1600,00	La solicitare pe parcursul 2021
188	50100000-6	Schimb Siguranță 50A	20	Buc	91,67	110,00	1833,33	2200,00	La solicitare pe parcursul 2021
189	50100000-6	Schimb Siguranță 80A	20	Buc	158,33	190,00	3166,67	3800,00	La solicitare pe parcursul 2021
Total					162465,00	194958,00	362625,83	435151,00	
"Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Rusu Natalia În calitate de: Contabil Ofertantul: Sangrila-Grup SRL Adresa: Mun. Balti, str. Sofiei, 27"									