

Service:
tel.: 54 03 75, 92 36 78
fax.: 27 79 88
mob.: 079967201



Adresa:
Republica Moldova
mun. Chișinău
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia Tehnice **Inspectoratul General pentru Situații de Urgență**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707811981008 **din** 13.02.2024

Obiectul de achiziției: Achiziționarea serviciilor de reparație imprimante, multifuncționale de capacitate înaltă cât și încărcarea/regenerarea cartușelor pentru imprimante

Cod CPV	Nr.	Denumirea Serviciului	Cantitatea	Producatorul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Standard de referință	Termen de livrare/prestare
---------	-----	-----------------------	------------	--------------	-----------------	---	---	-----------------------	----------------------------

Serviciu de mentenanță a imprimantelor

1.	Canon i-Sensys MF 237w	1	Integral	Germany	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul de lazer 6. Schimbare Main Board 7. Profilaxia imprimantei Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul de lazer 6. Schimbare Main Board 7. Profilaxia imprimantei Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).		
2.	Canon i-Sensys MF 232w	1	Integral	Germany				
3.	Canon i-Sensys LBP 2900	1	Integral	Germany				
4.	Canon i-Sensys MF 211,	1	Integral	Germany				
5.	Canon i-Sensys MF 4780w,	1	Integral	Germany				
6.	Canon i-Sensys MF 4410	1	Integral	Germany				
7.	Canon i-Sensys LBP 3010B,	1	Integral	Germany				
8	Canon i-Sensys LBP 3010	1	Integral	Germany				
9	Canon i-Sensys LBP 6020	1	Integral	Germany				
10	Canon i-Sensys LBP 6020B	1	Integral	Germany				
11	Canon i-Sensys MF 8280Cw Color	1	Integral	Germany				
12	Canon i-Sensys LBP 611Cn Color,	1	Integral	Germany				
13	Canon i-Sensys MF 744 color	1	Integral	Germany				
14	Canon i-Sensys MF 4010	1	Integral	Germany				
15	Canon i-Sensys LBP6670dn,	1	Integral	Germany				
16	Canon MFP 1435 iF	1	Integral	Germany				
17	Canon MFP 1643 iF,	1	Integral	Germany				
18	HP LaserJet M1132 MFP	1	Integral	Germany				

19	HP LaserJet 1010	1	Integral	Germany		
20	HP LaserJet 1020	1	Integral	Germany		
21	HP LaserJet 1536 dnf MFP	1	Integral	Germany		
22	Hp pro MFP M277dw color	1	Integral	Germany		
Serviciu de mentenanta a imprimantelor						
23	EpsonL3l00	1	Integral	Germany	8. Schimbare PrintHead Piesa sus menționată care urmează a fi schimbat în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	8. Schimbare PrintHead Piesa sus menționată care urmează a fi schimbat în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).
24	Epson L810	1	Integral	Germany		
25	Canon Pixma G3411	1	Integral	Germany		
Serviciu de mentenanta a multifunctionale de capacitatea inalta						
1	Canon C 2220i Color	1	Integral	Germany	Să se indice prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. Defect termobloc; 3. Defect sistemul duplex; 4. Defect rolelor de cauciuc; 5. Defect componentelor rotative; 6. Restabilirea funcționalității DRUM-ului; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	Să se indice prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. Defect termobloc; 3. Defect sistemul duplex; 4. Defect rolelor de cauciuc; 5. Defect componentelor rotative; 6. Restabilirea funcționalității DRUM-ului; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).
2	MFP Toshiba E-studio 2006, Mono Copier	1	Integral	Germany		
3	Konica Minolta Bizhub225	1	Integral	Germany		
4	Xerox WorkCentre 5335	1	Integral	Germany		
Serviciu de incarcare si regenerare cartuse						
1	Canon 703 (120 gr. pe inc)	1	Integral	Germany	1. La încărcarea cartușelor să se utilizeze toner corespunzător producătorului imprimantei. 2. Numărul	1. La încărcarea cartușelor să se utilizeze toner corespunzător producătorului imprimantei. 2. Numărul
2	Canon 725 (85 gr. pe inc)	1	Integral	Germany		
3	Canon 728 (85 gr. pe inc)	1	Integral	Germany		
4	Canon 737 (90 gr. pe inc)	1	Integral	Germany		
5	Canon C-EXV 50 (650 gr. pe inc)	1	Integral	Germany		
6	Canon T06 (650 gr. pe inc)	1	Integral	Germany		

ISO2001

**La solicitatul
beneficiarului.
24 de ore de la
receptionarea
comenzii.
Inafara orelor de
lucru ne puteti
contacta pe siteul
nostru in JivoChat
(24/7)sau pe
telegramul/viber
ul nostru
079967201**

7	CF280/505 (300 gr. pe. inc)	1	Integral	Germany	copiilor/imprimări efectuate de file în formatul A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de către Producător pentru fiecare tip de cartuş în parte	copiilor/imprimări efectuate de file în formatul A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de către Producător pentru fiecare tip de cartuş în parte
8	Color Canon 045 (K,C,M,Y) (50gr/Inc/cartus)	1	Integral	Germany		
9	Color Canon 731 (K,C,M,Y) (50gr/Inc/cartus)	1	Integral	Germany		
10	Color Canon 055 (K,C,M,Y) (50gr/Inc/cartus)	1	Integral	Germany		
11	Color CF400 (K,C,M,Y) (50gr/Inc/cartus)	1	Integral	Germany		

Serviciu de incarcare si regenerare cartuse

12	Color Inc (KC/M/Y) for Canon Pixma G34II	1	Original	Japan	3. Cartușe cu cerneală, cerneala trebuie să fie originala conform imprimantelor.	3. Cartușe cu cerneală, cerneala trebuie să fie originala conform imprimantelor.
13	Color Inc (K(C/M/Y) for Epson L3100 70 ml	1	Original	Indonesia		
14	Color Inc (K/C/M/Y) for Epson L8100 – 1 set, (6x70 ml/in cartuş)	1	Original	Indonesia		

Serviciu de incarcare si regenerare cartuse

17	Xerox toner catrige for Xerox WorkCentre 5335	1	Original	USA	Se solicită tubul original conform modelului de imprimantă indicat.	4.Se solicită tubul original conform modelului de imprimantă indicat.
----	---	---	----------	-----	---	---

Regenerarea urmatoarelor tipuri de cartuse

1	Canon703	1	Integral	Germany	1. Regenerarea cartuşului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curăţare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.	1. Regenerarea cartuşului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curăţare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.
2	Canon 725	1	Integral	Germany		
3	Canon 728	1	Integral	Germany		
4	Canon 737	1	Integral	Germany		
5	Canon C-EXV 50	1	Integral	Germany		
6	. Canon T06	1	Integral	Germany		
7	CF280/505	1	Integral	Germany		
8	Canon 045 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany		
9	Canon 731 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany		
10	Canon 055 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany		
11	Canon CF400 (K,C,M,Y cu chip)	1	Integral	Germany		

Servicii de efectuare a diagnosticării dispozitivului tehnic cu emiterea actului de casare

Livrare Cartuse	1	buc	GRATIS			
Diagnosticare cu Act	1	buc	GRATIS			

Ser înal:



Numele, Prenumele: Madan V În calitate de: Director

Ofertantul: PRINTERRA SHOP SRL

Adresa: mun.Chisinau,str Ismail 9