

The following sample(s) was / were identified on behalf of the client as:

Sample Description : Anti Riot Helmet – 3 pcs
Utilization : Police use
Manufacturer : YF PROTECTOR CO., LTD
Country of Origin : China
Test Performed : ISO 6940 -2004
Sample Receiving Date : May 14,2019
Sample Resubmission Date : May 14,2019
Test Performing Date : May 15,2019
Test Result(s)

Test Requested	Result
ISO 6940 - 2004	Pass

Signed for and on behalf of
YF PROTECTOR CO.,LTD



David Du
Approved Signatory

Test Report No.: 1130 Anti Riot Helmet Code: AH002 (ICBC0029) Date: May 15, 2019

Test Conducted:

Based on ISO 6940- 2004, Police Riot Helmet for equipment-requirements and test methods.

Test Project:**FLAME TEST****1. Purpose**

This test is performed to determine the flame retardance properties of the helmet.

2. Apparatus

- Gas burner with a 10mm ($\pm$ 1mm) bore mounted at an angle of 45 degrees;
- Gas supply consisting of minimum 95% propane;
- Pressure control valve with meter.

3. Preparation of Test Equipment**3.1 Burner**

Light the burner and adjust the gas pressure to 3.5kPa.


3.2 Flame

Adjust the air supply to give a blue flame with no visible yellow and an inner blue cone of 15mm length.

4 Test Procedure

- 4.1. Select a suitable area of the outer shell of the helmet, but not within 25mm radius of visor mounting points.
- 4.2. Support the helmet at an angle so the surface to be tested is at an angle of 90° to the tip of the flame (Figure below).
- 4.3. Apply the flame for a period of 30 seconds ($\pm$ 3 seconds).
Remove from the flame and record the time for any flames on the helmet to extinguish.
- 4.4. Record any evidence of damage to the helmet shell and interior.
- 4.5. Allow the helmet to cool to room temperature.
- 4.6. Repeat steps 4.2 to 4.5 on another section of the helmet, but not within 50mm radius of the previous test.
- 4.7. Allow the helmet to cool to room temperature.
- 4.8. Select an area of the visor to be tested, but not within 25mm of the visor mounting points.

- 4.9. With the visor mounted on an appropriate helmet, support the helmet at an angle so the surface to be tested is at an angle of 90° to the tip of the flame.
- 4.10. Apply the flame for a period of 10 seconds (± 2 seconds).
- 4.11. Remove from the flame and record the time for any flames on the visor to extinguish.
- 4.12. Record any evidence of damage to the visor



5. Results

- The test sample has passed if no area of the helmet and visor continues burning for more than 10 seconds after removal from the flame.
- The test sample has failed if any area of the helmet or visor continues burning for more than 10 seconds after removal from the flame or the inner lining of the helmet shows visual signs of burning or melting.

6. Conclusion

- After removing the flame, the flame self extinguish in 4.5 sec

7. Test Conclusion: PASS

Următoarea mostra a fost identificata în numele clientului ca:

Descrierea eșantionului: Cască anti-revoltă - 3 buc
Utilizare: Utilizate de Politie
Producător: YF PROTECTOR CO., LTD
Țara de origine: China
Testul efectuat: ISO 6940 -2004
Data primirii mostrei: 14 Mai, 2019
Data retrimiterii mostrei: 14 Mai 2019
Data efectuării testului: 15 Mai 2019

Testul Cerut	Rezultatul
ISO 6940 – 2004	Acceptat



Semnat pentru și în numele

YF PROTECTOR CO., LTD

David Du

Semnator Aprobat

Testul efectuat:

Bazat pe ISO 6940- 2004, Casca de protectie pentru echipament - cerinte și metode de testare.

Proiect de testare:



TEST DE FLACARA

1. Scop

Acest test este realizat pentru a determina proprietățile de rezistență la flacăra a castii.

2. Aparat

- Arzător cu gaz cu o duza de 10 mm (± 1 mm) montat la un unghi de 45°;
- Alimentarea cu gaz constând din minimum 95% gaz propan;
- Robinet de control al presiunii cu contor.

3. Pregătirea echipamentelor de testare

3.1 Arzător

Aprindeți arzătorul și reglați presiunea gazului la 3,5kPa.

3.2 Flacăra

Reglați sursa de aer pentru a da o flăcăre albastră fără galben vizibil și un con albastru interior de 15 mm lungime.

4 Procedura de testare

4.1. Selectați o zonă adecvată a carcasei exterioare a castii, dar nu pe o rază de 25 mm fata de punctele de montare a vizorului.

4.2. Sprijiniți casca într-un unghi, astfel încât suprafața de testat să fie într-un unghi de 90° față de vârful flăcării (vedeti figura de mai jos).

4.3. Aplicați flacăra pentru o perioadă de 30 de secunde (± 3 secunde).

Indepartati flacăra și înregistrați timpul in care toate flăcările de pe cască s-au stins.

4.4. Înregistrați orice dovada de deteriorare a carcasei și interiorului castii.

4.5. Lăsați casca să se răcească la temperatura camerei.

4.6. Repetați pașii 4.2 până la 4.5 pe o altă secțiune a castii, dar nu pe o rază de 50mm a testului anterior.

- 4.7. Lăsați casca să se răcească la temperatura camerei.
- 4.8. Selectați o zonă a vizorului care urmează să fie testată, dar nu în interiorul a 25 mm de la vizorul montata.
- 4.9. Cu vizorul montat pe o cască, susțineți casca într-un unghi astfel încât suprafața testată este într-un unghi de 90 ° față de vârful flăcării.
- 4.10. Aplicați flacăra pentru o perioadă de 10 secunde ($\pm$ 2 secunde).
- 4.11. Îndepărtați flacăra și înregistrați timpul pentru stingerea eventualelor flăcări de pe vizor.
- 4.12. Înregistrați orice dovada de deteriorare a vizorului

(FOTO)

5. Rezultate

- Moștra este aprobată dacă nicio zonă a castii și a vizorului continuă să ardă mai mult de 10 secunde după scoaterea din flacăra
- Moștra a eșuat dacă vreo zonă a castii sau a vizorului continuă să ardă mai mult de 10 secunde după scoaterea din flacăra sau căptușeala interioară a castii prezintă semne vizuale de ardere sau topire.

6. Concluzie

- După îndepărtarea flăcării, flacăra se stinge automat în 4,5 sec

7. Concluzia testului: ACCEPTAT



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mihaela Păduraru'.



UNIUNEA COLEGIILOR CONSILIERILOR
JURIDICI DIN ROMANIA

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BUCURESTI



Încheiere de atestare nr. 73
privind data, identitatea părților și conținutul prezentului Act
Anul 2020, luna Iunie, ziua 15

In fața mea, dr. Vornicov Mihail, consilier juridic - înscris în Tabloul profesional sub nr. 40D-7205, la sediul societății ICBC – INTERNATIONAL CONSULTANTS AND BUSINESS COMPANY SRL, s-a prezentat:

1. D-na **PADURARU Mihaela**, traducator și interpret autorizat de Ministerul Justiției, pentru limbile Engleza-Franceza, având Autorizația nr 2752,

care, după traducerea Documentului, a consimțit la încheierea prezentului înscris și a semnat toate exemplarele lui.

În temeiul art.4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și a art.10 din Statutul profesiei de consilier juridic

ATEST DATA, IDENTITATEA PĂRȚILOR ȘI CONȚINUTUL PREZENTULUI ACT



U.C.C.J.R.
COLEGIUL CONSILIERILOR
JURIDICI BUCUREȘTI



C.J. Dr. VORNICOV Mihail

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE ART.4 DIN LEGEA NR. 514/2003
ȘI ART.10 DIN STATUTUL PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC ATEST
DATA, IDENTITATEA PĂRȚILOR ȘI CONȚINUTUL PREZENTULUI ACT
NR. **73** DATA **15.06.2020** SEMNATURA **Dr. Vornicov Mihail**

