



Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Hîncești

str. Mihalcea Hîncu nr.238, MD 3401, or.Hîncești
Tel:+373 0269 22448;+373 0269 23235; Fax.+373026923235;e-mail:srhincesti@ms.md
www.sr-hincesti.ms.md

nr. 358 din 31.05.2023

OE participanți la procedura de achiziție
ocds-b3wdp1-MD-1682063976359 din 11.05.2023

Prin prezenta, grupul de lucru din cadrul IMSP SR Hîncești, urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1682063976359 din 11.05.2023 privind Achiziționarea Lucrari de reparație secției Imagistică la IMSP Spitalul Raional Hincesti, Vă comunică decizia din 31.05.2023 cu privire la evaluarea ofertelor, după cum urmează:

Denumirea lotului	Operatorul economic desemnat câștigător	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lot 1 Lucrari de reparație secției Imagistică la IMSP Spitalul Raional Hincesti	SRL QUANTIS ECO	1 buc (proiect)	3 507 003,53	4208404,25
Lot 2 Lucrari de reparație secției Imagistică la IMSP Spitalul Raional Hincesti (Tomograf)	SRL QUANTIS ECO	1 buc (proiect)	1 367 392,75	1640871,30

Lotul 1 Lucrari de reparație secției Imagistică la IMSP Spitalul Raional Hincesti
Lotul 2 Lucrari de reparație secției Imagistică la IMSP Spitalul Raional Hincesti (Tomograf), oferta operatorului economic SRL UNICONS AI, pe primul loc după preț, se respinge în conformitate art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire (cerințelor tehnice) și anume:

In urma clarificarilor, am primit informatie cu privire la Ușa Medicală Batantă cu plumb pentru radiologie, fiind ofertat modelul:

- DT-O/PS (rys. B29) - cu tocul PORTA System Ranforsat cu tablă de plumb, cu dimensiuni maxime:

1.5. Ușile DT-0

Dimensiunile maxime ale ușilor DT-0 sunt indicate în Tabelul 4

Tabel 4

Tipul de ușa	Lățimea, mm			Înălțimea, mm		
	în golul tocului	exterioară a canatului	în golul zudului	în golul tocului	exterioară a canatului	în golul zudului

Uși cu toc metalic						
DT-O/M	996	1044	1076*	2183	2200	2223*

ITB-KOT-2017/0096 ediția I

Uși cu toc din lemn PORTA System Ranforsate						
DT-O/PS	1002	1044	1080	2186	2200	2230
*În cazul ușilor cu toc cu profil adaptat pentru instalarea de benzi de mascare la dimensiuni se adaugă câte 24 mm la lățimea deschiderii peretei în zid și 12 mm la înălțimea deschiderii în zid						

In caietul de sarcini s-a solicitat:

- Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x I mm), placi din otel 9,96 mm echivalent de plumb 1.66 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U2 - 2060x860 mm)
- Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x I mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U5 - 2060x860 mm)
- Usa Medicala Batanta in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001, echipata cu geamuri intr-un cadru rezistent la actiunea acizilor 400 x 600 mm. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu sistem acces control. (UI - 2460x1460 mm)
- Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie in doua canaturi. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x I mm), placi din otel 9,96 mm echivalent de plumb 1.66 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U2 - 2060x860 mm)
- Usa Medicala Batanta. Intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL, RAL 7001. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotata cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U3, U4 - 2060x1160 mm)
- Usa Medicala Batanta cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x I mm), placi din otel 5,41 mm echivalent de plumb > 0.85 mm Pb. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 5024. Dotat cu sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii, cu lacat. (U5 - 2060x860 mm).

A fost prezentat model de usi intr-un singur canat de dimensiuni maxim 2200*1044, ceea ce nicidecuni nu acopera usile de tip:

- U3, U4 - 2060x1160 mm
- U2 - 2060x860 mm in doua canaturi

Pentru pozitia din caiet de sarcini: Fereastra cu sticla plumbata echivalent 1.268 mm Pb. Grosimea minimala a sticlei 10mm la 100 kV (F1 - 960x760 mm), nu a fost prezentata informatia solicitata, care sa faca dovada corespunderii si respectarea Legii nr. 132 din 08 iunie 2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, nu au fost prezentate certificatele de conformitate sau declarațiile de conformitate a acestor produse, care fac dovada că sunt conforme și nu pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu standardul EN ISO 9001:2015 și EN ISO 14001:2015.

Prețurile ofertate pentru pozițiile Usa Medicala Batanta cu plumb si,Fereastra cu sticla plumbata echivalent 1.26gmm pb, nu corespund preturilor de piata, sunt de citeva ori mai mici, ceea ce suplimentar dau dovada necoresponderii calitatii solicitate.

In caietul de sarcini pentru Sistem de aspiratie si racire si evacuare a aerului in executie igienica, Caracteristici: Admisie: - ventilator cu productivitatea 1835 S-13/h, P=1137 Pa, Evacuare: - ventilator cu productivitatea 1040 m3/h, P=1100 Pa. In specificatia tehnica oferita echipamentul propus are o productivitate de P=900 Pa, care este net inferior celui solicitat.

Lotul 2 Lucrari de reparatie sectiei Imagistica la IMSP Spitalul Raional Hincesti (Tomograf), oferta operatorului economic SRL NISPROFCON, pe locul doi dupa pret, se respinge in conformitate art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire (cerințelor tehnice) și anume:

un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturi în complex

Cu respect,

Președinte
grupul de lucru



Iurii Petcu

Lot 1	Lucrari de reparatie sectiei Imagistica la IMSP Spitalul Raional Hincesti	1 lot	1 367 392,73	
Lot 2	Lucrari de reparatie sectiei Imagistica la IMSP Spitalul Raional Hincesti	1 lot	1 367 392,73	16-0871,30

Ex: V. Goroholschi
Tel. 0269 2-26-34; 069302105

Lotul 1 Lucrari de reparatie sectiei Imagistica la IMSP Spitalul Raional Hincesti
Lotul 2 Lucrari de reparatie sectiei Imagistica la IMSP Spitalul Raional Hincesti (Tomograf), oferta operatorului economic SRL UNICONS AI, pe primul loc dupa pret, se respinge in conformitate art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire (cerințelor tehnice) și anume:

In urma clarificarilor, am primit informatie cu privire la Usa Medicala Batanta cu plumb pentru radiologie, fiind oferit modelul:

- DT-04N (ys. B2S) - cu tocul PORTA System Reinfortat cu tabla de plumb, cu dimensiuni maxime:

1.5. Ușile DT-0
Dimensiunile maxime ale ușilor DT-0 sunt indicate în Tabelul 4

Tabel 4

Tipul de usa	Lățimea, mm			Înălțimea, mm		
	în golul tocului	exterioară a canatului	în golul zădului	în golul tocului	exterioară a canatului	în golul zădului