

Caiet de sarcini

Servicii

1. Cerințe privind modul de prestare a serviciilor:

- a) *Stagiul minim de activitate a întreprinderii în domeniu - 5 ani.*
- b) *Numărul minim de posturi de deservire tehnică amplasate pe același teritoriu (aceiași adresă):*
 - *4 unități dotate cu dispozitive de ridicare (elevatoare auto) din care 1 cu capacitate de ridicare min de 4500 kg.*
 - *2 utilaje de diagnosticare computerizată a sistemelor automobilului.*
 - *1 utilaj computerizat 3D separat pentru reglarea unghiurilor roților*
 - *2 utilaje pentru verificarea, deservirea și reparația sistemelor de climatizare.*
 - *1 cameră de vopsit a autoturismelor.*
 - *1 stand de tinichigerie specializat separat.*
 - *1 stand pentru instalarea/montarea anvelopelor, balansarea.*
 - *1 extractor de arcuți.*
 - *1 press.*
 - *1 stand pentru reglarea unghiurilor farurilor.*
- c) *Să dispună de personal antrenat cu stagiul de muncă în serviciu de reparație și cu acte confirmative în cantitate de minim 1 manageri, 2 lacătuși auto, minim 2 electricieni auto, 1 specialiști pentru reparația motorului, minimum 1 sudor, minimum 1 specialist prin cumul pentru servicii de vulcanizare.*
- d) *Prestatorul este obligat de a respecta dispozițiile privind protecția muncii și condițiile de muncă aplicabile pentru prestarea serviciului.*
- e) *Prestatorul este obligat de a organiza pe parcursul prestării serviciilor de reparație o încăpere pentru așteptare pentru reprezentanții Beneficiarului.*
- f) *Prestarea serviciilor va fi organizată prin intermediul ghișeului managerial.*
- g) *Prestatorul este obligat să asigure monitorizarea video a parcării auto securizată cu îngrădire fizică pentru transportul aflat în reparație pe termen lung (gratuit).*
- h) *Prestatorul este obligat să asigure monitorizarea video a locurilor de muncă.*
- i) *Organizarea serviciului de evacuare prin deținerea evacuatorului propriu autorizat sau contract cu operatorul economic specializat.*
- j) *Amplasarea stației de deservire și a depozitului de piese de schimb pe aceeași adresă a Centrului de deservire și reparație, în mun. Chișinău.*
- k) *Acceptarea comenzii de primire spre deservirea automobilelor de serviciu pentru a aceiași zi de adresare, fără preîntâmpinare prealabilă, cu includerea imediată în procesul de reparație și deservire tehnică auto. Defecțiunile de complexitate mică sunt înlăturate în aceeași zi de adresare.*
- l) *Acordarea serviciilor de reparație 6 zile pe săptămână (8:00 – 18:00)*

m) Piese de schimb care urmează să fie livrate beneficiarului precum și cele ce vor fi instalate în procesul de reparație urmează să fie noi. Este interzis categoric instalarea pieselor foste în folosință.

n) Prestatorul preventiv execută diagnostică/vizualizarea stării automobilului gratuit, prezintă recomandările de executare imediată și de viitor. După diagnosticarea preventivă automobilului, Prestatorul vă derulează serviciile de reparație doar după coordonarea cu persoana responsabilă a Beneficiarului.

p) Garanția pentru piese minim 6 luni sau 20 000 mii de km de la data schimbării piesei sau reparației auto.

Denumirea : Servicii de reparatie a mijloacelor de transport auto										
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea/ volumul (um)	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Suma fara TVA	Termenul de livrare/p restare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. I										
NISSAN X-TRAIL 2,0 i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081										
Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 30	litri.	6							
2	Filtru ulei	buc.	1							
3	Filtru aer	buc.	1							
4	Filtru combustibil	buc.	1							
5	Braț suspensie stîng/ drept	buc.	2							
6	Bucșă față	buc.	4							
7	Tijă stabilizator spate	buc.	2							
8	Bucșă stabilizator spate	buc.	2							
9	Plăcuțe de frâna față	set.	1							
10	Freon	gr.	0,8							
11	Plăcuțe de frâna pentru frâna de mîmă	set.	1							
12	Bucșe la traversă (grîndă)	buc.	4							
13	Senzor nivel combustibil (colba) din rezervor	buc.	1							
14	Stegătoare parbriz	set.	1							
15	Plăcuțe de frâna spate	set.	1							
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Schimb Ulei motor 5W - 30	litri.	6							
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1							
3	Schimb Filtru aer	buc.	1							
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1							
5	Schimb Braț suspensie stîng/ drept	buc.	2							
6	Schimb Bucșă față	buc.	4							
7	Tijă stabilizator spate	buc.	2							
8	Bucșă stabilizator spate	buc.	2							
9	Schimb Senzor nivel combustibil (colba) din	buc.	1							
10	SchimbBucșă la traversă (grîndă)	buc.	4							
11	Schimb Plăcuțe de frâna față	set.	1							
12	Alimentarea cu Freon	gr.	0,8							
13	Schimb Plăcuțe de frâna pentru frâna de	set.	1							
14	Schimb Stegătoare parbriz	set.	1							
15	Schimb Plăcuțe de frâna spate	set.	1							
16	Reglarea unghiurilor de cădere și convergență a roților	buc.	1							
17	Diagnostică computerizată	buc.	1							
Valoarea estimativă:										
Lotul nr. II										
ȘCODA OCTAVIA MAI 9222 (TM8DX41UX98845636), anu 2008 - 1595 cm3 benzina										

Piese de schimb:				
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5	
2	Filtru ulei	buc.	1	
3	Filtru aer	buc.	1	
4	Filtru combustibil	buc.	1	
5	Rulment al butucului față	buc.	2	
6	Bueșă bară stabilizatoare față	buc.	2	
7	Senzor debitmetri aer	buc.	1	
8	Stegătoare parbriz	set.	1	
9	Freon	gr.	0,7	
10	Anti Frizee	litri	7	
11	Oglindă retrovizoare sfânga	buc.	1	
12	Amortizatoare față	buc.	2	
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Verificarea tehnică	buc.	1	
2	Diagnostică computerizată	buc.	1	
3	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	5	
4	Schimb filtru ulei	buc.	1	
5	Schimb filtru aer	buc.	1	
6	Schimb senzor debitmetri aer	buc.	1	
7	Schimb oglindă retrovizoare sfânga	buc.	1	
8	Schimb filtru combustibil	buc.	1	
9	Schimb stegătoare parbriz	set.	1	
10	Deservire condiționeer.proflaxia	buc.	1	
11	Schimb amortizator față	buc.	2	
12	Schimb rulment al butucului față	buc.	2	
13	Schimb bueșă bară stabilizatoare față	buc.	2	
14	Lucrări de lăcătușarie	tarif/oră		
15	Lucrari de electricitate	tarif/oră		
16	Schimb antifreeze	litri	7	
17	Reglarea unghiurilor de cădere și convergență a roților	buc.	1	
Valoarea estimativă:				
L.otel nr. III				

Nissan Note MAI 9494, SJNFAAE1U1022935, 2006 - 1386cm3 benzina

Piese de schimb:				
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5	
2	Filtru ulei	buc.	1	
3	Filtru aer	buc.	1	
4	Filtru combustibil	buc.	1	
5	Rulment butuc față	buc.	2	
6	Freon	gr.	0,7	
7	Tija stabilizatorului față	buc.	2	
8	Placuțe de frână/ spate	set	2	
9	Support de cauciuc a tobei de eșapament	buc.	1	
10	Ștergătoare parbriz	set.	1	
11	Tija stabilizatorului spate	buc.	2	
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5	
2	Schimb filtru ulei	buc.	1	
3	Schimb filtru aer	buc.	1	
4	Schimb filtru combustibil	buc.	1	

5	Schimb rulment butuc față	buc.	2						
6	Schimb freon	gr.	1						
7	Schimb tija stabilizatorului față	buc.	2						
8	Schimb placuțe de frână/ spate	set	2						
9	Schimb tija stabilizatorului spate	buc.	2						
10	Schimb suport de cauciuc a tobei de echipament	buc.	1						
11	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
12	Diagnostica computerizată	buc.	1						
13	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
14	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
15	Sudarea feava de echipament / gofra	buc.	2						
16	Verificarea tehnică	buc.	1						
17	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr.IV									
Dacia logan 1,2 benzina an.2014; MAI - 9513 UU14SDAG451561870									
Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Simering al unității de antrenare	buc.	1						
6	Bucșă braț față	buc.	2						
7	Bucșă spate braț	buc.	2						
8	Tija stabilizatorului față	buc.	2						
9	Bec faza scurta si lunga	buc.	4						
10	Radiator soba	buc.	1						
11	Termostat	buc.	1						
12	Antifreez rosu G 12	litri	5						
13	Placuțe de frână	set.	1						
14	Placuțe de frână spate	set.	1						
15	Ștergătoare parbriz	set.	1						
16	Tija stabilizatorului spate	buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb Simering al unității de antrenare	buc.	1						
6	Schimb bucșă braț față	buc.	2						
7	Schimb bucșă spate braț	buc.	2						
8	Schimb tija stabilizatorului față	buc.	2						
9	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
10	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
11	Schimb tija stabilizatorului spate	buc.	2						
12	Schim bec faza scurta si lunga	buc.	4						
13	Schimb termostat	buc.	1						
14	Schimb radiator soba	buc.	1						
15	Schimb antifreez	litri	5						
16	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
17	Schimb placuțe de frână față	set	1						

18	Schimb placuțe de frână spate	set	1				
19	Diagnostică computerizată	buc.	1				
20	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1				
21	Verificarea tehnică	buc.	1				
Valoarea estimativă:							
Lotul nr. V							

ȘCODA OCTAVIA MAI 9339 anul 2007, COD VIN TBMDK41U478872200 - 1595 cm3 benzină

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5				
2	Filtru ulei	buc.	2				
3	Filtru aer	buc.	2				
4	Filtru combustibil	buc.	2				
5	Filtru salon	buc.	2				
6	Senzor presiune ulei la rampa hidraulică	buc.	1				
7	Bugii	buc.	1				
8	Radiator sobă	buc.	1				
9	Aripa față dreapta	buc.	1				
10	Bucșă braț față	buc.	2				
11	Bucșă spate braț	buc.	2				
12	Tija stabilizatorului față	buc.	2				
13	Tija stabilizatorului spate	buc.	2				
14	Clapeta deschidere/închidere	buc.	1				
15	Ștergătoare parbriz	set	1				
16	Antifreez G 12	litri.	5				
17	Garnitura colector	buc.	4				
18	Senzor turație motor	buc.	1				
19	Freon	gr.	0,7				
20	Ulei hidraulic	litri	2				
21	Placuțe de frână față	set	1				
22	Placuțe de frână spate	set	1				
23	Bec H4 fază scurtă	buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	litri.	5				
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2				
3	Schimb Filtru aer	buc.	2				
4	Filtru combustibil	buc.	2				
5	Schimb Filtru salon	buc.	2				
6	Schimb Senzor presiune ulei la rampa	buc.	1				
7	Schimb Bugii	buc.	1				
8	Schimb Aripa față dreapta	buc.	1				
9	Schimb Radiator sobă	buc.	1				
10	Schimb Bucșă braț față	buc.	2				
11	Schimb Bucșă spate braț	buc.	2				
12	Schimb Tija stabilizatorului față	buc.	2				
13	Schimb Tija stabilizatorului spate	buc.	2				
14	Schimb Clapeta deschidere/închidere	buc.	1				
15	Schimb Ștergătoare parbriz	set	1				
16	Schimb placuțe de frână față	set	1				
17	Schimb placuțe de frână spate	set	1				
18	Schimb Antifreez G 12	litri.	5				
19	Schimb Garnitura colector demontare/montare	buc.	4				

20	Schimb Senzor turație motor	buc.	1						
21	Schimb Ulei hidrolic	litri	2						
22	Demontarea/montarea torpedoului	buc.	1						
23	Curățarea drenajelor	buc.	1						
24	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
25	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
26	Deservire condițione	buc.	1						
27	Reglarea unghiurilor de convergență	buc.	1						
28	Diagnostica computerizată	buc.	1						
29	Deservirea tehnică	buc.	1						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr. VI

DACIA LOGAN 1,4 i, benzină anul 2006, (MAI 9121-UUI LSDAGH37022079)

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Lichid de frână	litri	1						
6	Articulație tripodă	compt	1						
7	Senzor turație motor	buc.	1						
8	Burdului articulației panetare spre cutia de viteze	buc.	2						
9	Bec H 7 faza lungă și scurtă	buc.	2						
10	Ștergătoare parbriz	set.	1						
11	Placuje de frână față	set	1						
12	Placuje de frână spate	set	1						
13	Siguranță mini 5 A;10A;15A;20A	set	1						
14	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	5						
15	Schimb filtru ulei	buc.	1						
16	Schimb filtru aer	buc.	1						
17	Schimb filtru combustibil	buc.	1						
18	Schimb articulație tripodă	compt	1						
19	Schimb burduful articulației panetare spre cutia de viteze	buc.	2						
20	Schimb placuje de frână față	set	1						
21	Schimb placuje de frână spate	set	1						
22	Schimb Bec H 7 faza lungă și scurtă	buc.	2						
23	Curățare carburator	buc.	1						
24	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
25	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
26	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
27	Schimb Lichid de frână	litri	1						
27	Schimb Senzor turație motor	buc.	1						
29	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr. VII

Mercedes Viano 3724 - Benzina anul - 2007 COD VIN WDFG3981513346416

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						

4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Filtru salon	buc.	1						
6	Grilă din față	buc.	1						
7	Freon	gr.	0,7						
8	Bec H7 fază scurtă	buc.	2						
9	Siguranță mini 5 A;10A;15A;20A	set	1						
10	Ștergătoare parbriz	set.	1						
11	Articulație braț (pivot) față	buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
4	Schimb Filtru aer	buc.	1						
5	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
6	Schimb Plăcuțe de frână față/spate	set.	4						
7	Verificarea tehnică	buc.	1						
8	Lucrări de încălzire	tarif/oră							
9	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
10	Schimb Bec H7 fază scurtă	buc.	2						
11	Diagnostică computerizată	buc.	1						
12	Deservire condițoner	buc.	1						
13	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1						
14	Valoarea estimativă:								
Lotul nr.VIII									

Toyota land Cruiser MAI 2299, Anul -2005, JTECB01JX01023144 - 4200 cm3 -motorină

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5 W - 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Ștergătoare parbriz	set.	1						
6	Freon	gr.	0,9						
7	Spilca la roata dreapta spate	buc.	2						
8	Cablul frână de mână	buc.	2						
9	Cupa amortizatorului față	buc.	2						
10	Plăcuțe de frână față	set	1						
11	Plăcuțe de frână spate	set	1						
12	Lichid hidrolic	gr.	0,35						
13	Lichid de frână	gr.	0,50						
14	Ștergătoare parbriz	set	1,00						
15	Bec HB4 fază scurtă 12V 51W	buc.	2,00						
16	Bendiks	buc.	1						
17	Perii demaror	buc.	1						
18	Bucșă demaror	buc.	1						
19	Discuri de frână față	set	1,00						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5 W - 40	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb Discuri de frână față	set	1,00						
6	Verificarea tehnică	buc.	1						

7	Schimb ștergătoare parbriz	set	1				
8	Schimb bendiks	buc.	1				
9	Schimb perii demaror	buc.	1				
10	Schimb bucușă demaror	buc.	1				
11	Schimb Spilca la roata dreapta spate	buc.	2				
12	Schimb lichid de frână	gr.	0,50				
13	Testarea suspensiei	buc.	1				
14	Deservire condiționer, proflaxie	buc.	1				
15	Ungerea nodurilor	compl.	1,00				
16	Schimb lichid hidraulic	gr.	0				
17	Montarea/demontarea și reparatia	buc.	1				
18	Schimb placuțe de frână față	set	1				
19	Schimb placuțe de frână spate	set	1				
20	Diagnostică computerizată	buc.	1				
21	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră	1				
22	Lucrări de electricitate	tarif/oră	1				
23	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1				
	Valoarea estimativă:						
	Lotul nr. IX						
	MITSUBISHI L - 200 - 1 unități anul 2011. MAI-9188 MMCJNKB40CDZ00844444; - 2477 cm3 motorină						
	Piese de schimb:						
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	16				
2	Filtru ulei	buc.	2				
3	Filtru aer	buc.	2				
4	Filtru combustibil	buc.	2				

5	Tijă stabilizator față	buc.	4						
6	Parbriz față	buc.	1						
7	Rulment al butucului față	buc.	2						
8	Bucșă bară stabilizatoare față	buc.	4						
9	Freon	gr.	0,7						
10	Becuri girofar	set	1,0						
11	Becuri faza scurtă H4	buc.	2						
12	Amortizator la capac portbagaj (cung)	buc.	2						
13	Senzor aer bag	buc.	1						
14	Bec stop spate 2 contacte	buc.	2						
15	Stegătoare parbriz	set	1						
16	Plăcuțe de frână față/spate	set.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	16						
2	Schimb filtru ulei	buc.	2						
3	Schimb filtru aer	buc.	2						
4	Schimb filtru combustibil	buc.	2						
5	Schimb Becuri faza scurtă H4	buc.	2						
6	Schimb amortizator la capac portbagaj (cung)	buc.	2						
7	Schimb Bec stop spate 2 contacte	buc.	2						
8	Reparația electrică girofar + semnal sonor	set	1						
9	Schimb tijă stabilizator față	buc.	4						
10	Schimb parbriz față	buc.	1						
11	Schimb rulment al butucului față	buc.	2						
12	Schimb plăcuțe de frână față/spate	set.	2						
13	Schimb senzor aer bag	buc.	1						
14	Deservire condiționer,profilaxie	buc.	1						
15	Ungerea nodurilor	compl.	1						
16	Schimb stegătoare parbriz	set	2						
17	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
18	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
19	Verificarea tehnică	buc.	1						
20	Reglarea unghiurilor	buc.	2						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr.X									

Ford Ranger MAI 9475 anul 2018 vin 6FPPXXMJ2PJG64388 - 2198cm3-motorină

1	Ulei motor 5 W - 40	litri.	15						
2	Filtru ulei	buc.	2						
3	Filtru aer	buc.	2						
4	Filtru salon	buc.	2						
5	Filtru combustibil	buc.	2						
6	Plăcuțe frâna față	set	2						
7	Bucșă (Saleinbloc) brtaș suspensie față	buc.	4						
8	Antifreez G 12	litri	10						
9	Freon	gr.	0,9						
10	Bec faza scurta și lunga	buc.	4						
11	Bec stop spate 2 contacte	buc.	2						
12	Stergătoare parbriz	set	1						
13	Seturile (nauka)foilor de arc 60x10x1900 T stânga și dreapta	set	2						
14	Plăcuțe de frână spate tambur	set	2						
Lucrări de deservire și reparație:									

1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	litri.	15				
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2				
3	Schimb filtru salon	buc.	2				
4	Schimb Filtru aer	buc.	2				
5	Schimb Filtru combustibil	buc.	2				
6	Siguranță mini 5 A;10A;15A;20A	buc.	4				
7	Schimb Placuțe frâna față	set.	2				
8	Schimb Placuțe de frână spate tambur	set	2				
9	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1				
10	Schimb antifreez	litri	10				
11	Schimb bușca (Saleinbloc) foaie arc	buc.	4				
12	Schimbul(пачка) seturile foilor de arc 60x10x1900 T stânga și dreapta	set.	2				

13	Ungerea nodurilor	comp.	1	1			
14	Schimb Bec stop spate 2 contacte	buc.	2				
15	Schimb Bec faza scurta și lunga	buc.	4	4			
16	Verificarea tehnică	buc.	1	1			
17	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră					
18	Lucrari de electricitate	tarif/oră					
19	Deservire condițoner, profilaxie	buc.	1	1			

20	Testarea suspensiei	buc.	2	2					
21	Diagnostic sistemului de frână	buc.	1	1					
22	Diagnosticarea computerizată	buc.	2	2					
Valoarea estimativă:									
Lotul nr.XI									
Dacia DUSTER 2 (două unități) ZUR 417- UU1HSDJ9G59274403; ZUR 383-UU1HSDJ9G58372779 anul - 2017 - 1461cm3 , motorină									
Piese de schimb:									
1	Ulei motor	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	2						
3	Filtru aer	buc.	2						
4	Filtru combustibil	buc.	2						
5	Filtru salon	buc.	2						
6	Plăcuțe de frână față	buc.	1						
7	Plăcuțe de frână din față (set)	set.	2						
8	Curea(GRM) de distribuție+role	set.	1						
9	Cuzineți	set	1						
10	Lichid de răcire	litri.	5						
11	Bec H7 fază scurtă și lungă	buc.	8						
12	Bec stop spate 2 contacte	buc.	4						
13	Rollă de întindere curea generator	set.	1						
14	Plăcuțe de frână din spate tambur (set)	set.	2						
15	Stergătoare parbriz	set	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2						
3	Schimb Filtru aer	buc.	2						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	2						
5	Schimb Filtru salon	buc.	2						
6	Schimb Plăcuțe de frână față	buc.	1						
7	Schimb cuzineți	set.	1						
8	Schimb (GRM) Curea de distribuție+role	set.	1						
9	Schimb Bec stop spate 2 contacte	buc.	4						
10	Schimb Lichid de răcire	litri.	5						
11	Schimb Bec H7 fază scurtă și lungă	buc.	8						
12	Schimb Rollă de întindere curea generator	set.	1						
13	Deservirea sistemului de condiționare a	buc.	2						
14	Diagnosticarea computerizată	buc.	2						
15	Lucrări de încălzire	tarif/oră							
16	Lucrări de electricitate	tarif/oră							
17	Deservire condiționeer,profilaxie	buc.	2						
18	Schimb ștergătoare parbriz	set.	2						
19	Testarea suspensiei	buc.	2						
20	Verificarea tehnică	buc.	2						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr.XII									
Volkswagen T 5 MAI 9221 an 2014 WV1ZZ7HZEHI04839 - 1968cm3- motorină									
Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	8						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Ștergătoare parbriz	set	1						

Lucrări de servisie și reparație:					
1	Schimb Ulei motor 5 W - 40	litri.	8		
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1		
3	Schimb Filtru aer	buc.	1		
4	Schimb Ștergătoare parbriz	set	1		
5	Deservirea tehnică	buc.	1		
Valoarea estimativă:					

Lotul nr.XIII

Hunday Santa Fe HXX 386 anul 2016 vin KMHSU81XDDHU697860 - 2199 cm3 motorină

Piese de schimb:					
1	Ulei motor 5W - 30	litri.	12		
2	Filtru ulei	buc.	2		
3	Filtru aer	buc.	2		
4	Filtru combustibil	buc.	2		
5	Anti Freezz	litri.	10		
6	Bușe spate braț	buc.	4		
7	Lichid de frână	litri.	1		
8	Tijă stabilizator spate	buc.	2		
9	Tijă stabilizator față	buc.	2		
10	Senzor turbina aer	buc.	2		
11	Bucșă braț față	buc.	2		
12	Stergătoare parbriz	set.	2		
13	Tijă stabilizator spate	buc.	2		
14	Plăcuțe de frâna pentru frâna de mână	set.	1		
15	Bec stop spate	buc.	2		
16	Bec H7 fază scurtă și lungă	buc.	4		
17	Freon	gr.	0,7		
Lucrări de servisie și reparație:					
1	Ulei motor 5W - 30	litri.	12		
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2		
3	Schimb Filtru aer	buc.	2		
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	2		
5	Schimb ștergătoare parbriz	set.	2		
6	Schimb bușe spate	buc.	4		
7	Schimb antireezz	litri.	10		
8	Schimb lichid de frână	litri.	1		
9	Schimb bușe punte spate	buc.	4		
10	Schimb tijă stabilizator spate	buc.	2		
11	Schimb tijă stabilizator față	buc.	2		
12	Schimb bușe braț față	buc.	2		
13	Testarea suspensiei	buc.	4		
14	Schimb senzor turbina	buc.	1		
15	Schimb tijă stabilizator spate	buc.	2		
16	Schimb plăcuțe de frâna pentru frâna de	set	1		
17	Schimb Bec H7 fază scurtă	buc.	4		
18	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră			
19	Lucrări de electricitate	tarif/oră			
20	Schimb Bec stop spate	buc.	2		
21	Încarcare, profilaxie conditioner	gr.	0,7		
22	Reglarea unghiurilor	buc.	1		
23	Diagnostică computerizată	buc.	1		
24	Schimb lichid de frână	gr.	0,80		

Valoarea estimativă:									
Lotul nr.XIV									

Toyota Coaster MAI 9257 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616 - 4164 cm3 motorină

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
	Bec faza scurta și lunga	buc.	4						
4	Siguranță mini 5 A;10A;15A;20A	buc.	4						
5	Amortizator capotă	buc.	1						
6	Ștergătoare parbriz	set.	1						
7	Filtru combustibil	buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
4	Schimb Bec faza scurta și lunga	buc.	4						
5	Schim amortizator capotă	buc.	1						
6	Schimb Filtru aer	buc.	1						
7	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
8	Lucrari de electricitate	tarif/oră							
9	Polisare faruri	buc.	1						
10	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
11	Verificarea tehnică	buc.	1						
12	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr.XV									
Dacia DUSTER 2 (două unități) NHN-051 VF1HJD40X67814172; NHN-038 -VF1HJD40067814133 anul - 2021 - 1461cm3 , motorină									
Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W - 30	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	2						
3	Filtru aer	buc.	2						
4	Filtru combustibil	buc.	2						
5	Filtru salon	buc.	2						
6	Curea (GRM) de distribuție+role	set.	1						
7	Lichid de răcire	litri.	5						
8	Rolă de întindere curea generator	set.	1						
9	Bec faza scurta și lunga	buc.	4						
10	Parbriz față	buc.	1						
11	Plăcuțe de frână față	set	2						
12	Ulei cutia de viteză	litri.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2						
3	Schimb Filtru aer	buc.	2						
4	Schimb (GRM) Curea de distribuție+role	set.	1						
5	Schimb Lichid de răcire	litri.	5						
6	Schimb Rolă de întindere curea generator	set.	1						
7	Schimb Ulei cutia de viteză	litri.	2						
8	Schimb Filtru combustibil	buc.	2						
9	Montarea/demontarea anvelopelor și balansarea	buc.	4						

10	Schimb Bec faza scurta și lunga	buc.	4						
11	Schimb Filtru salon	buc.	2						
12	Șablaarea și vopsirea discurilor metal	buc.	4						
13	Lucrări de lăcătușărie	tarif/oră							
14	Lucrari de electricitate	tarif/oră							
15	Diagnosticarea computerizată	buc.	2						
16	Schimb parbriz față	buc.	1						
17	Deservirea sistemului de condiționare a	buc.	2						
18	Reglarea unghiurilor roților	buc.	2						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr.XVI									

Fiat Ducato MAI 2258 ZFA25000002U49065, Anul 2022, 2287cm3-motorină

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W30	buc.	12						
2	Filtru ulei	buc.	2						
3	Filtru combustibil	buc.	2						
4	Filtru de aer	buc.	2						
5	Filtru salon	buc.	2						
6	Garnitura bușonului de scurgere	buc.	1						
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	buc.	2						
8	Curea generator	gr.	1						
9	Freon	litri	0,7						
10	AntiFreeze WG 12+ rosu	buc.	10						
11	Curățitor + curatarea chimică a motorului	set	1						
12	Stergătoare parbriz	gr.	1						
13	Încarcare conditioner	buc.	0,7						
14	Schimb curea generator	buc.	1						
15	Bec H 7 faza scurta și lunga	buc.	2						
16	Curatarea chimică motor	buc.	1						
17	Testarea suspensiei	buc.	1						
18	Verificarea tehnică	buc.	1						
19	Reglarea unghiurilor de direcție	buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5 W30	buc.	12						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2						
3	SchimbFiltru combustibil	buc.	2						
4	Schimb Filtru de aer	buc.	2						
5	Schimb Filtru salon	buc.	2						
6	Schimb Garnitura bușonului de scurgere	buc.	1						
7	Schimb Lubrifiant LMX 0,3 KG	buc.	2						
8	Schimb Curea generator	gr.	1						
9	Schimb Bec H 7 faza scurta și lunga	buc.	2						
10	Schimb Freon	litri	0,7						
11	Schimb AntiFreeze WG 12+ rosu	buc.	10						
12	Schimb Curățitor + curatarea chimică a	set	1						
13	Schimb Stergătoare parbriz	gr.	1						
14	Diagnostică, deservirea sistemul. de condiționa	buc.	0,7						
15	Schimb curea generator	buc.	1						
16	Curatarea chimică motor	buc.	1						
17	Testarea suspensiei	buc.	1						
18	Diagnostică computerizată	buc.	1						
19	Verificarea tehnică	buc.	1						
20	Reglarea unghiurilor de direcție	buc.	1						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr.XVII									

12	Schimb ioia ulei	buc.	1						
13	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
14	Verificarea tehnică	buc.	1						
15	Reglarea unghiurilor roților	buc.	2						
16	Diagnostică computerizată	buc.	2						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr. XIX									
Mercedes Sprinter MAI 2290 WDB9066311P380371.an 2017 -2143 cm3 -motorină									
Piese de schimb:									
1	Ulei motor 10 W40	litri	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru ulei	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Filtru de aer	buc.	1						
6	Filtru combustibil	buc.							
7	Piuliță fuzetă	buc.	4						
8	Support Motor	buc.	2						
9	Curea generator + 3 role	set	1						
10	Bec faza scurta și lunga	buc.	2						
11	Anti Frezee	litri	10						
12	Stergătoare parbriz	set.	1						
13	Freon	gr.	0,9						
14	Filtru salon (cabină)	buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 10 W40	litri	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb Filtru de aer	buc.	1						
6	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
7	Schimb Piuliță fuzetă	buc.	4						
8	Schimb Bec faza scurta și lunga	buc.	2						
9	Schimb antifreeze	litri	10						
10	Curea generator + 3 role	set.	1						
11	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1						
12	Schimb Support Motor	buc.	2						
13	Deservirea conditioner,profilaxia	buc.	1						
14	Lucrări de încălzire	tarif/oră							
15	Lucrari de electricitate	tarif/oră							
16	Deservirea tehnică	buc.	2						
17	Verificarea tehnică	buc.	2						
18	Schimb Stergătoare parbriz	set	1						
19	Diagnostică computerizată	buc.	3						
20	Schimb Filtru salon (cabină)	buc.	1						
Valoarea estimativă:									
Lotul nr. XX									
Volkswagen T 6 MAI 2332 an 2017 WV1ZZZ7HZH09660 - 1968 cm3 , motorină									
Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Bec faza scurta și lunga	buc.	2						
5	Filtru combustibil	buc.	1						
6	Freon	gr.	0.7						
7	Stergătoare parbriz	set.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									

