

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de reparație auto a autoturismelor ANSP prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri

1. Denumirea autorității contractante: **Agencia Națională Pentru Sănătate Publică**
2. IDNO: **1018601000021**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A**
4. Numărul de telefon/fax: **022-574-501, fax 022574669**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@ansp.md**
www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard e de referință
1	Lotul 1	ANSP și CSP Chișinău				60000,00
1.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb amortizor fata 2 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț față 2serv Schimb bucsă (salen bloc) braț spate 2serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

1.2	50100000-6	Dacia Logan, a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142 cm3	Bucată	6	Schimb ulei motor 5w40 6 serv Schimb filtru ulei 6 serv Schimb filtru aer 6 serv Schimb filtru salon 6 serv Schimb filtru benzină 6 serv Schimb set distribuție (GRM) 6 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frâne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 48 serv Diagnostică compiuiterizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 12 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 6 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.3	50100000-6	Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm3	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frâne 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Diagnostică compiuiterizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bușă stabilizator 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 1serv Schimb mecanism de direcție 1 serv. Schimbarea începătorului (стартер) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.4	50100000-6	Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii	

					corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb arc elicoidal față 1 serv Schimb arc elicoidal spate 1 serv Schimb cilindru frână spate 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv. Schimb oglinda stingă 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.5	50100000-6	Tractor Foton - 454, a. 2012	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele) 6 ore Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele) 8 ore Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.6	50100000-6	Automobilu l Skoda Octavia 1,8 ARX, a.2005	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.7	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1,5	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv	

		B)			Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.8	50100000-6	Nissan Pathfinder YD25 a. 2007 (2 unități)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 16 serv Schimb bugii (set) 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Diagnostică computerizată 2 serv Schimb turbina aer 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv. Schimb injector (nasos) 2 serv Schimb butuc roată față 2 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.9	50100000-6	Škoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frâne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.10	50100000-6	Mitsubishi Lancer a.	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv	

		2010			Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.11	50100000-6	FORD Focus, a. 2007	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.12	50100000-6	Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb lacăt spate 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.13	50100000-6	Mercedes Benz cdi, a.	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv	

		2011			Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15 12 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.14	50100000-6	Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2	Lotul 2	CSP Bălți				20000,00
2.1	50100000-6	Dacia Dokker, NAV 640	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.2	50100000-6	Dacia Logan, JYL 372	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,	

					pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.3	50100000-6	VAZ 2107, GLAZ 009	Bucată	2	Schimb ulei motor 10w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schim lichid răcire 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 serv Schimb plăcuțe frână față 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb suport sferic 1 serv Schimb fara, becuri 1 serv Schimb carburator 1 serv Schimb cutie de viteză 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3	Lotul 3	CSP Căușeni				15800,00
3.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3.2	50100000-6	Șevrolet aveo (1206 cm3) a.2011	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv Schimb filtru salon 1serv Schimb filtru combustibil 1serv Schim lichid răcire 1serv Schimb bugii incandescente(set) 1serv Schimb distribuție (GRM) set 1serv Schimb plăcuțe frână față 1serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8serv Vulcanizarea anvelopei R15 8serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

3.3	50100000-6	Mitsubishi Lancer a. 2010	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4	Lotul 4	CSP Cahul				23000,00
4.1	50100000-6	IVECO 35s12V (2287 cm3)) a.2004	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 C 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid de frâne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1600cm 3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb curea generator 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.3	50100000-6	Șevrolet aveo (1206 cm3) a.2011	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb lichid racire 1 serv	

					Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.4	50100000-6	Automobilu l Dacia Duster 1598cm3 a.2014	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb arc al amortizatorului 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.5	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1461 cm3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb busca brat fata 1 serv Schimb busca brat spate 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb amortizator spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
	Lotul 5	CSP Hîncești				18000,00
5.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1600cm 3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv	

					Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv	
5.2	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1149 cm3)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb distribuție (GRM) set 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv	
5.3	50100000-6	Skoda Octavia (1.6 BFQ, anul 2009)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb GRM (set) 1 serv Deagnostica computerizata 1 serv Schimb ambreaj cu volanta si rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
6	Lotul 6	CSP Comrat				19000,00
6.1	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1149 cm3)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb amortizator față 2 serv	

					Schimb amortizator spate 2 serv Schimb becuri, fara 2 serv Reglare unghiurilor de directie 2 serv Schimb curea generetor 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
6.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bucsa(salen bloc) brat fata 1 serv Schimb bucsa(salen bloc) brat spate 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Diagnostică suspensie 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
6.3	50100000-6	Mitsubishi L- 300	Bucată	1	Schimb ulei motor5w 30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb fara stinga 1 serv Schimb toba de esapament 1 serv Diagnostică suspensie 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7	Lotul 7	CSP Ungheni				17000,00
7.1	50100000-6	Automobil Dacia Sandero, (898 cm 3),	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv Schimb filtru salon 1 serv	

		anul 2017			Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7.2	50100000-6	Dacia Logan , a.2008 (1390 cm3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7.3	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
8	Lotul 8	CSP Soroca				15000,00
8.1	50100000-6	Dacia Logan , a.2008 ,A.2013,A.2 014(1390 cm3)	Bucată	3	Schimb ulei motor 5w 40 3 serv Schimb filtru ulei 3 serv Schimb filtru aer 3 serv Schimb filtru salon 3 serv Schimb filtru benzină 3 serv Schimb lichid racire 3 serv Schimb bugii incandescente(set) 3 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 3 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 3 serv Schimb set GRM 1 SER. 3 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 24	

					serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 24 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
8.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
9	Lotul 9	CSP Edineț				22000,00
9.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
9.2	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 ,2016(1149 cm3)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Reglare unghiurilor de directie 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor	

					schimbate.	
9.3	50100000-6	Automobil Dacia Duster 1598cm3 a.2013	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
10	Lot 10	CSP Orhei				15000,00
10.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 ser Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8ser	
10.2	50100000-6	Automobil dacia DUSTER, (1598 cm3), a.2014, a.2013	Buc	2	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 18 ser Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb amortizor spate 12serv Vulcanizarea anvelopei R15 16ser	
Valoarea estimativă totală						224800,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Pe parcursul anului 2022, la necesitate.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitate a
1.	DUAE	Original sau copie - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	Obligativiu
2.	Oferta	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului .	Obligativiu
3.	Specificație tehnică	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului.	Obligativiu
4.	Specificație de preț	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform formularul F4.1);	Obligativiu
5.	Rechizite bancare și juridice	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	*Obligativiu
6.	Lista fondatorilor	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	Obligativiu
7.	Certificate de calitate / conformitate la piesele și lubrifiantii folosiți (după caz).	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	*Obligativiu
8.	Nota	Prestatorul va întocmi actul de defectare și actul de primire predare a automobilului în prezența reprezentantului ANSP; Înlocuirea pieselor defectate se va efectua numai cu acordul Beneficiarului și în termenii stabiliți de către ambele părți; Defectele apărute după întocmirea actului de primire predare, în timpul aflării automobilului la autoservice, vor fi înlăturate gratis de către Prestator; După finisarea lucrărilor efectuate automobilul se va preda Beneficiarului în stare curată și funcțională.	Obligativiu

***În cazul în care ANSP va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.**

În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *[ora exactă]* indicată în SIA RSAP.
 - pe: *[data]* indicată în SIA RSAP.
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.04.2022
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta

plățile electronice

accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Nicolae Jelamschi**
L.Ș.