

1

AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE



**Î.S. SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR**

MD 2005, or. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9, bir.506,
Tel/fax: (373 22) 24-22-27, 22-73-48, 24-23-16
c/f: 1003600112277, TVA: 0500202 e-mail:serviciuldestatvepc@gmail.com

Nr. 04-287
din „02” octombrie 2020

IMSP Spitalul Raional Edineț

Vă prezentăm Raportul de verificare nr.0066-09-20 la documentația de deviz a obiectului „**Lucrări de reparație capitală a secției chirurgie septică la IMSP Spitalul Raional Edineț din str.Șoseaua Bucovinei, nr.1, or.Edineț**”.

Anexă: Raportul de verificare pe 1 pag.

Director-manager

Valerii Verstiuc

Raport de verificare nr.0066-09-20
la documentația de deviz a obiectului
**„Lucrări de reparație capitală a secției chirurgie septică la IMSP Spitalul Raional
Edineț din str.Șoseaua Bucovinei, nr.1, or.Edineț”**

1. **Beneficiar:** IMSP Spitalul Raional Edineț.
2. **Elaborator:** Specialist – N.Lopatiuc, certificat ser.ED-2015, nr.144, D.
3. **Baza de întocmire:**
 - Liste cu cantități de lucrări (se anexează la raport pe 30 file), necesare de a fi executate, confirmată de comisia de lucru a beneficiarului.

4. Date privind verificarea documentației de deviz.

Costul de deviz evaluat de investitor – 3004,58 mii lei. Verificării a fost supusă documentația de deviz pentru lucrările de reparație și a fost executată de verificatorul:
Ing. A.Buznea – Devize.

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.

Documentația de deviz (deviz pe obiect, devize locale: nr.1 ÷ nr.4) este elaborată prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme deviz, respectând modalitatea întocmirii devizelor în construcții.

Devizul local este întocmit la situația de prețuri a trimestrului III, 2020 cu utilizarea prețurilor curente la resursele materiale, remunerarea muncii, funcționarea utilajelor și mecanismelor de construcții, incluse în devize. Se preconizează executarea lucrărilor de reparație interioară a pereților, tavanelor, pardoselilor în încăperile secției chirurgie septică: salon de odihnă, salon 1, salon 2, salon 3, salon 4, salon 5, salon 6, salon 8, cabinet de tratament, salon de odihnă, salon medici, salon șef secție, salon de examinare, salon de pansament, salon de proceduri, WC pacienți, WC personal, WC antreu, duș, debara, coridor, casa scării. În încăperi se prevede și reparația sistemelor interioare tehnico-sanitare, de încălzire și iluminat electric, schimbarea tîmplăriei – 182,96 m², precum și alte lucrări aferente în conformitate cu lista și tipul lucrărilor necesare executării, constatate de comisia beneficiarului.

La etapa dată verificării a fost solicitată doar modalitatea formării costului de deviz al investitorului, bazat pe utilizarea prețurilor medii la resursele materiale și la alte componente ale costului, volumele de lucrări fiind confirmate de comisia beneficiarului. Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice acceptate și executării lor tehnologice corecte precum și de volumele de lucrări necesare executării ține de comisie: A.Guțu; A.Rusanovschi; M.Eremai; R.Iuri; I.Blajin; N.Gamulinschi; V.Iațiuț, care activează în baza ordinului nr.21 din 20.02.2020 a Directorului IMSP „Spitalul Raional Edineț” – A.Guțu.

6. Concluzii.

Documentația de deviz la obiectul „**Lucrări de reparație capitală a secției chirurgie septică la IMSP Spitalul Raional Edineț din str.Șoseaua Bucovinei, nr.1, or.Edineț**”, se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului în prețuri curente tr.III, 2020 valoare estimativă total cu TVA 20% – 3004,58 mii lei, inclusiv: costul lucrărilor construcții-montaj – 2971,11 mii lei; cost utilaje – 33,47 mii lei.

Director-manager

Director tehnic

Șef secție

Șef sector



Valerii Verstiuc

Timofei Șocodei

Alexandr Engalîcev

Ala Buznea