

Утверждаю:
Технический директор ГП "Moldelectrica"
Молдован В.И.
" " 20 г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Комрат 110/35/10кВ

Тип МКП-110 М

Присоединение 110ВЛ Откормочник

Зав.№ 1862

Инв.№ 4003838

Дата выпуска 1973

Дата ввода в эксплуатацию 1974

Дата последнего кап. ремонта 2017

Количество отключ.токов к.з. 6

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	БМВП-110 (2шт). ГТВ II-15- 100/2000(3шт) BRBB-30 550 (1шт)		Ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов. 18кГ сухого трансформаторного масла.
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮВВЭС

Зам. начальника ФЮВВЭС

Начальник ИЗП ФЮВВЭС

 Камбур П.Л.

 Килимиченко А.А.

 Кысса В.Д.

Утверждаю:
Технический директор ГП "Moldelectrica"
Молдован В.И.
" " 20 г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Комрат 110/35/10кВ

Тип МКП-110 М

Присоединение **110ВЛ ЖБИ**

Зав.№ 7490

Инв.№ 4004865

Дата выпуска **1967**

Дата ввода в эксплуатацию **1968**

Дата последнего кап. ремонта **2017**

Количество отключ.токов к.з. **0**

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	БМВ-110/600 (2шт). BRBB-30 (1шт) ГТВ II-15- 100/2000(3шт)		ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов. 18кГ сухого трансформаторного масла
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла


Гл. инженер ФЮВВЭС

Зам. начальника ФЮВВЭС

Начальник ИЗП ФЮВВЭС

 Камбур П.Л.

 Килимиченко А.А.

 Кысса В.Д.

Утверждаю:
Технический директор ГП "Moldelectrica"
Молдован В.И.
" " 20 г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Конгаз 110/10кВ

Тип МКП-110 Б

Зав.№ 11535

Дата выпуска 1982

Дата ввода в эксплуатацию 1983

Дата последнего кап. ремонта 2017

Количество отключ.токов к.з. 13

Присоединение 110ВС

Инв.№ 4003916

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	БМВПУ-110 (3шт). БМВУ-110. (1шт) ГТВ II-15-10/2000(1шт) BRBB-30 550 (1шт)		ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов. 35кГ сухого трансформаторного масла.
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮВВЭС

Зам. начальника ФЮВВЭС

Начальник ИЗП ФЮВВЭС

 Камбур П.Л.

 Килимиченко А.А.

 Кысса В.Д.

Утверждаю:
Технический директор ГП "Moldelectrica"
Молдован В.И.
" " 20 г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя

П/ст Баймаклия 110/10кВ

Тип МКП-110 М

Зав.№ 5460

Дата выпуска 1978

Дата ввода в эксплуатацию 1979

Дата последнего кап. ремонта 2016

Количество отключ.токов к.з. 30

Присоединение 110ВС

Инв.№ 4003661

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	норма	требуется ревизия
2	Ввода	БМВПУ-110 (3шт). БМВУ-110. (1шт) ГТВ II-15-10/2000(1шт) BRBB-30 550 (1шт)		ремонт с заменой масла в гидравлических затворах вводов. 35кГ сухого трансформаторного масла.
3	Трансформаторы тока	ТВ -110	норма	
4	Баки	МКП-110	норма	чистка, ремонт маслоуказателей с заменой прокладок
5	Запорная арматура		норма	замена прокладок
6	Состояние трансформаторного масла		требуется очистка	доливка 200 кг. Промывка камер 30 кг сухого трансформаторного масла

Гл. инженер ФЮВВЭС

Зам. начальника ФЮВВЭС

Начальник ИЗП ФЮВВЭС

 Камбур П.Л.

 Килимиченко А.А.

 Кысса В.Д.