

Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Reparația pardoselilor în blocul 4 și Reanimare a IMSP IMU**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime până la 15 cm (în spații diferite, staționar funcțional)	m3	87,9300
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (în spații diferite, staționar funcțional)	m2	68,5000
3	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii (în spații diferite, staționar funcțional)	m2	187,3000
4	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (în spatii diferite, staționar funcțional)	m2	187,3000
5	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu încărcatura până la 200 kg	t	4,6800
6	TsI50B5	Transportarea pamîntului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,6800
7	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inclusiv plinta aplicata pe perete h=10cm (culoare analogica celui existent) /(în spații diferite, staționar funcțional)	m2	187,3000

Șef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Șef serviciul reparație

N. Melnic

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Șef serviciul termotehnic

V. Grevici

Specialist în management și organizare

V. Martalog