

SPECIFICAȚIA
Serviciilor de deservire și reparație a mijloacelor de transport auto
bunurilor/serviciilor

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (um)		Notă
Lotul nr. I				
NISSAN X-TRAIL 2,0i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081				
Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei QG15/18DE	1 buc.		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30	8 litri		
5	Filtru salon	1 buc.		
6	Plăcuțe de frână față	1 set		
7	Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Bucșa stabilizatorului față	2 buc.		
9	Bucșa stabilizatorului spate	2 buc.		
10	Sailent-bloc al punții față	2 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Deservirea tehnică	1 buc		
2	Schimbul plăcuțelor de frână față	1 set.		
3	Schimbul plăcuțelor de frână spate	1set.		
4	Schimbul bucșelor stabilizatorului față	1 buc.		
5	Schimbul bucșelor stabilizatorului spate	1 buc.		
6	Schimbul sailent-bloc ai punții față	2 buc.		
7	Verificarea tehnică	1 buc.		
9	Reglarea axei (RDNC) a roților	1 buc.		
10	Total lotul			
Lotul nr. II				
ŠKODA OCTAVIA 2 buc. (TMBDX41UX98845636), anul 2008				
Piese de schimb:				
1	Ansamblu burduf față (pilnic grenadă)	1 buc.		
2	Articulația tripodă (granata) dreapta față	1 buc.		
3	Filtru ulei	1 buc.		
4	Filtru de aer	1 buc.		
5	Filtru de combustibil	1 buc.		
6	Ulei 5W-40, 208	6 litri.		
7	Antifriz Sintec Lux G 12 10 kg.	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimb ansamblu burduf față (pilnic grenadă)	1 buc.		
2	Schimb articulația tripodă (granata) dreapta față	1 buc.		
3	Filtru ulei	1 buc.		
4	Filtru de aer	1 buc.		
5	Filtru de combustibil	1 buc.		
6	Ulei 5W-40, 208	6 litri.		
7	Schimb antifriz Sintec Lux G 12 10 kg.	1 buc.		

8	Verificarea tehnică	1 buc.		
9	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.		
	Total			
Lotul nr.III				
Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416				
Piese de schimb:				
1	Ulei 5W30 (motor benzină)	9 lit.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru de combustibil	1 buc.		
5	Placuțe de frână față	1 set		
6	Saboți de frână spate	1 set		
7	Curea generator	1 buc.		
8	Rulment curea generator	1 buc.		
9	Stabilizător tijă față	buc. 2		
10	Nakanecinic rulevoi	buc. 1		
11	Discuri frâna față	buc. 2		
12	Placuțe de frână spate	1 set		
13	Discuri frâna spate	buc. 2		
14	Saboți frâna de mână	1 set		
15	Setul suporturilor de frână față/spate	2 set		
16	Mecanizm de acțiune a geamului portiere dreaptă	buc. 1		
17	Prizoane (bolturi) roți	buc. 2		
18	Senzor soboți spate dreapta/stânga	buc. 2		
19	Garnitură arborelui cardanic	buc. 1		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Prelucrarea suporturilor față	2 buc.		
2	Ungerea lacătelor	2 buc.		
3	Schimbul uleiului	1 buc.		
4	Schimbul filtrului combustibil	1 buc.		
5	Schimbul filtrului de aer	1 buc.		
6	Schimbul al plăcuțelor de frână față	1 set.		
7	Schimbul al saboților spate	1 set.		
8	Schimb Curea generator	buc. 1		
9	Schimbul Rulment curea generator	buc. 1		
10	Schimbul Stabilizător tijă față	buc. 2		
11	Schimbul <i>Nakanecinic rulevoi</i>	buc. 1		
12	Schimbul Discuri frâna față	buc. 2		
13	Schimbul Placuțe de frână spate	1 set.		
14	Schimbul Discuri frâna spate	buc. 2		
15	Schimbul Saboți frâna de mână	1 set.		
16	Schimbul Setul suporturilor de frână față/spate	2 set.		
17	Schimbul Mecanizm de acțiune a geamului portiere dreaptă	buc. 1		
18	Schimbul Prizoane (bolturi) roți	buc. 2		
19	Schimbul Senzor soboți spate dreapta/stânga	buc. 2		
20	Schimbul Garnitură arborelui cardanic	buc. 1		

21	Verificarea tehnică	1 buc.		
22	Reglarea axei față(R-D-N-C)	2 buc.		
	Total :			
Lotul nr.IV				
MAZDA L – 200 - anul 2011. MAI -9188 MMCJNKB40CDZ00844449 ;				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor SHELL 5W40	8 litri		
2	Filtru combustibi	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Filtru ulei	1 buc.		
6	Plăcuțe de frână față—4605A198	1 set		
7	Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Stopul de frână la capacul portbagaj	1 buc.		
Lucrări de deservire:				
1	Schimb Ulei motor SHELL 5W40	10 litri		
2	Schimb Filtru combustibi	1 buc.		
3	Schimb Filtru aer	1 buc.		
4	Schimb Filtru salon	1 buc.		
5	Schimb Filtru ulei	1 buc.		
6	Reglarea frânei de mână	1 buc.		
7	Schimbul plăcuțelor de frână față; spate	6 set.		
8	Schimb stopul de frână la capacul portbagaj	1 buc.		
9	Deservire acumulator	2 buc.		
10	Deservirea condiționerului	1 buc.		
11	Verificarea tehnică	1 buc.		
12	Reglarea unghiurilor	2 buc.		
	Total:			
Lotul nr.V				
Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264				
Piese de schimb:				
1	Ulei motor 5W40	7 litri		
2	Filtru ulei	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Plăcuțe de frână față	1 set		
5	Plăcuțe de frână spate	1 set		
6	Bugii	1 set.		
7	Termostar	1 buc.		
8	Alternator	1 buc		
9	Curea generator	1 buc.		
Lucrări de deservire:				
1	Schimbul Uleiului + filtrele	1 buc		
2	Reglarea frânei de mină	1 buc		
3	Schimb bugii	1 buc.		
4	Schimb curea generator	1 buc.		
5	Schimb rulmenții arborelui cardanic	1 set.		
6	Schim termostat	1 buc.		
7	Lucrări de sudare, inclusiv toba de eșapament	1 buc.		
8	Schimb alternator	1 buc.		
9	Verificarea tehnică	1 buc.		

10	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.		
	Total:			
Lotul nr.VI				
Opel Zafira anul 2004, COD VIN WOLOTGF7542190713				
Piese de schimb:				
1	Ulei 10W40	7 lit.		
2	Filtru ulei	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față	1 set		
6	Plăcuțe de frână spate	1 set		
7	Saileintbloc al brațului de jos	4 buc.		
8	Saileintbloc al brațului de sus	4 buc.		
9	Radiatorul de la condiționar	1 buc.		
10	Aparatoare noroi față stînga/dreapta	2 buc.		
11	Skripete arbore cotit	1 buc.		
12	Termostat	1 buc.		
13	Apărătoare de protecție la motor	1 buc.		
14	Conductă de frînă stînga față	1 buc.		
15	Ansamblu burduf față (Pîlnic granata) stînga față	1 buc.		
16	Curea generator+ rulmenții	1 set		
17	Suporturile de frînă spate	2 buc.		
18	Cablul frânei de mână	2 buc.		
19	Bugiile incandescente	4 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimb Ulei 10W40	7 lit.		
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.		
3	Schimb Filtru aer	1 buc.		
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.		
5	Schimb Plăcuțe de frână față	1 set		
6	Schimb Plăcuțe de frână spate	c		
7	Schimb Saileintbloc al brațului de jos	4 buc.		
8	Schimb Saileintbloc al brațului de sus	4 buc.		
9	Schimb Radiator condiționar	1 buc.		
10	Schimb Aparatoare noroi față stînga/dreapta	2 buc.		
11	Schimb Skripete arbore cotit	1 buc.		
12	Schimb Termostat	1 buc.		
13	Schimb Apărătoare de protecție la motor	1 buc.		
14	Schimb Conductă de frînă stînga față	1 buc.		
15	Schimb Pîlnic granata stînga față	1 buc.		
16	Schimb Curea generator+ rulmenții	1 set		
17	Schimb Suporturile de frînă spate	2 buc.		
18	Schimb Cablul frânei de mână	2 buc.		
19	Schimb Bugiile incandescente	4 buc.		
20	Verificarea tehnică	1 buc.		
22	Reglarea Frânei de mână	1 buc.		
23	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.		
	Total			
Lotul nr.VII				

Toyota Tundra MAI 9474 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616				
Piese de schimb:				
1	Ulei 0W20	10 lit.		
2	Filtru ulei	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimb Ulei 0W20	10 lit.		
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.		
3	Schimb Filtru aer	1 buc.		
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.		
5	Ungerea nodurilor	1 buc.		
6	Verificarea tehnică	1 buc.		
7	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.		
	Total			
Lotul nr.VIII				
DACIA LOGAN 1,4 i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079) ;				
Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei 1,4 i	1 buc.		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	1 buc.		
3	Filtru de aer K7J	1 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	5 litri		
6	Plăcuțe de frână față	1 set		
7	Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Parbiz față 9121	1 buc.		
9	Rulment al butucului față stânga/dreapta	2 buc.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Schimb Filtru de ulei 1,4 i	1 buc.		
2	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	1 buc.		
3	Schimb Filtru de aer K7J	1 buc.		
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.		
5	Schimb Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	5 litri		
6	Schimb Plăcuțe de frână față	1 set		
7	Schimb Plăcuțe de frână spate	1 set		
8	Lucrari de sudare aripa stingă față	1 buc.		
9	Schimb Parbiz față	1 buc.		
10	Schimb rulmenți al butucului față stânga/dreapta	2 buc.		
11	Vefificarea tehnică	1 buc.		
12	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
Lotul nr.IX				
DACIA LOGAN 1,6i, anul 2006 MAI 9177COD VIN UU1LSDABH358339321.				
Piese de schimb:				
1	Filtru de ulei 1,6 i	2 buc.		
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	2 buc.		
3	Filtru de aer K7J	2 buc.		
4	Filtru combustibil	1 buc.		
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,3l)	8 litri		

6	Plăcuțe de frână față; spate	2 set		
7	Bucșa stabilizatorului	1 set		
8	Sailent-bloc al brațului față	1 set		
9	Senzor răcire radiator	1 buc.		
10	Filtru de ulei 1,6i	2 buc.		
11	Curea generator	1 buc.		
12	Scripete generator	1 buc.		
13	Conductă sobă	1 buc.		
14	GRM + role +pompa apă	1 set.		
15	Amortizatoare față	buc. 2		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Filtru de ulei 1,6i	2 buc.		
2	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	2 buc.		
3	Schimb Filtru de aer K7J	2 buc.		
4	Schimb Filtru combustibil	2 buc.		
5	Schimb Ulei motor 5W-40	10 litri		
6	Schimb Plăcuțe de frână față; spate	2 set		
7	Schimb Bucșa stabilizatorului	1 set		
8	Schimb Sailent-bloc al brațului față	1 set		
9	Schimb Senzor răcire radiator	1 buc.		
10	Curățarea sistemului de alimentare cu combustibil	1 buc.		
11	Schimb curea generator	1 buc.		
12	Schimb scripete generator	1 buc.		
13	Schimb GRM + role +pompa apă	1 set.		
14	Schimb amortizatoare față	buc.		
15	Verificarea tehnică	1 buc.		
16	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
	Total:			

Lotul nr.X

Dacia logan 1,2 2(două unități)
MAI – 9513 UU14SDAG451561870 an.2014;
MAI – 9256 UU14SDAG452184665 an.2014;

Piese de schimb:

1	Ulei motor HELIX HX7 5W-30	8 litri		
2	Filtru de ulei	2 buc.		
3	Filtru de aer	2buc.		
4	Bucșă punte spate	4 buc.		
5	Bucșă stabilizator spate	2 set.		
6	Plăcuțe de frână față /spate	4 set		
7	Amortizatoare față	2 buc.		
8	Pernuța la cutia de viteză	1 buc.		
9	Lustrele	2 buc.		
10	Set garnituri la bara de direcție	1 set.		
11	Ansamblu burduf față (pilnic grenadă)	1 buc.		
12	Rulment butuc față	2 buc.		
13	Parbriz față	1 buc.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor HELIX HX7 5W-30	8 litri		
2	Schimb Filtru de ulei	2 buc.		

3	Schimb Filtru de aer	2buc.		
4	Schimb Bușă punte spate	4 buc.		
5	Schimb Bușă stabilizator spate	2 set.		
6	Schimb Plăcuțe de frână față /spate	4 set		
7	Schimb Schimb Amortizatoare față	2buc.		
8	Schimb Pernuța la cutia de viteză	1 buc.		
9	Schimb Lustrele	2 buc.		
10	Schimb Set garnituri la bara de direcție	1 set.		
11	Schimb Ansamblu burduf față	1 buc.		
12	Schimb Rulment butuc față	2 buc.		
13	Schimb Parbriz față	1 buc.		
14	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
15	Vefificarea tehnică	2 buc.		
	Total:			

Lotul nr.XI

Nissan Note MAI 9494, SJN FAAE11U1022935, 2006

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W-30	6 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Parbriz față	1 buc.		
7	Saleinbloc balki față	2 buc		
8	Curea generator + rola de tensionare	1 set.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Ulei motor 5W-30	6 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Reparația estetică a farului față stînga	1 buc.		
7	Schimb Parbriz față	1 buc.		
8	Schimb saleinbloc balki față	2 buc		
9	Schimb curea generator + rola de tensionare	1 set.		
10	Vefificarea tehnică	1 buc.		
11	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
12	Total:			

Lotul nr.XII

Tayota Land Cruiser 105,4 x 4 anul 2005 JTECB01JX01023144

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10W-40	10 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Filtru condiționer	1 buc.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 10W-40	10 litri.		
---	--------------------------	-----------	--	--

2	Schimb Filtru de ulei	1 buc.		
3	Schimb Filtru de aer	1 buc.		
4	Schimb Filtru salon	1 buc.		
5	Schimb Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Schimb Filtru condiționar	1 buc.		
7	Vefificarea tehnică	1 buc.		
8	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
9	Schimb Filtru condiționar	1 buc.		
10	Reparația estetică a farurilor fara față stinga	1 buc.		
	Total:			
	TOTAL ofertă:			

Lotul nr.XIII

Ford F 350 MAI 9176 XLT, 1FDWF37P84ED997121 anul 2004

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10W-40	15 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Ulei motor 10W-40	10 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Vefificarea tehnică	1 buc.		
7	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.		
8	Reglarea Frânei de mână	1 buc.		
	Total:			

Lotul nr. XIV

Santa Fe HXX 386 anul 2016, KMHSU81XDHU697860

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W-30	6 litri.		
2	Filtru de ulei	1 buc.		
3	Filtru de aer	1 buc.		
4	Filtru salon	1 buc.		
5	Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Filtru condiționar	1 buc.		

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 5W-30	10 litri.		
2	Schimb Filtru de ulei	1 buc.		
3	Schimb Filtru de aer	1 buc.		
4	Schimb Filtru salon	1 buc.		
5	Schimb Plăcuțe de frână față/spate	2 set.		
6	Schimb Filtru condiționar	1 buc.		
7	Vefificarea tehnică	1 buc.		
8	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		
9	Schimb Filtru condiționar	1 buc.		

Lotul nr.XV

Dacia Duster 2(două unități) ZUR 417 anul 2017 UU1HSDJ9G59274403;

ZUR 383 anul 2017 UU1HSDJ9G58372779				
Piese de schimb:				
1	Filtru ulei K9K II	2 buc.		
2	Garnitura dop baie ulei	2 buc.		
3	Filtru aer K9K H5F H4M H4B B4D	2 buc.		
4	Ulei EVOLUTION RN-TECH Disel DPF 5 W30 208L	10 litri		
5	Plăcuțe de frână față	2 set.		
6	Plăcuțe de frână spate	2 set.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Deservirea tehnică schimbul uleiurilor și filtrelor	2 buc.		
2	Reglarea frânei de mână	2 buc.		
3	Vefificarea tehnică	2 buc.		
4	Reglarea unghiurilor roților	4 buc.		
	TOTAL ofertă:			
Lotul nr.XVI				
Ford ranger MAI 9475, 6FPPXXNJ2PJG64388 anul 2018				
1	Filtru ulei	2 buc.		
2	Garnitura dop baie ulei	2 buc.		
3	Filtru aer	2 buc.		
4	Ulei Evolution Disel 5 W30	10 litri		
5	Plăcuțe de frână față	2 set.		
6	Plăcuțe de frână spate	2 set.		
Lucrări de deservire și reparație:				
1	Filtru ulei	1 buc.		
2	Garnitura dop baie ulei	1 buc.		
3	Filtru aer	1 buc.		
4	Ulei EVOLUTION Disel DPF 5 W30	10 litri		
5	Plăcuțe de frână față	1 set.		
6	Plăcuțe de frână spate	1 set.		
7	Vefificarea tehnică	1 buc.		
8	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.		


Notă :

1.Lucrările să fie efectuate calitativ și în termen, ținând cont de specificul de activitate al instituției contractantului să poată efectua lucrările dedeservire și reparație fără programarea prealabilă.

2.Contractantul va permite prezența unui reprezentant al entității contractante la efectuarea operațiunilor de reparații.

Șeful Secției asigurare intervenții
a.DRCDI

lt.colonel al s/intern



Ion Turea

Coordonat :
Șeful Direcției logistică
colonel al s/intern



Dorin MATVEEV