

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP 2021
(se indică obiectul achiziției)

cu privire la procedura de achiziție publică cererea ofertelor de prețuri
(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Națională pentru Sănătate Publică
2. **IDNO:** 1018601000021
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-574-519
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitii@ansp.gov.md,
www.ansp.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** autoritate publică în domeniul sănătății publice.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	50400000-9	Lot 1 Aytoclav Systec VX-75 nr.2980	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului testarea, verificarea metrologică, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab. Virusologic (Cosmescu 3)	4500
2.	50400000-9	Lot 2 Aytoclav Systec VX-75 nr.3085	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, testarea, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP Lab. Virusologic (Cosmescu 3)	4500
3.	50400000-9	Lot 3 Gaz cromatograf Agilent GC/ MS/TQ 8040	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central)	15000
4.	50400000-9	Lot 4 Generator de hidrogen PEAK Scientific seria HF 15-02-1852	bucata	2	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central)	16000
5.	50400000-9	Lot 5 Sistema pentru mineralizare a probelor TOPWAVE	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul	12000

					pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central)	
6.	50400000-9	Lot 6 Sistema pentru mineralizare a probelor TOPWAVE	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central)	3000
7.	50400000-9	Lot 7 Dulap frigorific:, BXC-ANCONA, Nr. LC-450/14/1131, a.2014	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP (sed.central) b.san.	4000
8.	50400000-9	Lot 8 Mașină de spălat, vesela , UNICLEAN SL L 170, Nr. 15055BOKI055, a.2015	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) b.san.	3000
9.	50400000-9	Lot 9 Spălătorul (Microplate washer) PW40, E1259, Bio Rad, Franța, 1995	bucata	1	Diagnostică, reparația ,testarea conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) lab.ref.	4500
10.	50400000-9	Lot 10 Spălătorul (Microplate washer) PW40, EB2F065311, 2005, Bio Rad, Franța	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentelor tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) lab ref.	4500
11.	50400000-9	Lot 11 Frigider Polair , 1055 nrA404351110, A404361110, A407231110 , 404331110 Rusia	bucata	4	Diagnostică, reparația Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP(sed.central) lab.ref.	14000
12.	50400000-9	Lot 12 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) AEG USV ONL 2000 VA Protect C. 2000 (JG2014), China	bucata	1	Diagnostică, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref.	2500
13.	50400000-9	Lot 13 UPS (sursa de alimentare neîntreruptă) US9600 Nitram	bucata	1	Diagnostică, reparația,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed central) lab.ref.	2500
14.	50400000-9	Lot 14 Autoclav GP-400 nr.254.	bucata	1	Diagnostică, reparația, încercări hidraulice conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică a manometrelor. Se include costul pieselor de schimb utilizate ANSP (sed.central) LM.	4500
15.	50400000-9	Lot 15 Dulap frigorific Polair 1055. Nr.403261110; Nr.407311110; Nr.404271110; Nr.404291110	bucata	4	Diagnostică, reparația, testarea.Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	14000
16.	50400000-9	Lot 16 Dulap de sterilizare GP-80 nr.2770	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea.Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	2500
17.	50400000-9	Lot 17 Spălător MINDRAI MW-12A nr.WF-3B103346	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație ANSP (sed.central) LM	3000
18.	50400000-9	Lot 18 Autoclav MLV tip 5075 Nr.1103925, Nr.1103926	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include	5500

					costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	
19.	50400000-9	Lot 19 Autoclav NUVE OT 100V a.2014 nr.010334	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	5500
20.	50400000-9	Lot 20 Autoclav tip.5050ML nr.2902689	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	5500
21.	50400000-9	Lot 21 Dulap de sterilizare Venticel-222 nr.BO62402	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificare metrologică Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	6000
22.	50400000-9	Lot 22 Dulap de sterilizare LSIK-B2V Venticel nr.121700	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	3000
23.	50400000-9	Lot 23 Centrifuga Rotina 38 nr.0000562	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	4000
24.	50400000-9	Lot 24 Mașină de spălat vesela Steelco nr.1355312.	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, . Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	3000
25.	50400000-9	Lot 25 Spălător la linia ELYZA	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului,. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chișinău	4500
26.	50400000-9	Lot 26 Spectrofotometru AS ZEEnit 700P Analitic Jena	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului.verificare metrologică Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chișinău	10000
27.	50400000-9	Lot 27 Aparat de cântărit Rawag AS60/220/C2 nr.227829	bucata	1	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului verificare metrologică. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Chisinău	4000
28.	50400000-9	Lot 28 Autoclav Steragar 10	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea, verificarea metrologică conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț	5500
29.	50400000-9	Lot 29 Dulap de uscare IICC-80Π	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Edineț	3000
30.	50400000-9	Lot 30 Termostat 2B-151	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edineț	3000
31.	50400000-	Lot 31 Autoclav ГК-	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea	5500

	9	100-3M Nr 1987 .			hidraulică,verificarea metrologică a manometrelor, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți.	
32.	50400000-9	Lot 32 Termostat TC 80 Nr.3294 an.1981	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți	3000
33.	50400000-9	Lot 33 Termostat TC 80M2 Nr.8326 an1988.	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, -se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți	3000
34.	50400000-9	Lot 34 Termostat Poleco-aparatura ,nr 46324539170,anul 2013	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Bălți.	3000
35.	50400000-9	Lot 35 Balanță electronică AD 1000,nr.1846,an 2010	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	2500
36.	50400000-9	Lot 36 Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (balanță electronică) AQT-600	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	2500
37.	50400000-9	Lot 37 Dulap de sterilizare SLW 240 STD	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Soroca	3000
38.	50400000-9	Lot 38 Dulap de sterilizare IIIC-80	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	3000
39.	50400000-9	Lot 39 Cititor Mindray MR-96 A	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Soroca	3000
40.	50400000-9	Lot 40 Autoclav BK - 75, № 1871, a. 2010 , Rusia.	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea hidraulică conform documentele tehnice a aparatului,verificarea manometrelor. se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP.Unghenii	5500
41.	50400000-9	Lot 41 Bidistilator de apă BIHY 041, № 846013112761, a. 2013.	bucata	2	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Ungheni	3000
42.	50400000-9	Lot 42 Fotometru КФК-3	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Orhei	3500
43.	50400000-9	Lot 43 Aparat p/u det-rea elementelor chimice	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a	3000

		KФK 2MΠ,			aparaturii,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni	
44.	50400000-9	Lot 44 Cuptor de calcinare SNOL	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Caușeni	3500
45.	50400000-9	Lot 45 Sterilizator cu aburi vertical OT-100 V,nr.01-0337,a.2013	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea, verificarea metrologică conform documentele tehnice a aparaturii, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	5500
46.	50400000-9	Lot 46 Incubator de laborator cu convecție forțată IFA-170-8,ESCO,nr.87508,a.2014.	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	3000
47.	50400000-9	Lot 47 Sterilizator GP-80	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	3000
48.	50400000-9	Lot 48 Distilator de apă GFL 2012	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Hîncești	2000
49.	50400000-9	Lot 49 Cuptor de calcinare SNOL 1,6 Nr. 01890 Lituania	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	3000
50.	50400000-9	Lot 50 Balanța de laborator BJIP-200; Nr.396 USSR	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	3000
51.	50400000-9	Lot 51 Dulap de uscat si sterilizare ИИСС-80Π Nr.6346 USSR	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Comrat	3500
52.	50400000-9	Lot 52 Fotocolorimetru KФK-2M Nr. 8803707 (Schimbarea svetofiltrului 590 nm), USSR	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii, verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat	3500
53.	50400000-9	Lot 53 Centrifuga SIGMA 3-16K №150792, 2013г.,	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificare metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP. Comrat	3500
54.	50400000-9	Lot 54 Spectrometru cu absorbtie atomica ZEEit 700P, nr. 150z7p1133, 2014	bucata	1	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparaturii,verificarea metrologică se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP	10000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ;
- 2) Pentru mai multe loturi V;
- 3) Pentru toate loturile ;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2021, la solicitarea beneficiarului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Semnat și ștampilat electronic de către participant	Da
2.	Oferta formularul F3.1	Original. Semnat electronic de către participant.	Da
3.	Specificații tehnice potrivit modelului din (F4.1)	Original. Semnat electronic de către participant.	Da
4.	Specificații de preț potrivit modelului din (F4.2)	Original. Semnat electronic de către participant.	Da
5.	Extras de înregistrare a întreprinderii emis de Agenția Servicii Publice.	Copie. Semnat electronic de către participant.	Da
6.	Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare.	Copie. Semnat electronic de către participant.	Da
7.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal.	copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Participantului	Da
8.	Raport financiar pentru anul precedent.	Copie – confirmată prin semnătura electronică participantului.	Da
9.	Licență pentru lucrări de testare hidraulică	Pentru loturile 14, 31, 40, 58	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică în 3 runde, pasul minim de scadere 1%.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pentru fiecare lot în parte, corespunderea criteriilor de calificare și selecție conform documentației de atribuire.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	Nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP
- pe: [data] indicat în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicat în SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Vasile Gustiuc

