


CAIET DE SARCINI

privind deservirea tehnică și reparație a autospecialei de model Liaz Carosa pentru anul 2023

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA (lei)	Termen de livrare a mărfii
I	II	III	IV	VI	VII
1	Țijă de direcție laterală și longitudinală - înlocuire	buc	1		
2	Pompa de ulei hidraulică la sistemul de direcție- înlocuire	buc	1		
3	Rulmenți pentru ambreaj	buc	1		
4	Coș ambreaj	buc	1		
5	Ulei 80w90	litri	10		
6	Casetă de direcție	buc	1		
7	Rulmenti puntea din față	set	1		
8	Cap de bară-inlocuire	buc	1		
9	Punte față montare-demontare	buc	1		
10	Rapel hidraulic (гидраусилитель)	buc	1		
11	Disc ambreaj	buc	1		
12	Volant (маховик)	buc	1		
13	Rulment de eliberare (выжимной) - înlocuire	buc	1		
	<i>Servicii de reparație</i>				
14	- Servicii de reparație a punții din față și piese de schimb pentru autospeciala Liaz Karosa - Servicii de reparație a sistemului de direcție și piese de schimb pentru autospeciala Liaz Karosa - - Servicii de reparație ambreaj, schimbarea discului ambreaj și piese de schimb pentru autospeciala Liaz Karosa				20 zile de la data înregistrării contractului

	• Notă: amplasarea serviciului auto să fie în raionul Leova și la o distanță de până la 15 km de la sediul SPSP Iargara; • termenul de garanție pentru serviciile efectuate și piesele de schimb sa fie minim 6 luni sau 20 000 km din data prestării serviciului • includerea în suma serviciilor de instalare/ schimb, montare/ demontare a tuturor costurilor pentru toate etapele procesului tehnologic • nepracticarea calculării repetate a prețului pentru etapele tehnologice consecutive unui singur proces de deservire a automobilului;		
TOTAL:		40 000.00	

Conducătorul grupului de lucru:



Octavian BUCSA

L.Ș.