

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP,,Spitalul Raional Riscani**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP,,Spitalul Raional Riscani**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperisului la cazangeria IMSP,,Spitalul Raional Riscani,,**

No ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	582,91
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	384,74
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	582,91
4	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,94
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,44
6	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	582,91
7	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (120x30 mm)	m2	582,91
8	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	5,83
9	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	5,83

1	2	3	4	5
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(Tabla profilata LK-20 protejata anticoroziv)	m2	582,91
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	54,00
12	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	63,48
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusele	m2	63,48
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков)	m	31,50
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	105,80

Director IMSP,,Spitalul Raional Riscani,,



N.Ursu