

Утверждаю:
 Главный инженер СФ ВВЭС
 Пачу И.В.
 " " 2023г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
 ПС Вэратик 110/10 кВ

Присоединение 110ВС
 Инв. №4003305

Тип МКП-110Б-1000/630-20У1
 Зав.№ 9476
 Дата выпуска 1981
 Дата ввода в эксплуатацию 1983
 Дата последнего кап. ремонта - 07.2017
 Количество отключ. токов к.з-2

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	
2	Вводы	БМВП-110/1000 6шт.	Дата последнего испытания 14.05.2022. Необходимо заменить патроны воздушосушителя-6 шт.	
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить упл. прокладки.	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить упл. прокладки.	
5	Состояние трансформаторного масла		Масло в баке соответствует требованиям ГОСТ-а.	

Начальник службы подстанций СФ ВВЭС
 Начальник службы ИЗП СФ ВВЭС
 Начальник ЦСП

С.Ф Накай
 С.В Долгий
 В.Н Бытка