

1

AGENȚIA PROPRIETĂȚII PUBLICE



**Î.S. SERVICIUL DE STAT
PENTRU VERIFICAREA ȘI EXPERTIZAREA
PROIECTELOR ȘI CONSTRUCȚIILOR**

MD 2005, or. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr.9, bir.506,
Tel/fax: (373 22) 24-22-27, 22-73-48, 24-23-16
c/f: 1003600112277, TVA: 0500202 e-mail:serviciuldestatvepc@gmail.com

Nr. 04-190
din „30” mai 2019

IMSP Spitalul Raional Edineț

Vă prezentăm Raportul de verificare nr.0247-05-19 la documentația de deviz a obiectului „**Lucrări de reparație la IMSP Spitalul Raional Edineț, secția ortopedie din str.Șoseaua Bucovinei, nr.1, or.Edineț**”.

Anexă: Raportul de verificare pe 1 pag.

Director-manager

Valeriu Verstiuc

Raport de verificare nr.0247-05-19

la documentația de deviz a obiectului

**„Lucrări de reparație la IMSP Spitalul Raional Edineț, secția ortopedie din
str.Șoseaua Bucovinei, nr.1, or.Edineț”**

1. Beneficiar: IMSP Spitalul Raional Edineț.

2. Elaborator: Specialist – N.Lopatiuc, certificat ser.ED-2015, nr.144, D.

3. Baza de întocmire:

- Lista cu cantitățile de lucrări (se anexează la raport), necesare de a fi executate, confirmată de comisia de lucru a beneficiarului;
- Act de constatare a situației existente la finisările interioare.

4. Date privind verificarea documentației de deviz.

Costul de deviz evaluat de investitor – 2695,97 mii lei. Verificării a fost supusă documentația de deviz pentru lucrările de reparație și a fost executată de verficatorul:
Ing. A.Buznea – Devize.

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.

Documentația de deviz (deviz pe obiect, devize locale 2-1-1 ÷ 2-1-5) este elaborată prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 9 decembrie 2002 cu utilizarea Indicatoarelor noi de norme deviz, respectând modalitatea întocmirii devizelor în construcții.

Devizul local este întocmit la situația de prețuri a trimestrului II, 2019 cu utilizarea prețurilor curente la resursele materiale, remunerarea muncii, funcționarea utilajelor și mecanismelor de construcții, incluse în devize. Se preconizează executarea lucrărilor de reparație interioară în încăperile secției ortopedie – sterilizare, bucataria, sala de operații, saloane pacienți, cabinete personal medical, încăpere GTS, coridor. Reparația finisării fațadei. Reparații sistemelor interioare: apeduct-canalizare, încălzire, electric precum și alte lucrări aferente în conformitate cu lista și tipul lucrărilor necesare executării, constatate de comisia beneficiarului.

La etapa dată verificării a fost solicitată doar modalitatea formării costului de deviz al investitorului, bazat pe utilizarea prețurilor medii la resursele materiale și la alte componente ale costului, volumele de lucrări fiind confirmate de comisia beneficiarului. Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice acceptate și executării lor tehnologie corecte precum și de volumele de lucrări necesare executării ține de comisie: A.Guțu; Iu.Garas; I.Blajin; D.Certan; R.Iuri; G.Digor, care activează în baza ordinului nr.32 din 10.05.2019 a Directorului IMSP „Spitalul Raional Edineț” – A.Guțu.

În procesul verificării devizului s-au constatat obiecții, care au fost expediate beneficiarului. Ca rezultat, costul de deviz a fost recalculat.


6. Concluzii.

Documentația de deviz la obiectul „**Lucrări de reparație la IMSP Spitalul Raional Edineț, secția ortopedie din str.Șoseaua Bucovinei, nr.1, or.Edineț**”, se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz al investitorului în prețuri curente tr.II, 2019 valoare estimativă total cu TVA 20% – 2490,68 mii lei, inclusiv: costul lucrărilor construcții-montaj – 2446,26 mii lei; cost utilaje – 44,42 mii lei.

Director-manager

Șef secție

Șef sector



Valeriu Verstiuc

Alexandr Engalîcev

Ala Buznea