

APROB
Director IMSP Spitalul Clinic
Republican „Timofei Moșneaga”
Andrei UNCUȚA

”_____” _____ 2021

CAIET DE SARCINI

Restabilirea sistemelor de semnalizare și avertizare la incendii a IMSP SCR „Timofei Moșneaga” subsolul și etajul 1 din blocul chirurgical și etajul 15 din blocul principal din str. N. Testemițeanu, 29, mun. Chișinău”

1. **Denumirea beneficiarului de stat:** IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”;
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** IMSP Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga”;
3. **Obiectul achizițiilor:** restabilirea sistemului de semnalizare și avertizare la incendiu în subsolul și etajul 1 din blocul chirurgical (cu ulterioara restabilire a sistemii de avertizare la etajele 2 și 3) și etajul 15 blocul principal.

Sarcini:

- Prezentarea parolilor de acces;
- Prezentarea certificatelor de calitate și proveniență a echipamentelor.

Responsabilități:

- să prezinte planul de efectuare a lucrărilor;
- să asigure nivelul de calitate corespunzător cu respectarea reglementărilor tehnice;
- să participe la recepția lucrărilor executate;
- instalarea panoului de înștiințare și avertizare din blocul chirurgical la postul serviciului antiincendiar;
- după efectuarea lucrărilor de montare și restabilire a sistemului de semnalizare și avertizare la incendii să prezinte schemele zonelor de intervenție;
- lucrările privind deservirea tehnică și reparația preventivă planificată a sistemului de semnalizare și avertizare la incendii trebuie să se desfășoare conform planului-grafic anual prevăzut în contractul de deservire.

Condiții speciale de participare la licitație:

- experiența în domeniul instalării și deservirii sistemului de semnalizare și avertizare la incendii minim 5 ani;
- prezența a doi ingineri calificați.

Nr. ord	Denumirea lucrărilor	Model	Unitatea de măsură	Volum
Restabilirea sistemului de semnalizare antiincendiară. Subsol (Bloc chirurgical)				
1	Reprogramarea detectoarelor de incendiu	RS-145	un	307
2	Reprogramare bloc de releu	СП-1	-/-	5
3	Reprogramare bloc	КДЛ	-/-	3
4	Montarea detectoarelor de incendiu	RS-145	-/-	10
5	Instalarea programatorului	RS485-232	-/-	1
Restabilirea sistemului de semnalizare antiincendiară. Subsol (et. 1 Bloc chirurgical)				
1	Reprogramarea detectoarelor de incendiu	RS-145	un	392
2	Reprogramare bloc	КДЛ	-/-	4
3	Reprogramare bloc de releu	СП-1	-/-	5
4	Reprogramare bloc	БКИ	-/-	1
Restabilirea și montarea sistemului de semnalizare antiincendiară. Et. 15 Blocul central				
1	Reprogramarea detectoarelor de incendiu	RS-145	un	180
2	Instalarea sursei de alimentare de rezervă	РИП-12	-/-	1
3	Instalarea și reprogramarea blocului de releu	СП-1	-/-	1
4	Instalarea controlerului de 20 bucle	Сигнал-20П	-/-	1

Șef Serviciu antiincendiar



Vasile Gropa