

**Necesar deservirea și reparația condiționerelor pentru
IMSPN INN,,DIOMID GHERMAN”**

anul 2021

Nr. d/o	Deservirea conditionere	Numere de inventar	Ca nt b uc	Nr de deserviri pe an	Prețul (incl. TVA) p/u 1 deservire în MDL	Suma totală (incl. TVA) în MDL
1	QIDI KFR-35 Kinetoterapie – 3buc Recuperare Holl Climatizator Zanussi 24HP -1buc Cab 114 – 1 buc Terapia Ocupațională – 1buc(Recuparare) Asistenta superioară – 1 buc(Recuperare) Cab 102 bl.1 Cab105 bl.1	01380034 01380035 01380037 01370467 01380043 01380038 76921 76921	8	2		
2	TCL TAC-18 CHSB Salon 5(neurourgență)bl.1	01380033	1	2		
3	Bloc 1 et 0 Bl.Alimentar K1/B5 Carrier FB4B060/038yC060 DTK 160M DTK 250L 4 componente	01380253	1	3		
4	KFR 25G W Salon 7(neurourgență) bl.1	01380044	1	2		
5	Bloc 1 et 3 Ariston 12 Sala de trezire(reanimare)	01380020	1	2		
6	Bloc 1 et 1 Climatizator de perete CARRIER canal Sala de conferinte	01210002	1	2		
7	Π2/B1/B2 Ansamblată din utilaje separate pe bază Condiționer McQuay BL.1	01210007	1	2		

8	Bloc 1 et 3 Condiționar Toshiba RAS 22 Sala de operații – 2buc Spinală holl 2 buc	01370464 01370463 01370465 Nui Zagurschii	4	2		
9	Bloc 1 et 1 Tomografia Condiționar ToshibaRAS 16 SKVR Sala de operații et 3 -3buc Sala de Tomografia 4buc Sala de operații urgente et 1- 1buc	01380251 01380250 01380252 01370471 Nui(Parpa ut) 01380215 01380216 01380217	8	2		
10	Bloc 1 et 2 Sectia spinala Condiționar Toshiba RAS-18 SKR	01380156 I.Melentev	2	2		
11	Bloc 1 et 1,cab 116 a/b Condiționar Toshiba RAS-13 SKV	01380239 01380240	2	2		
12	Bloc 1 et 1 ,Laborator Dulap evacuare universal Futjitsu ASYF 24 LBTU(canal) Dulap de evacuare	01630205 01630206	2	2		
13	Bloc 1,et 1 cab 123 Condiționar Carrier QTD009713GE	01370522	1	2		
14	Bloc 2 et 1 Conditioner Qidi KFR 35 GW/B Administratia	01380043	1	2		
15	II3/B5/B9 Ansamblată din utilaje separate pe bază Condiționar McQuay BL.1	01210003	1	2		
16	Bloc 1 et 2 Codiționar Qidi Neurourgențe) Sal.1,2	01380041 01380040	2	2		

17	Cosultativă Condiționar Fujitsu ASY 09 R – 1buc Condiționar GREE (b.108) – 1buc Codiționar Split Toshiba RAS 07-1buc Codiționar Toshiba Daisecal RAS 10 (cu split controler) – 1buc	76922 01380164 01370466 01380149	4	2		
18	Internare Climatizator Ballu SW-09 Climatizator Ballu BSW-12HN1	01370537 01370538	2	2		
19	Camera monitorizare et 1 Sanyo SAP-K95(servere)	Nui	1	2		
20	Generator de Oxigen Climatizator de perete CARRIER Midea MS11D-30HRN	01370435 01370522	2	3		
21	K1/B1/B2 Asamblatape baza de conditioner Carrier FB4B 036/38YCC036	01370523	1	2		
22						
23	II4/K5/B10 Ansamblată pe bază de condiționar Fujitsu ARYA-24L(Laborator)	01380246	1	2		
24	Bloc 2 et 1 Samsung AS 12HPBN Director	01380127	1	2		
25	Bloc 2 et 1 cab 106/105 Qidi KFR 35 GWH	01380042 01380036	2	2		
26	Condiționar Toshiba RAS 24 Sala endoscopică(bloc operație) – 1buc	01380155	1	2		
27	HAIER HSU 09 RE et3 Electrolux EACS-09HS Sala proceduri bl.2 (cab.308) Sala acupunctură bl,2 (cab.307B)	01380200 01380199	2	2		
28	Bloc 2 Electrolux EACS-09HS cab.309	01380238	1	2		

29	Bloc 2 et 3 cab 205 Lessar LS-h0766ka	76814	1	2		
30	LG 07 LPH (bl.2) Salon 213(VIP) Salon 214(VIP) Salon 313(VIP) Salon 314(VIP)	01380153 01380152 01380146 01380150	4	2		
31	Toshiba RAS-10NKD Farmacie	01370472	1	2		
32	MIDEA MSG-36 SKVR Sala de sterilizare	01380241	1	2		
33	Conditioner Ballu BSC 07 OF 201 O.Odainic	01380142	1	2		
34	Of 107 Sanyo SAP K75	01380148	1	2		
35	Sect Ordinotoriu Reanimare ET3 GE AIR A12	Nui Anghel, Gheiceva	1	2		
36	Et 0 Camera frigider LU-VE SHVN 7/0	01380145	1	2		
37	Fujitsu ASY 12R contabil. Cab.109	01380166	1	2		
38	Vasculară Coditioner Midea 2buc Climatizator BalluBSW- 12HN1/OL15Y Climatizator Zanussi ZACS- 24HP(recuperare)	1644 01370539 01370540 01370541	4	2		
39	LG 12 LH Cabinet 107 bloc 2 split	01380165	1	2		
40	Fujitsu ASY 12R Farmacia bl.2	01380147	1	2		
41	Anti camera et1 Fujitsu ASY 07	Administr ați O.Misic	1	2		
42	Conditioner Samsung Neurourgente(sora superioră)	2162	1	2		
43	Salon 6 recuperare Silva 09	01380169	1	2		
44	Electrolux EACS 09 sala de proceduri bl.2 cab.307	01380237	1	2		
45	Bl 2 et 3 cab 306 sala de proceduri Haier HSV 09	Nui Chetrari	1	2		

46	P1/B1 Ansamblată de utilaje separat bl 1	Nui	1	2		
47	Stroke Bl 1 et2 Sala proceduri,izolator Condiționer McQuay M5LC61DR	01370281	1	2		
48	Sala de tratamentbl.2 et 2cab 207 TCL Tac-09HRA(Cefalee)	nui	1	2		
49	Condiționere INVERTOR IRMN cu recuperator de aer		6	3		
50	Condiționere INVERTOR CORA IRMN cu recuperator de aer		2	3		
52	Condiționere Haier (Angiografie)	01370635 01370636	2	3		
Suma totala pentru lucrari efectuate inclusiv TVA						

Suma lucrărilor neprevăzute să nu depășească 10000 lei

Remarcă:

Multe condiționere se află la etajul 2 și 3 ale ambelor blocuri ,să se ia în calcul servicii de auto turn .

Reparația o să se efectueze aparte conform actului de defectare.

Chemări neprevăzute la soluționarea defecțiunelor apărute (urgent pe timp de vară)

INGINER ȘEF

E.SCURTU

TEL.067138000