

**SPECIFICAȚIA**  
serviciilor

Nr. lot	Denumirea mărfii (poziția/lotul)	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț fără TVA (lei)	Preț cu TVA (lei)	Suma fără TVA (lei)	Suma cu TVA (lei)	Grafic de prestare
	<b>Servicii de reparație curentă ferestrelor din PVC și ușilor din aluminiu și PVC</b>								
1.	Schimbarea minereilor din aluminiu pentru ușă din PVC	50800000-3	65	buc	316,66	380,00	22166,66	26600,00	La comandă pe parcursul anului 2026 în termen de 5 zile
2.	Schimbarea mecanismelor automat de închidere pentru ușă cu fixare	50800000-3	10	buc	1158,33	1390,00	11583,33	13900,00	
3.	Schimbarea mecanismelor de închidere pentru ușă din aluminiu	50800000-3	70	buc	400,00	480,00	28000,00	33600,00	
4.	Schimbarea minereilor pentru ușă din PVC	50800000-3	40	buc	233,00	280,00	9333,33	11200,00	
5.	Schimbarea mecanismelor de închidere pentru fereastră	50800000-3	60	buc	583,33	700,00	35000,00	42000,00	
6.	Schimbarea minereilor din aluminiu pentru fereastră din PVC	50800000-3	30	buc	150,00	180,00	4500,00	5400,00	
7.	Schimbarea minereilor pentru usa termomost	50800000-3	15	buc	291,00	350,00	4375,00	5250,00	
8.	Schimbarea butucului pentru usa	50800000-3	110	buc	300,00	360,00	33000,00	39600,00	
9.	Schimbarea plaselor la ferestre	50800000-3	30	buc	583,33	700,00	17500,00	21000,00	
10.	Schimbarea plaselor la ușile de la balon	50800000-3	20	buc	750,00	900,00	15000,00	18000,00	
11.	Schimbarea mecanismului pentru usa balconului	50800000-3	15	buc	350,00	420,00	5250,00	6300,00	
12.	Schimbarea garnitură ferestre	50800000-3	400	ml	54,16	65	21666,66	26000,00	
	<b>Total :</b>						<b>207375,00</b>	<b>248850,00</b>	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**