

## Caiet de sarcini

1.Servicii de reparare și de întreținere a automobilului de marca/modelul

Hyundai Tucson 2.0 (2016) – 1 unitate

Capacitatea cilindrică – 1999 cm<sup>3</sup> (benzină)

n/motor: G4NAGU208043

n/caroserie: TMAJ3813DHJ234253

### NOTĂ:

Prețul pentru fiecare serviciu va include în mod obligatoriu: prețul serviciului, piesa de schimb, lubrifiantul și/sau unsoarele consistente, altele relevante serviciului, inclusiv prețul total cu TVA și fără TVA, prețul va fi fix pe toată perioada de executare a contractului.

În procesul de executare a Contractului vor fi efectuate serviciile în limita sumei contractuale și strict necesare, care vor depinde de starea tehnică a autovehiculului și/sau cerințele uzinei producătoare;

În cazul apariției necesității schimbării unor piese/consumabile sau necesitatea prestării serviciilor ce nu sunt specificate, Părțile vor conveni de comun acord asupra volumului, prețurilor serviciilor/pieselor/consumabililor, semnând actul de prestare a Serviciilor, în limita sumei contractate.

N/o	Denumirea serviciilor de întreținere tehnică și reparație curentă	Unități de măsură
1	Controlul și verificarea stării tehnice a automobilului	p/u o unitate
2	Diagnosticarea motorului prin intermediul calculatorului	p/u o unitate
3	Reglarea unghiului de cădere și convergență (Регулировка развала-схождения)	p/u o unitate
4	Înlocuirea uleiului în motor (5W30/40) 4,5 litri	4,5 litri
5	Înlocuirea filtrului de ulei	buc
6	Înlocuirea filtrului de aer	buc
7	Înlocuirea filtrului de combustibil	buc
8	Înlocuirea filtrului aer habitacu (воздушный фильтр салона)	buc
9	Înlocuirea uleiului în sistemul de frînare FMVSS116 DOT-3/DOT-4	p/u o unitate
10	Aerisirea sistemului de frînare (прокачка тормозной системы)	p/u o unitate
11	Înlocuirea racordurilor elastice a sistemului de frînare față (замена передних тормозных шлангов)	2 buc
12	Reglarea frînii de staționare	p/u o unitate
13	Înlocuirea discului de frînare față	2 buc
14	Înlocuirea plăcuților de frînare față	set
15	Deservirea tehnică și profilaxia etrierului de frînare față (ТО, профилактика тормозных суппортов)	buc
16	Înlocuirea plăcuților de frînare spate	set
17	Înlocuirea discului de frînare spate	2 buc
18	Deservirea tehnică și profilaxia etrierului de frînare axa spate (ТО, профилактика зад.тормозных суппортов)	buc
19	Înlocuirea lichidului de răcire a motorului 7,3 l (7,71 US qt) G12+	p/u o unitate
20	Înlocuire termostat	buc
21	Înlocuire pompă de apă	buc
22	Înlocuire curea pompa de apă (Замена приводного ремня водяной помпы)	buc
23	Înlocuirea bujiilor (4buc)	set

24	Înlocuirea uleiului de transmisie din cutia de viteză ATF SP-IV, SK ATF SP-IV	buc
25	Înlocuire ulei de transmisie în diferențial punții spate (0,56~0,67 US qt.) HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE75W/90	buc
26	Înlocuirea uleiului de transmisie din cutia de distribuție (cutia de transfer) (0,36~0,38 US qt.) HYPOID GEAR OIL API GL-5, SAE75W/90	buc
27	Înlocuirea articulației planetare spre roata axa față (замена наружного переднего шруса)	buc
28	Înlocuirea articulației planetare spre cutia de viteză (замена внутреннего переднего шруса)	buc
29	Înlocuirea burdufului articulației planetare spre roata axa față (замена пыльника наружного переднего шруса)	buc
30	Înlocuirea burdufului articulației planetare spre cuti a de viteză (замена пыльника внутреннего шруса)	buc
31	Înlocuirea burdufului articulației planetare spre roata axa spate (замена пыльника наружного заднего шруса)	buc
32	Înlocuirea burdufului articulației planetare spre diferențial axa spate (замена пыльника внутреннего шруса редуктора)	buc
33	Înlocuire amortizor suspensie față	buc
34	Înlocuirea sprijinului de sus a amortizorului (față)	set
35	Înlocuirea articulației brațului (pivot)	buc
36	Înlocuire bucșă din spate a brațului (замена заднего сайлентблока переднего рычага)	buc
37	Înlocuire bucșă din față a brațului (замена переднего сайлентблока переднего рычага)	buc
38	Înlocuirea brațului în ansamblu (замена рычага передней подвески в сборе)	buc
39	Înlocuirea bucșelor de cauciuc a barei stabilizatoare	set
40	Înlocuire bielete antiruliu a barei stabilizatoare (стойки стабилизатора поперечной устойчивости)	2 buc
41	Înlocuirea capei de bară a direcției	2 buc
42	Înlocuirea barei de comandă a direcție	2 buc
43	Înlocuirea rulmentului butucului roții din față	buc
44	Înlocuirea rulmentului butucului roții din spate	buc
45	Înlocuire amortizor suspensie spate	buc
46	Reparația echipamentului electric a automobilului	om/h
47	Înlocuirea becului electric faza scurtă H7LL	buc
48	Înlocuirea becului electric faza lungă H7LL	buc
49	Înlocuirea becului electric far anticeață H8L	buc
50	Înlocuirea becului electric cu un contact/douăcontacte PY21W/P21W	buc
51	Reglarea farurilor ( <i>faza lungă, faza scurtă</i> )	1 auto
52	Înlocuirea periilor ștergătoare de parbriz	2 buc
53	Înlocuirea perie ștergător lunetă	buc
54	Lucrări de lăcătușărie	om/h
55	Alimentarea sistemului de aer condiționat	100 gr.

Executant Irina CARAS \_\_\_\_\_  
Specialist Achiziții Publice