

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1655881485260 (MTender ID)
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparație a sistemului de condiționare a aerului (de tip „Mandik”)

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4
50300000-8	Servicii de reparație a sistemului de condiționare a aerului (de tip „Mandik”)	Conform Anunțul de participare	Servicii de reparație a sistemului de condiționare a aerului de tip „Mandik” M7,1 includ: 1. Evacuarea freonului, verificarea prezenței și cantității de freon în sistem. 2. Testarea sistemelor cu presiune de azot (N2) pe parcursul a 24-72 ore (verificarea integrității circuitelor, a etanșeității). 3. Verificarea conexiunilor electrice, reglarea tuturor conexiunilor, verificarea circuitelor de alimentare. 4. Înlocuirea senzorilor (12 senzori). 5. Aspirarea sistemului (uscarea în vid a sistemelor) înainte de realimentare. 6. Înlocuirea filtrelor reversibile (6 filtre). 7. Instalarea robinetelor cu bilă (12 robinete). 8. Depistarea și remedierea scurgerilor. 9. Umplerea sistemului cu freon – alimentare prin sistem (alimentare din fabrică + realimentare pe lungimea circuitului de freon + realimentare în funcție de volumul schimbătorului de căldură). 10. Testarea și rularea sistemului. 11. În cazul când sistemul nu repornește, urmare a lucrărilor executate, va fi întocmit un nou act de constatare tehnică/defectare, cu specificarea materialelor și pieselor defecte, întocmirea unui nou deviz de cheltuieli pentru restabilirea funcționalității sistemului de condiționare.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Roman Banaru**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: SC „Avantcons Grup” SRL

Adresa: **str. Sf. Vineri, 16/A**