

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ID: ocds-b3wdp1-MD-1736152698544

Obiectul achiziției: Servicii de deservire a automobilelor, pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma Fără TVA	Suma cu TVA	Termenul și condițiile de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Škoda Octavia Hatchback 1.6 MPI 2006 n/î C SE 515									
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00	<i>În decurs de 2 zile de la solicitare IM SP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2025. INCOTERMS DDP</i>		
	Schimbarea discurilor frână față	buc	1	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00			
	Schimbarea discurilor frână spate	buc	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00			
	Schimbarea lichidului de răcire	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00			
	Schimbarea bieleta bara torsiune punte față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
	Reparația anvelopelor	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
	Balansarea anvelopelor	buc	1	62,50	75,00	62,50	75,00			
	Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
	Reparația starter skoda	buc	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00			
	Schimbarea becurilor fază scurtă și anticeață	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00			
	Schimbarea setului de curea generator și role	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00			
	Reparația și vopsirea caroseriei	buc	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00			
	Schimbarea covorașelor salon	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
	Reparația sau schimbarea cheie de pornire a motorului	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
	Reparația generator	buc	1	1375,00	1650,00	1375,00	1650,00			
	Cauciucuri 195/65/R15 vară	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00			
	Dacia Duster Universal 1.6 benzină 2014 n/î C RZ 695									
	Schimbarea uleiului în motor	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00			
	Schimbarea filtrului ulei	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
	Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
	Schimbarea filtrului aer	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
	Schimbarea filtrului salon	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00			
	Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00			
	Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
	Schimbarea articulației sarcină ghidare	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
	Schimbarea rulmenților sarcină amortizator punte față	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			
	Schimbarea lichidului de frinare	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00			
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
	Schimbarea becurilor de semnal(frâne,virare etc)	buc	1	62,50	75,00	62,50	75,00			
	Schimbarea setului curelei de distribuție(GRM),pompa,licid de distribuție	buc	1	3416,67	4100,00	3416,67	4100,00			
	Alimentarea sistemului aer condiționat	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00			
	Montarea/demontare anvelopelor(vară)	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
	Balansarea anvelopelor	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
	Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
	Confecționarea chei de pornire auto(dublat)	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00			
	Reparația starter Dacia	buc	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00			
	Schimbarea placuțe frână spate	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00			
	Mercedes 316 CDI 2002 n/î C PV 933 ,motor 2.0 dizel									

50112100-4

Schimbarea uleiului în motor	buc	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00		
Schimbarea filtrului ulei	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
Schimbarea filtrului aer	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbarea filtrului salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00		
Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Diagnosticarea automobilului	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
Set lant de distribuire și pompă	buc	1	4583,33	5500,00	4583,33	5500,00		
Schimbarea curelei de distribuție generator	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
Schimbare ferele față	buc	1	1958,33	2350,00	1958,33	2350,00		
Schimbarea lacătului ușă lateral și spate(centralizat)	buc	1	1291,67	1550,00	1291,67	1550,00		
Schimbarea tobei de eșapament(parțială)	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00		
Schimbul ambreajului 5905	buc	1	4916,67	5900,00	4916,67	5900,00		
Achiziționarea cauciucuri vară 225/70 R15 C	buc	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00		
Reparația lacătului de pomire (замок зажигания)	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Schimbarea parbrizului	buc	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00		
Schimbarea rulmeților roți față și spate	buc	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00		
Schimbarea ștergătoarelor parbriz	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbarea acumulator(după vin code)	buc	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00		
Mercede 316 CDI n/i PNP 081 anul producerii 2014 motor 2.0 diesel								
Schimbare ulei în cutie de vitez(cutie automată)	buc	1	3416,67	4100,00	3416,67	4100,00		
Schimbarea ulei în sistemul tracțiune spate	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00		
Schimbarea setului de becuri	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	958,33	1150,00	958,33	1150,00		
Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Diagnosticarea automobilului	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
Schimbarea rulmeților roți față și spate	buc	1	1083,33	1300,00	1083,33	1300,00		
Schimbarea becurilor fază scurtă (xenon)	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbarea pachetului arc cu foi spate	buc	1	3041,67	3650,00	3041,67	3650,00		
Schimbarea discurilor frână față	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00		
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Schimbare bujiilor incandescente	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Schimbarea ștergătoare parbriz	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Achiziționarea și schimbarea cauciucurilor(vară) 235/65/R16C	buc	1	2291,67	2750,00	2291,67	2750,00		
Schimbarea și reparația frinei de mână(tros ,ect)	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Lichid pentru parbriz de iarnă canistre de 5 litri	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00		
Mercedes 319 CDI a/p 2013 n/i XTX 233 motor 3.0 diesel								
Schimbarea uleiului în cutie de vitez(cutie automată)	buc	1	3416,67	4100,00	3416,67	4100,00		
Schimbarea uleiului în motor	buc	1	2166,67	2600,00	2166,67	2600,00		
Schimbarea filtrului ulei	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
Schimbarea filtrului aer	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
Schimbarea filtrului salon	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbare ulei sistem tracțiune spate	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00		
Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	875,00	1050,00	875,00	1050,00		
Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Diagnosticarea automobilului	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		

Set lant de distribuire și pompă	buc	1	6083,33	7300,00	6083,33	7300,00		
Schimbarea pachetului arc cu foi spate	buc	1	2125,00	2550,00	2125,00	2550,00		
Schimbarea amortizatoarelor față	buc	1	1375,00	1650,00	1375,00	1650,00		
Schimbare ferelor față	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00		
Schimbarea lacătului usă lateral și spate(centralizat)	buc	1	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00		
Schimbarea tobei de eșapament(parțială)	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00		
Schimbul ambreajului	buc	1	13708,33	16450,00	13708,33	16450,00		
Schimbarea stergătoare parbriz	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Achiziționarea cauciucuri vară 235/65 R16 C	buc	1	2291,67	2750,00	2291,67	2750,00		
Schimbarea rulmeților roți față și spate	buc	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00		
Schimbarea becurilor fază scurtă(xenon)	buc	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00		
VW TRANSPORTER T5 a/p 2008 n/f WWA 064 motor 2.5 diesel								
Schimbarea uleiului în cutie de vitez(cutie automată)	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Schimbarea uleiului în motor	buc	1	1833,33	2200,00	1833,33	2200,00		
Schimbarea filtrului ulei	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Schimbarea filtrului aer	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
Schimbarea filtrului salon	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
Schimbare ulei sistem tracțiune spate	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	791,67	950,00	791,67	950,00		
Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00		
Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Schimbare bujiilor incandescente	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00		
Diagnostică automobilului	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
Set lant de distribuire și pompă	buc	1	2333,33	2800,00	2333,33	2800,00		
Schimbarea discuri frână față	buc	1	1083,33	1300,00	1083,33	1300,00		
Schimbarea amortizatoarelor față	buc	1	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00		
Schimbarea curelei de distribuție generator	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00		
Polișarea ferelor față	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
Schimbarea acumulator	buc	1	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00		
Schimbarea tobei de eșapament(parțială)	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00		
Schimbul ambreajului	buc	1	7500,00	9000,00	7500,00	9000,00		
Schimbarea stergătoare parbriz	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		
Schimbare rulmenți roți spate	buc	1	1250,00	1500,00	1250,00	1500,00		
Schimbarea rulmeților roți față	buc	1	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00		
Schimbarea becurilor fază scurtă	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
Schimbarea lichid răcire (freon)	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00		
Schimbarea lichid sistem frinare	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
Total:					136241,67	163490,00		