

## Anexa 1

Anexa 1		Modelul automobilului Dacia Sandero (1 unitate)	
		Preț unitar piese, lei, inclusiv TVA	Preț schimb. piese, inclusiv TVA
Nr.	Denumirea lucrărilor și pieselor de schimb		
1	Schimbul uleiului - ulei(cantitatea totală necesară)	850	30
2	Filtru de ulei (schimb)	124	30
3	Schimbul filtrelor	0	0
4	Filtru de aer - schimb	180	30
5	Filtru de salon - schimb	180	30
6	Filtru de combustibil - schimb	1200	50
7	Rulment sarcină suport arc din față (2 buc.) - schimb	500	250
8	Montatul telescopic din spate (2buc.) - schimb	860	150
9	Rulment sarcina suport arc din spate (2buc.) - schimb	500	250
10	Bară de comanda a direcției - schimb	290	250
11	Saboții de frână din față - schimb	560	200
12	Discuri de frână din față - schimb(1 buc.)	980	150
13	Saboții de frână din spate - schimb	480	250
14	Discuri de frână din spate - schimb( 1 buc.)	980	150
15	Traversa suspensie din față	900	250
16	Semiaxul sau dispozitivul de acționare a roților(fata) - schimb	1680	350
17	Lichidul de răcire - schimb	50	0
18	Bujiile - schimb (1 buc.)	180	0
19	Blocul de motoare - reparația, scoaterea/instalarea	0	13500
20	Frânele-eliminarea aerului din sistemele de frânare (lichid frână)	60	0
21	Reglarea unghiurilor de montare a roților din față	0	200
22	Reglarea unghiurilor de montare a roților din spate	0	200
23	Schimbul uleiului în cutia de viteze	250	250
24	Furtun de frână - schimb( 1 buc.)	360	250
25	Discul ambriajului - schimbarea discului ambriajului	1350	800
26	Pompa de apa - schimbarea pompei de apa	1260	450
27	Curea de distributie-schimbarea curelei de distribuție	3420	1800
28	Crucea cardanica-schimbarea cruce i cardanice	0	0
29	Lcliid de frina Dot 4-schimbarea lichidului de frina	60	0

30	Verificarea si a suspensiei	0	0
31	Demontarea-montarea roților, 1 buc.	0	20
32	Vulcanizarea anvelopelor,1 buc.	0	10
33	Balansarea roților 1 buc.	0	50
34	Rulment butuc din fata (suspensie)	480	350
35	Rulment butuc din spate (suspensie)	480	350
36	Ghidare roata (suspensie fata)	560	250
37	Senzor roata fata (sistem ABS)	750	250
38	Senzor roata spate (sistem ABS)	750	250
39	Bucșă față(suspensie)	120	150
40	Cap de barâ(suspensie)	260	200
<b>TOTAL</b>		<b>20654</b>	<b>21750</b>