

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: nr.ocds-b3wdp1-MD-1768307004593 din 27.01.2026
Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de reparare și întreținere a autoturismelor pentru anul 2026

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Preț total (fără TVA)	Preț total (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă Skoda Superb anul fabricării 2011-2017, capacitatea motorului-1984 cm 6 autoturisme VIN Code: TMBAH43T2E9051237, TMBAH43T0E9051141, TMBAB43T7C9031712, TMBAH63T2F9027565, TMBAH43T8F9014808, TMBAD6NP7H7551076								
1.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.2	Diagnostică motorului	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.4	Pernă motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.5	Antigel	litri	1	16,67	20,00	16,67	20,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.6	Cureaua GRM	bucata	1	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.8	Lanț de distribuie	bucata	1	3 000,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.9	Cureaua generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.11	Pompă de apă	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.12	Pompă de ulei	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.13	Pompă de combustibil	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.20	Termostat	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

1.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.26	Amortizator din față	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.27	Amortizator din spate	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.30	Rulment din spate	bucata	1	583,33	700,00	583,33	700,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.31	Rulment din față	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.33	Caseta de direcție	bucata	1	3 541,67	4 250,00	3 541,67	4 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.35	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.39	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.41	Generator	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.43	Demaror	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.45	Reglarea faruri	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.48	Broască portbagaj	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.50	Traductor de temperatură	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.53	Ambreiaj	bucata	1	4 583,33	5500,00	4 583,33	5 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.54	Disc de frânare față	bucata	1	916,67	1100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

1.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.62	Parbriz din față	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.70	Diagnosticarea la computer	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.71	Diagnostica suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
1.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						43 415,00	52 098,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Dacia Logan, anul fabricării 2019,

capacitatea motorului - 0898 cm

10 autoturisme

VIN Code:

UU1L5220463251181, UU1L5220263071164, UU1L5220663251182, UU1L5220263071101, UU1L5220463071134, UU1L5220563071188, UU1L5220863251569,

UU1L5220X63071185, UU1L5220563071191, UU1L5220563071174

2.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.2	Diagnostica motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.4	Pernă motor	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.5	Antigel	litri	1	37,50	45,00	37,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.6	Cureaua GRM	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.9	Cureaua generatorului	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.11	Pompă de apă	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.12	Pompă de ulei	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.13	Pompă de combustibil	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

2.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	104,17	125,00	104,17	125,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.20	Termostat	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.24	Bujii	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.26	Amortizator din față	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.27	Amortizator din spate	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.28	Butuc din față	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.30	Rulment din spate	bucata	1	566,67	680,00	566,67	680,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.31	Rulment din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.33	Caseta de direcție	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.35	Tija de direcție	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.39	Bucșă punte față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.41	Generator	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.43	Demaror	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.47	Schimb bec electric	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.48	Broască portbagaj	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

2.50	Traductor de temperatură	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.53	Ambreiaj	bucata	1	2 500,00	3000,00	2 500,00	3 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.54	Disc de frânare față	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.56	Disc de frânare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.62	Parbriz din față	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
2.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						31 292,50	37 551,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Dacia Duster, anul fabricării 2011-2019,

capacitatea motorului - 1598 cm

4 autoturisme

VIN Code:

UU1HSDAG544697785, VF1HJD40663569068, VF1HJD40063304114, UU1HSDJ9G53741707

3.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.4	Pernă motor	bucata	1	791,67	950,00	791,67	950,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.5	Antigel	litri	1	37,50	45,00	37,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.6	Cureaua GRM	bucata	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

3.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3 000,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.9	Cureaua generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.11	Pompă de apă	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.12	Pompă de ulei	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.13	Pompă de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	103,33	124,00	103,33	124,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.20	Termostat	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.26	Amortizator din față	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.27	Amortizator din spate	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.30	Rulment din spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.31	Rulment din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.33	Caseta de direcție	bucata	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.35	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.36	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.39	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.41	Generator	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

3.43	Demaror	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.47	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.48	Broască portbagaj	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.50	Traductor de temperatură	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.53	Ambreiaj	bucata	1	2 916,67	3500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.54	Disc de frânare față	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.56	Disc de frânare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.62	Parbriz din față	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
3.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						38 005,00	45 606,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă

Chevrolet Aveo, anul fabricării 2011,

capacitatea motorului- 1206 cm

11 autoturisme

VIN Code:

KL1SF69D9BB298121, KL1SF69D9BB155150, KL1SF69D9BB222638, KL1SF69D9BB299096, KL1SF69D9BB299295, KL1SF69D9BB299293, KL1SF69D9BB222781, KL1SF69D9BB277717, KL1SF69D9BB281468, KL1SF69D9BB230647, KL1SF69D9BB231031

4.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.4	Pernă motor	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.5	Antigel	litri	1	4,17	5,00	4,17	5,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.6	Cureaua GRM	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.8	Lanț de distribuire	bucata	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.9	Cureaua generatorului	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.11	Pompă de apă	bucata	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.12	Pompă de ulei	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.13	Pompă de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.14	Suport motor	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	104,17	125,00	104,17	125,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.20	Termostat	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.24	Bujii	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.26	Amortizator din față	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.27	Amortizator din spate	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

4.30	Rulment din spate	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.31	Rulment din față	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.33	Caseta de direcție	bucata	1	2 916,67	3 500,00	2 916,67	3 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.35	Tija de direcție	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.38	Bieleță antiruli a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.39	Bucșă punte față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.41	Generator	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.43	Demaror	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.47	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.48	Broască portbagaj	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.50	Traductor de temperatură	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.53	Ambreiaj	bucata	1	3 750,00	4500,00	3 750,00	4 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.54	Disc de frânare față	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.62	Parbriz din față	bucata	1	1 500,00	1800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 500,00	1800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

4.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.69	Balansarea roții	bucata	1	54,17	65,00	54,17	65,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.70	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.71	Diagnosticarea suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
4.72	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						37 850,83	45 421,00	

**Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă
SUZUKI JIMNY, anul fabricării 2019,
capacitatea motorului- 0985 cm
1 autoturisme
VIN Code: JSAFJB43V00353771**

5.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.2	Diagnosticarea motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2027
5.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2028
5.4	Pernă motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2029
5.5	Antigel	litri	1	37,50	45,00	37,50	45,00	La necesitate pe parcursul anului 2030
5.6	Cureaua GRM	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2031
5.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2032
5.8	Lanț de distribuție	bucata	1	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2033
5.9	Cureaua generatorului	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2034
5.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2035
5.11	Pompă de apă	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2036
5.12	Pompă de ulei	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2037
5.13	Pompă de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2038
5.14	Suport motor	bucata	1	708,33	850,00	708,33	850,00	La necesitate pe parcursul anului 2039
5.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2040
5.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2041
5.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2042
5.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2043
5.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2044
5.20	Termostat	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2045
5.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2046
5.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2047
5.23	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2048

5.24	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2049
5.25	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2050
5.26	Amortizator din față	bucata	1	1 041,67	1 250,00	1 041,67	1 250,00	La necesitate pe parcursul anului 2051
5.27	Amortizator din spate	bucata	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2052
5.28	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2053
5.29	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2054
5.30	Rulment din spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2055
5.31	Rulment din față	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2056
5.32	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2057
5.33	Caseta de direcție	bucata	1	3 250,00	3 900,00	3 250,00	3 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2058
5.34	Capăt bară de legătură	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2059
5.35	Tija de direcție	bucata	1	350,00	420,00	350,00	420,00	La necesitate pe parcursul anului 2060
5.36	Articulația brațului (pivotal)	bucata	1	400,00	480,00	400,00	480,00	La necesitate pe parcursul anului 2061
5.37	Bucșă stabilizator	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2062
5.38	Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare	set	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2063
5.39	Bucșă punte față	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2064
5.40	Bucșă punte spate	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2065
5.41	Generator	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2066
5.42	Releul de reglare generatorului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2067
5.43	Demaror	bucata	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2068
5.44	Bendiks	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2069
5.45	Reglarea faruri	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2070
5.46	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2071
5.47	Schimb bec electric	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2072
5.48	Broască portbagaj	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2073
5.49	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2074
5.50	Traductor de temperatură	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2075
5.51	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2076
5.52	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	238,33	286,00	238,33	286,00	La necesitate pe parcursul anului 2077
5.53	Ambreiaj	bucata	1	5 250,00	6300,00	5 250,00	6 300,00	La necesitate pe parcursul anului 2078
5.54	Disc de frânare față	bucata	1	916,67	1100,00	916,67	1 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2079
5.55	Plăcuți de frână din față	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2080
5.56	Disc de frânare spate	bucata	1	625,00	750,00	625,00	750,00	La necesitate pe parcursul anului 2081
5.57	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2082
5.58	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2083
5.59	Lichid de frână	litri	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2084

5.60	Furtun de frână față	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2085
5.61	Furtun de frână spate	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2086
5.62	Parbriz din față	bucata	1	1 750,00	2100,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2087
5.63	Parbriz din spate	bucata	1	1 750,00	2100,00	1 750,00	2 100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
5.64	Rezervor de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2027
5.65	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2028
5.66	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2029
5.67	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2030
5.68	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2031
5.69	Balansarea roții	bucata	1	62,50	75,00	62,50	75,00	La necesitate pe parcursul anului 2032
5.70	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	250,00	300,00	250,00	300,00	La necesitate pe parcursul anului 2033
5.71	Diagnostică suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2034
						40 760,00	48 912,00	

Servicii de reparație și deservirea tehnică a automobilelor de marcă
Lada 2107 / 2121, anul fabricării 2004-2010,
capacitatea motorului- 1451 cm – 1690 cm
2 autoturisme
VIN Code:
XTA21214041750283, XTA210740A2946266

6.1	Deservirea tehnică a automobilelor la fiecare 10 000 km	unități	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.2	Diagnostică motorului	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.3	Garnitura Chiulasei	bucata	1	208,33	250,00	208,33	250,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.4	Pernă motor	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.5	Antigel	litri	1	16,67	20,00	16,67	20,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.6	Cureaua GRM	bucata	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.7	Rolă de tensionare de distribuție	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.8	Lanț de distribuire	bucata	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.9	Cureaua generatorului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.10	Rolă de tensionare a curelei de generatorului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.11	Pompă de apă	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.12	Pompă de ulei	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.13	Pompă de combustibil	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.14	Suport motor	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.15	Garnitura colectorului admisie	bucata	1	103,33	124,00	103,33	124,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.16	Garnitura colectorului evacuare	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.17	Garnitura capacului cu clape	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

6.18	Radiator sistem de răcire	bucata	1	750,00	900,00	750,00	900,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.19	Radiator de încălzire interior	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.20	Termostat	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.21	Furtun a radiatorului de răcire	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.22	Ventilator sistem de răcire	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.23	Bujii	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.24	Cablu bujii	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.25	Amortizator din față	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.26	Amortizator din spate	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.27	Butuc din față	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.28	Butuc din spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.29	Rulment din spate	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.30	Rulment din față	bucata	1	541,67	650,00	541,67	650,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.31	Profilaxia mecanismului de direcție	bucata	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.32	Caseta de direcție	bucata	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.33	Capăt bară de legătură	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.34	Tija de direcție	bucata	1	266,67	320,00	266,67	320,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.35	Articulația brațului (pivot)	bucata	1	316,67	380,00	316,67	380,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.36	Bucșă stabilizator	set	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.37	Bieletă antiruli a barei stabilizatoare	set	1	166,67	200,00	166,67	200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.38	Bucșă punte față	bucata	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.39	Bucșă punte spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.40	Generator	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.41	Releul de reglare generatorului	bucata	1	375,00	450,00	375,00	450,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.42	Demaror	bucata	1	666,67	800,00	666,67	800,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.43	Bendiks	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.44	Reglarea faruri	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.45	Motorașul electric pentru spălarea parbrizului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.46	Schimb bec electric	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.47	Broască portbagaj	bucata	1	83,33	100,00	83,33	100,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.48	Reglarea lacătului portierei	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.49	Traductor de temperatură	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.50	Reparația echipamentului electric a mașinii	om/h	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.51	Ulei cutie de viteză manuală	litri	1	150,00	180,00	150,00	180,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.52	Ambreiaj	bucata	1	1 250,00	1500,00	1 250,00	1 500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.53	Disc de frânare față	bucata	1	500,00	600,00	500,00	600,00	La necesitate pe parcursul anului 2026

6.54	Plăcuți de frână din față	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.55	Disc de frânare spate	bucata	1	8,33	10,00	8,33	10,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.56	Plăcuți de frână spate	bucata	1	458,33	550,00	458,33	550,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.57	Rectificarea discului de frânare	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.58	Lichid de frână	litri	1	4,17	5,00	4,17	5,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.59	Furtun de frână față	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.60	Furtun de frână spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.61	Parbriz din față	bucata	1	1 000,00	1200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.62	Parbriz din spate	bucata	1	1 000,00	1200,00	1 000,00	1 200,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.63	Rezervor de combustibil	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.64	Tobă evacuare spate	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.65	Demontarea - montarea roților de sezon	bucata	1	41,67	50,00	41,67	50,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.66	Demontarea - montarea anvelopelor de pe disc	bucata	1	20,83	25,00	20,83	25,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.67	Îndreptarea jantei discului	bucata	1	125,00	150,00	125,00	150,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.68	Balansarea roții	bucata	1	52,50	63,00	52,50	63,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.69	Diagnosticarea la calculator	bucata	1	416,67	500,00	416,67	500,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.70	Diagnosticul suspensiei	bucata	1	0,83	1,00	0,83	1,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
6.71	Reglarea unghiului de cădere și convergență a roților	bucata	1	291,67	350,00	291,67	350,00	La necesitate pe parcursul anului 2026
						22 740,00	27 288,00	
	Total oferta:					214 063,33	256 876,00	

Semnat: _____

Nume: Rusu Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „QUALITY STANDARD” S.R.L