

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: <b>21039563 din 13 mai 2021</b>	
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație auto a autoturismelor ANSP</b>						
<b>Lotul 5 CSP Orhei</b>						
Dacia Dokker, a.2017				Schimb ulei motor 5w 40 Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru salon Schimb filtru benzină Reglare unghiurilor de direcție Schimb plăcuțe frână față (set) Schimb plăcuțe frână spate (set) Schimb set GRM Schimb amortizator spate Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w 40 Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru salon Schimb filtru benzină Reglare unghiurilor de direcție Schimb plăcuțe frână față (set) Schimb plăcuțe frână spate (set) Schimb set GRM Schimb amortizator spate Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 Prețul include costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

VAZ 21144 (a.2008)	Schimb ulei motor 10w 40 Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru benzină Schimb amortizatoare spată Schimb bugii incandescente(set) Schimb plăcuțe frână față(set) Schimb plăcuțe frână spate(set) Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/205/75 Vulcanizarea anvelopei R 16/205/75 Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv	Schimb ulei motor 10w 40 Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru benzină Schimb amortizatoare spată Schimb bugii incandescente(set) Schimb plăcuțe frână față(set) Schimb plăcuțe frână spate(set) Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/205/75 Vulcanizarea anvelopei R 16/205/75 Prețul include costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 1 serv 8 serv 8 serv
Automobil Dacia Duster 1598cm3 a.2013	Schimb ulei motor 5w 40 Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru salon Schimb filtru benzină Schimb lichid racire Schimb bugii incandescente(set) Schimb distribuție (GRM) set Schimb plăcuțe frână față(set) Schimb plăcuțe frână spate Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 16 serv 16 serv	Schimb ulei motor 5w 40 Schimb filtru ulei Schimb filtru aer Schimb filtru salon Schimb filtru benzină Schimb lichid racire Schimb bugii incandescente(set) Schimb distribuție (GRM) set Schimb plăcuțe frână față(set) Schimb plăcuțe frână spate Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65 Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 Prețul include costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 2 serv 16 serv 16 serv
<b>Total lot 5</b>				

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Septelici Oxana În calitate de: Director comercial  
 Oferantului: SRL "ORCARREPAR" Adresa: mun.Orhei, str.Unirii 55

