

## Specificatii tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1647263243850</u> din <u>conform 14 martie 2022</u>						
Obiectul achiziției: <u>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificare a tehnică deplină solicitată de către autoritatea	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Dacia Duster 2018 1,6 benzin	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Dacia Duster 2018 1,6 benzin	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe	
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Mercedes Sprinter 2017 motorină WDB9066331P103540	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Mercedes Sprinter 2017 motorină WDB9066331P103540	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe	

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Mercedes Sprinter 2002 motorină WDB9036721R370545	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Mercedes Sprinter 2002 motorină WDB9036721R370545	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Mercedes V-Class 2018 v250 WDF44781513520207	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Mercedes V-Class 2018 v250 WDF44781513520207	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda fabia 2008 1,2 benzin TMBFH15J993083353	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda fabia 2008 1,2 benzin TMBFH15J993083353	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin TMBDX41U198838655	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Octavia I 2002-2008 1,6 benzin TMBDX41U198838655	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe

<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin TMBCA41Z4A2035967</p>	<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Octavia II 2008-2013 1,6 benzin TMBCA41Z4A2035967</p>	<p>Germania Franța Belgia Cehia</p>	<p>Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic</p>	<p>Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe</p>
<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin TMBAD4NE1E0052863</p>	<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Octavia III 2013- 1,8 benzin TMBAD4NE1E0052863</p>	<p>Germania Franța Belgia Cehia</p>	<p>Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic</p>	<p>Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe</p>
<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda rapid 2013 1,6 benzin TBMAD2NH9F4013494</p>	<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda rapid 2013 1,6 benzin TBMAD2NH9F4013494</p>	<p>Germania Franța Belgia Cehia</p>	<p>Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic</p>	<p>Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe</p>
<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Superb 2008 1,9 diesel TMBAL6NP5K7031680</p>	<p>Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Skoda Superb 2008 1,9 diesel TMBAL6NP5K7031680</p>	<p>Germania Franța Belgia Cehia</p>	<p>Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic</p>	<p>Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe</p>

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină WV2ZZZ7HZ9H083171	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Volkswagen Caravelle 2008-2013 2,5 motorină WV2ZZZ7HZ9H083171	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Camry 2016 2,5 benzin JTNPF4FK603034719	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Camry 2016 2,5 benzin JTNPF4FK603034719	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin NMTBB9JE70R187041	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Corolla 2016-2017 1,6 benzin NMTBB9JE70R187041	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Hilux 2016 2,5 diesel MR0HB3CD700407537	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Hilux 2016 2,5 diesel MR0HB3CD700407537	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin JTEHT05J502045415	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Land Cruiser 2003 4,7 benzin JTEHT05J502045415	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin JTMRDREV90J029009	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Rav-4 2017 2,0 benzin JTMRDREV90J029009	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin KL1JF6959EK571526	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Chevrolet Cruze 2014 1,6 benzin KL1JF6959EK571526	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin KL1YF7559EK59970	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Chevrolet Orlando 2014 1,8 benzin KL1YF7559EK59970	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Opel Insignia 2014 1,6 benzin W0LJM5JP9E1179576	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Opel Insignia 2014 1,6 benzin W0LJM5JP9E1179576	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: BMW 2008 525i WBANU51030CW27020	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: BMW 2008 525i WBANU51030CW27020	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid SB1ZS33JE20E369219	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Auris 2017 1.8. Hybrid SB1ZS33JE20E369219	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: V-W Tiguan 2018 2,0 diesel XW8ZZZ5NZKG210177	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: V-W Tiguan 2018 2,0 diesel XW8ZZZ5NZKG210177	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic		Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe

Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Volkswagen Transporter 2013 motorină WV2ZZZ7HZDH101911	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Volkswagen Transporter 2013 motorină WV2ZZZ7HZDH101911	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin KL1BG7689EB637201	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Chevrolet Trax 2014 1,4 benzin KL1BG7689EB637201	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Prado 2006 3,0 diesel JTEBZ29J500161624	Servicii de reparare și de întreținere a vehiculelor și a echipamentelor aferente și servicii conexe: Toyota Prado 2006 3,0 diesel JTEBZ29J500161624	Germania Franța Belgia Cehia	Lemferder Japanparts TRW Monroe Sasic	Toate cerin'ele tehnice conform pozi'iilor din Anex[, vor fi îndeplinite integral conform ofertei tehnice de prestare a serviciilor de reparare și de întreținere a vehiculelor aferente și servicii conexe
<b>TOTAL</b>				

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Roșca Ion În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Remauto Grup SRL Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfint 196

|













