

Lot 2. Servicii de reparație și deservire tehnică a autoturismului de teren de model „Dacia Duster”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor și pieselor	Unitate de	Cantitatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1	Diagnosticarea computerizată	auto.	20	83	100	1667	2000
2	Înlocuirea injecteurilor (injector)	buc.	4	2500	3000	10000	12000
3	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric	ore	40	83	100	3333	4000
4	Înlocuirea radiator răcire ulei (radiator răcire ulei)	buc.	5	1000	1200	5000	6000
5	Înlocuirea set curea accesorii (curea servodirecție, rolă, rolă întinzător curea)	set.	5	458	550	2292	2750
6	Înlocuire radiator condiționar (radiator condiționar)	buc.	4	1000	1200	4000	4800
7	Înlocuirea turbosuflantei (turbosuflantă)	buc.	3	4167	5000	12500	15000
8	Înlocuire pompă de presiune înaltă a motorinei (pompă de presiune înaltă a motorinei)	buc.	2	6667	8000	13333	16000
9	Înlocuirea set cuzineți bielă (set cuzineți bielă, set cuzineți reazem, garnitura bae ulei, pompă de ulei)	set	10	2917	3500	29167	35000
TOTAL				18875	22650	81292	97550

