

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădinița de copii din s.Cărbuna, r-nul Ialoveni

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L03/2025 01-15</u>	<u>L03/2025 15-31</u>	<u>L04/2025 01-15</u>	<u>L04/2025 15-30</u>	<u>L05/2025 01-15</u>	<u>L05/2025 15-31</u>
<u>Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădinița de copii din s.Cărbuna, r-nul Ialoveni (bloc B)</u>							
<u>1.1</u>	<u>Lucrari de demolare</u>						
<u>1.2</u>	<u>Acoperis</u>						
<u>1.3</u>	<u>Centura monolita Fm1</u>						
<u>1.4</u>	<u>Soclu</u>						
<u>1.5</u>	<u>Fatada</u>						
<u>1.6</u>	<u>Canal de ventilare</u>						
<u>Reparația acoperișului și termoizolarea exterioară a IET grădinița de copii din s.Cărbuna, r-nul Ialoveni (bloc C)</u>							
<u>1.1</u>	<u>Lucrari de demolare</u>						

<u>1.2</u>	<u>Acoperis</u>						
<u>1.3</u>	<u>Centura monolita Fm1</u>						
<u>1.4</u>	<u>Soclu</u>						
<u>1.5</u>	<u>Fatada</u>						
<u>1.6</u>	<u>Canal de ventilare</u>						

Data completării:10/02/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”