



1150 acumulator = 7 trokiriune.  
 1 trokiriune = 2 blocuri ce are 80 acumulatori = 160 blocuri.  
 1 Bloc are in sine 5 diuzi ce are 16 acumulatori.  
 160 x 5 = 800 diuze, 30 acumulatori - rezerva.




均要使用夾板固定電池  
 Must use jigs and straps to fix the battery

Partea fixarea  
 acumulatorilor  
 sunt folosite  
 fixatori și cordoane  
 din set.  
 Pentru a fi  
 20 fixatori și cordoane  
 pentru a fi



電池系統組合夾板  
 Battery pack jigs


Fixator  
 110 acumulatori, 140 acumulatori  
 din set.



電池系統組合拉條  
 Battery pack straps



銅質導電條  
 Copper terminal connectors



極柱的不銹鋼螺栓  
 The stainless steel bolt of the terminal post  
 平光墊圈和彈簧墊  
 Flat gloss washer and spring washer  
 Șurub cu șarba și  
 șerveți