



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: <i>ocds-b3wdp1-MD-1771854311109 Penitenciarul nr.9 -Pruncul</i>	Data: 03.03.2026
Denumirea licitației: <i>Servicii de reparații imprimante și MFP, precum și regenerare/ reîncărcare cartușe</i>	Lot: 1-2

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 1. Servicii de reîncărcare a cartușelor de la aparatele de multiplicare și imprimare							
1	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon LBP 6020B, cartușe de tip IMP-CRG725/CE285A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
2	Alimentare cartușelor pentru imprimanta HP Laser Jet 1018, cartușe de tip FX-10		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.	ISO 19752

					-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)	-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)	
3	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Xerox B1025, cartușe de tip 006R01731		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
4	Alimentare cartușelor pentru imprimanta MFD Canon i-Sensys X1238i II, cartușe de tip Toner T08		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.	ISO 19752

					Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 11000 foi format A4(completarea 5%)	
5	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon MF 211, cartușe de tip Canon 737		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
6	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon MF1440i, cartușe de tip Canon T13		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 10000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752

7	Alimentare cartuşelor pentru imprimanta Canon LBP 2900, cartuşe de tip 103/303/703		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -curăţirea şi aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -curăţirea şi aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1600 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
8	Alimentare cartuşelor pentru imprimanta Canon LBP 3000, cartuşe de tip NT-CH2612U		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -curăţirea şi aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -curăţirea şi aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1600 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
9	Alimentare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Epson L456, cerneală originală T6641-		China	Tinta Patron	T664 ₁ -70 ml T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml T664 ₄ -70 ml	T664 ₁ -70 ml T664 ₂ -70 ml T664 ₃ -70 ml T664 ₄ -70 ml	ISO 19798

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

	70ml, T664 ₂ -70ml, T664 ₃ -70ml, T664 ₄ -70ml						
10	Alimentare cartuşelor pentru imprimanta HP Laser Jet P2055dn, cartușe de tip CE505XC		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai întă calitate. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai întă calitate. -asamblarea cartuşului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 2500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
11	Alimentare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Canon GX 1040, cerneală originală 101bk-127ml, 101Y-70ml, 101M-70ml, 101C-70ml		China	Tinta Patron	101bk-127ml 101C-70ml 101M-70ml 101Y-70ml	101bk-127ml 101C-70ml 101M-70ml 101Y-70ml	ISO 19798
12	Alimentare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Konica Minolta bizhub C250i, cerneală originală TN-321 Black, TN-321 Yellow TN-321 Mangeta, TN-321 Cyan		China	SCC	TN-321 Black, TN-321 Yellow TN-321 Mangeta, TN-321 Cyan	TN-321 Black, TN-321 Yellow TN-321 Mangeta, TN-321 Cyan	ISO 19798
13	Alimentare cartuşelor pentru imprimanta Canon MF113W, cartușe de tip Canon CRG-047		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	dezasamblarea cartuşului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	ISO 19752

					-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	-înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	
14	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Hp Laser Jet M1005, cartușe de tip Q2612A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
15	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon LBP 3110, cartușe de tip EP27		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	ISO 19752

					-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)	
16	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon MF-237W, cartușe de tip CF 283 X		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
17	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon MF 237W, cartușe de tip Canon 737		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite.	ISO 19752

					Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	
18	Alimentare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Epson color inkjet L6490, cerneală originală C13T06C44A, C13T06C34A, C13T06C24A, C13T06C14A		China	Tinta Patron	C13T06C44A, C13T06C34A, C13T06C24A, C13T06C14A	C13T06C44A, C13T06C34A, C13T06C24A, C13T06C14A	ISO 19798
19	Alimentare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Canon LBP-7100CN, cerneală originală 731 Black, 731 Yellow, 731 Cyan, 731Mangeta		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
20	Alimentare cartușelor pentru imprimanta HP Laser Jet M26A , cartușe de tip 79A CF279A		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	ISO 19752

					-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	
21	Alimentare cartușelor pentru imprimanta Canon MF3220, cartușe de tip NTCCP26		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 11000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
22	Alimentare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Epson EcoTank L6260, cerneală originală 101bk-127ml, 101C-70ml, 101M-70ml, 101Y-70ml		China	Tinta Patron	101bk-127ml, 101C-70ml, 101M-70ml, 101Y-70ml	101bk-127ml, 101C-70ml, 101M-70ml, 101Y-70ml	ISO 19798
Lotul 1. Servicii de regenerare a cartușelor de la aparatele de multiplicare și imprimare							
1	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Canon LBP 6020B, cartușe de tip IMP-CRG725/CE285A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	ISO 19752

					-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	
2	Regenerare cartușelor pentru imprimanta HP Laser Jet 1018, cartușe de tip FX-10		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1600 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
3	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Xerox B1025, cartușe de tip 006R01731		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
4	Regenerare cartușelor pentru imprimanta MFD Canon i-Sensys X1238i II, cartușe de tip Toner T08		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat.	ISO 19752

					-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 6500 foi format A4(completarea 5%)	
5	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Canon MF 211, cartușe de tip Canon 737		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
6	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Canon MF1440i, cartușe de tip Canon T13		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea	ISO 19752

					imprimării minimum 10000 foi format A4(completarea 5%)	imprimării minimum 10000 foi format A4(completarea 5%)	
7	Regenerare cartuşelor pentru imprimanta Canon LBP 2900, cartuşe de tip 103/303/703		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1600 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1600 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
8	Regenerare cartuşelor pentru imprimanta Canon LBP 3000, cartuşe de tip NT-CH2612U		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1600 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR , valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 1600 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
9	Regenerare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Epson L456, cerneală originală T6641-70ml,		-	-	-	<i>Nici o piesă din această imprimantă nu se regenerează</i>	ISO 19798

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

	T6642-70ml, T6643-70ml, T6644-70ml						
10	Regenerare cartuşelor pentru imprimanta HP Laser Jet P2055dn, cartuşe de tip CE505XC		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 2500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, PCR, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării minimum 2500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
11	Regenerare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Canon GX 1040, cerneală originală 101bk-127ml, 101Y-70ml, 101M-70ml, 101C-70ml		-	-	-	<i>Nici o piesă din această imprimantă nu se regenerează</i>	ISO 19798
12	Regenerare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Konica Minolta bizhub C250i, cerneală originală TN-321 Black, TN-321 Yellow TN-321 Mangeta, TN-321 Cyan		-	-	-	<i>Nici o piesă din această imprimantă nu se regenerează</i>	ISO 19798
13	Regenerare cartuşelor pentru imprimanta Canon MF113W, cartuşe de tip Canon CRG-047		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi.	ISO 19752

					-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	-asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	
14	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Hp Laser Jet M1005, cartușe de tip Q2612A		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
15	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Canon LBP 3110, cartușe de tip EP27		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea	ISO 19752

					imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)	imprimării 1600 Ffoi format A4(completarea 5%)	
16	Regenerare cartuşelor pentru imprimanta Canon MF-237W, cartuşe de tip CF 283 X		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
17	Regenerare cartuşelor pentru imprimanta Canon MF 237W, cartuşe de tip Canon 737		China,UE	SCC CET	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartuşului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curăţire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartuşului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curăţire, valului magnetic cu bucşe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartuşului şi amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite şi piesele înlocuite. Calitatea - conform condiţiilor tehnice a producătorului cartuşului. cantitatea imprimării 2500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
18	Regenerare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Epson color inkjet L6490, cerneală originală C13T06C44A,		-	-	-	<i>Nici o piesă din această imprimantă nu se regenerează</i>	ISO 19798

	C13T06C34A, C13T06C24A, C13T06C14A						
19	Regenerare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Canon LBP-7100CN, cerneală originală 731 Black, 731 Yellow, 731 Cyan, 731 Mangeta		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
20	Regenerare cartușelor pentru imprimanta HP Laser Jet M26A , cartușe de tip 79A CF279A		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru îndălurarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 19752
21	Regenerare cartușelor pentru imprimanta Canon MF3220, cartușe de tip NTCCP26		China, UE	SCC CET	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.	dezasamblarea cartușului. -schimbarea: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR.	ISO 19752

					-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 2000 foi format A4(completarea 5%)	
22	Regenerare rezervoare de cerneală pentru imprimanta Epson EcoTank L6260, cerneală originală 101bk-127ml, 101C-70ml, 101M-70ml, 101Y-70ml		-	-	-	<i>Nici o piesă din această imprimantă nu se regenerează</i>	ISO 19798
Lotul 2. Servicii de reparare a fotocopiatoarelor							
1,1	<i>Reparație imprimantă HP LaserJet P2055dn</i>		China,UE	HP CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
1,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
1,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
1,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
1,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
2,1	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 2900</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
2,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
2,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
2,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

2,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
3,1	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3000</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
3,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
3,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
3,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
3,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
4,1	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 3010</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
4,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
4,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
4,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
4,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
5,1	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 6020B</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
5,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
5,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
5,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
5,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
6,1	<i>Reparație imprimantă Canon LBP 6030B</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
6,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
6,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	

6,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
6,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
7,1	<i>Reparație MFU Canon MF237W</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
7,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
7,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
7,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
7,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
8,1	<i>Reparație MFU Canon MF113w</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
8,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
8,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
8,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
8,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
9,1	<i>Reparație MFU HP LaserJet Pro M1132</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
9,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
9,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
9,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
9,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
10,1	<i>Reparație MFU Canon MF211</i>		China,UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
10,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102

10,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
10,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
10,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
11,1	Reparație Konica Minolta Bizhub C250i		China, UE	Canon CET SGT	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza serviciu + piese + accesorii	
11,2					Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	
11,3					Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
11,4					Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	
11,5					Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Semnat: _____ Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62, 069-102-102

