

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1642063329190 din 04 februarie 2022

Obiectul achiziției: Servicii de reparare și întreținere a autovehiculelor și a echipamentelor conexe


Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Di
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Lot 3: PEUGEOT 508 (PEUGEOT a.p 2013-1-unit., PEUGEOT 508 a.p. 2014 – 3 unit.)

Deservire tehnică										
5011 0000- 9	1. schimb ulei de motor	serv	1	625,00	750,00	625,00	750,00			
	2. schimb filtru de ulei			162,50	195,00	162,50	195,00			
	3. schimb filtru de aer			183,33	220,00	183,33	220,00			
	4. schimb filtru/re de salon			308,33	370,00	308,33	370,00			
	5. schimb filtru de combustibil			300,00	360,00	300,00	360,00			
	6. schimb saboți față și spate (set)			483,33	580,00	483,33	580,00			
	7. schimb bugii (set)			466,67	560,00	466,67	560,00			
	8. schimb ulei servodirecție			183,33	220,00	183,33	220,00			
	9. schimb lichid de răcire			291,67	350,00	291,67	350,00			
	10. schimb ulei puntea spate			333,33	400,00	333,33	400,00			
	11. schimb lichid de frână			208,33	250,00	208,33	250,00			
	12. schimb ulei în cutia de viteze			308,33	370,00	308,33	370,00			
	13. schimb set distribuție (centuri, pompa și rulmenți)			1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00			
	14. schimb bec fază scurtă/lungă			125,00	150,00	125,00	150,00			
	15. schimb bec gabarit/anticeală/viraj			75,00	90,00	75,00	90,00			
	16. diagnostica computerizată (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00			
	17. diagnostica instalațiilor electrice (oră)			166,67	200,00	166,67	200,00			
	18. diagnostica suspensiei			166,67	200,00	166,67	200,00			
	19. deservirea sistemului de aer condiționat			700,00	840,00	700,00	840,00			

	20. schimb ștergătoare de parbriz (set)			233,33	280,00	233,33	280,00
50110000-9	Reparația sistemului de direcție a autovehiculelor de tip PEUGEOT	serv	1				
	1. schimb amplificatorul de direcție			2 050,00	2 460,00	2 050,00	2 460,00
	2. schimb grinda de direcție			5 175,00	6 210,00	5 175,00	6 210,00
	3. tije de direcție (set)			433,33	520,00	433,33	520,00
	4. schimb cap de bară			325,00	390,00	325,00	390,00
	5. schimb suport sferic			508,33	610,00	508,33	610,00
	6. rulment fixare axa volanului			283,33	340,00	283,33	340,00
50110000-9	Reparația suspensiei - puntea spate a autovehiculelor de tip PEUGEOT	serv	1				
	1. schimb amortizor/suport amortizor			1 350,00	1 620,00	1 350,00	1 620,00
	2. schimb pârghie			925,00	1 110,00	925,00	1 110,00
	3. schimb rulment			600,00	720,00	600,00	720,00
	4. schimb suport de frânare			950,00	1 140,00	950,00	1 140,00
	5. schimb disc de frânare			800,00	960,00	800,00	960,00
	6. schimb bloc din cauciuc			466,67	560,00	466,67	560,00
	7. schimb bușă			300,00	360,00	300,00	360,00
	8. tija stabilizator			258,33	310,00	258,33	310,00
50110000-9	Reparația suspensiei - puntea față a autovehiculelor de tip PEUGEOT	serv	1				
	1. schimb amortizor/suport amortizor			1 216,67	1 460,00	1 216,67	1 460,00
	2. schimb pârghie			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb rulment			525,00	630,00	525,00	630,00
	4. schimb suport de frânare			916,67	1 100,00	916,67	1 100,00
	5. schimb disc de frânare			675,00	810,00	675,00	810,00
	6. schimb bloc din cauciuc			600,00	720,00	600,00	720,00
	7. schimb bușă			204,17	245,00	204,17	245,00
	8. schimb perna motorului			608,33	730,00	608,33	730,00
	9. tija stabilizator			258,33	310,00	258,33	310,00
50110000-9	Reparația sistemului de frânare a autovehiculelor de tip PEUGEOT	serv	1				
	1. schimb cilindrul principal/amplificator de frână			683,33	820,00	683,33	820,00
	2. schimb cilindrul de lucru			483,33	580,00	483,33	580,00
	3. schimb cilindrul de frânare al roții			425,00	510,00	425,00	510,00
	4. schimb furtun de frânare			300,00	360,00	300,00	360,00
	5. schimb tub al sistemului de frânare			258,33	310,00	258,33	310,00

e parcursul anului 2022



[Handwritten signature]

50110000-9	Reparația transmisiei a autovehiculelor de tip PEUGEOT				
	1. schimb perna cutie de viteze				
	2. schimb set ambriaj				
	3. schimb arbore de transmisie				
	4. schimb articulații cruce				
	5. reparația cutiei de viteze				
	6. schimb puntea spate				
50110000-9	7. schimb granata de tranmisie				
	Reparația echipamentului electric și a sistemului electronic al autovehiculelor de tip PEUGEOT				
	1. schimb bloc electronic al volanului				
	2. schimb sensor ABS/ESP				
	3. schimb sensor proporție aer				
	4. schimb bloc cetral				
	5. schimb computer de bord				
50110000-9	6. schimb sensor temperatură				
	7. schimb sensor poziție arbore cu came				
	8. schimb sensor arbore cotit				
	Reparația sistemului de admisie al autovehiculelor de tip PEUGEOT				
	1. schimb injector de admisie				
	2. schimb pompa de admisie				
	3. schimb drosel				
50110000-9	4. schimb colector/țeava de eșapament				
	5. schimb regulator termic ulei de motor				
	6. schimb lanț de distribuție/curea/rulmenți				
	7. schimb cuzineți bielă				
	8. schimb mecanismului bielă manivelă/arbore/cotit (set)				
	9. schimb inele piston (set)				
	10. schimb chiulasa motor/presganiturile/buloanel de fixare (set)				
	11. schimb capac supape de admisie/consumabile				
	Reparația sistemului de răcire al autovehiculelor de tip PEUGEOT				

Serviciile urmează a fi prestate p

Nu se aplică



50110000-9	1. schimb radiator motor			1 316,67	1 580,00	1 316,67	1 580,00
	2. schimb termosta			366,67	440,00	366,67	440,00
	3. schimb mufa			716,67	860,00	716,67	860,00
	4. supapa sistemului de răcire			508,33	610,00	508,33	610,00
	5. schimb radiator sistem de aer condiționat			1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00
	6. schimb pompa de răcire			725,00	870,00	725,00	870,00
	7. schimb furtun sistem de răcire (set)			800,00	960,00	800,00	960,00
	8. schimb compresor sistem de aer condiționat			3 766,67	4 520,00	3 766,67	4 520,00
	9. schimb conductă freon (set)			616,67	740,00	616,67	740,00
	10. schimb vas de expansiune al sist de răcire			816,67	980,00	816,67	980,00
50110000-9	Reparația caroserie al autovehiculelor de tip PEUGEOT						
	1. schimb far față			1 800,00	2 160,00	1 800,00	2 160,00
	2. schimb far anticeală față			816,67	980,00	816,67	980,00
	3. schimb far spate			1 191,67	1 430,00	1 191,67	1 430,00
	4. schimb vas de spalare a parbrizului (set)			1 100,00	1 320,00	1 100,00	1 320,00
	5. schimb parbriz față			1 608,33	1 930,00	1 608,33	1 930,00
	6. schimb parbriz spate			966,67	1 160,00	966,67	1 160,00
	7. schimb geam ușa față			525,00	630,00	525,00	630,00
	8. schimb geam ușa spate			425,00	510,00	425,00	510,00
	9. schimb lacă ușa			1 183,33	1 420,00	1 183,33	1 420,00
50110000-9	10. schimb mecanism de acționare al geamului uși			1 641,67	1 970,00	1 641,67	1 970,00
Total lot 3:				91 916,67	110 300,00		

(Semnat electronic) _____

În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL

Adresa: mun. Chisinau, sos. Muncești, 29

