

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Reparație a drumului L522 de acces spre s. Secareni**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizarea șantierului / Lucrări pregătitoare	x							
2	Lucrări de plombarea gropilor/colmatarea fisurilor	x							
3	Amenajarea straturilor din beton asfaltic	x							
4	Amenajarea trecerii pietonale denivelate	x							
5	Consolidarea acostamentelor și amenajarea rigolei	x							

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director executiv

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL