

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1743773325940									
Obiectul achiziției: Servicii de deservire, întreținere și reparație a sistemelor de aer condiționat									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50000000-5	Haier 1U18FS2RA	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530	Prestarea serviciilor se va efectua la adresa Beneficiarului, R. Moldova, mun. Chișinău, bul. Dacia 80/3, de două ori pe an conform caietului de sarcini și sau la solicitare, înaintate la adresa de email.	
50000000-5	Haier 1U18FS2RA	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier 1U18FS2RA	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER 42 UQV060	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mitsubishi SUZ-71	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mitsubishi SUZ-71	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

[illegible]

50000000-5	GE12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Airfeel09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	DAIKIN 25	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-13	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Carrier	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin 20	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba RAS-10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	HSU--09rE03/R2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Aparat de aer conditionat FTX25/RX25	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mideea MS11D-09HRDN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mideea MS11D-09HRDN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mideea MS11D-09HRN1- QB8	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mideea MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mideea MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mideea MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Cooper Hunter CH-s12FTXQ- NG	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mitsubishi MSC-07RV	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Gree 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Aparat de aer conditionat FBQ125B/RZQ125B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	C&H 24 casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	PANASONIC A-95	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	PANASONIC A-95	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	PANASONIC A-95	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	PANASONIC A-95	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR 109	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	HAIER HNSU 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Midia MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR 109	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haisens 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haisens 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haisens 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haisens 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Energolux 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Energolux 12 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Siesta 09 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Siesta 09 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Panasonic CSA12BK/CUA-12BKP5	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Mitsubishi - MSC 07 RV	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Airfeel MCC - 48HRN1R	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	MIDEA 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	cs-19bcp	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	MIDEA 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Сплит-система Carrier	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER каналн.	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER 42 QSS	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	MSC07RV/MUH 07 RV	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR109 Btu/h 25m2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-18RE 03/R2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SAMSUNG ASH-0906	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09 (новый)	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 09 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	TOSHIBA RAV SM802	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	TOSHIBA RAV SM802	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CS/CU-A95 KE	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SAMSUNG ASH-0906	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ATYD20F/ARYD20F	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Carrier	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	PANASONIC CS/CU-A95	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GEAIR-112	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba 12000 BTU(Split)	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	BALLU 24	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER FB / Y60	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	PANASONIC CS/CU-A95	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CS/CU-A95 KE	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SAMSUNG ASH-0906	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ATYD20F/ARYD20F	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Carrier	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GTEE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Midia MS9A-12YRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Midia MS9A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Midia MS9A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09RE	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09RE	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ME 07	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-09RE	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GREE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Auratus 09 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	BALLU 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	HAIER 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Чиллер CARRIER	buc.	1,00	3125	3750	3125	3750		
50000000-5	Daikin 60C	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Кондиционер Carrier JWO16	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Кондиционер Carrier JWO16	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Кондиционер FWHM6B6V1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Aparat de aer conditionat Daiikin FAQ100B9W1+controller electric	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Фанкойл ACSO	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл ACSO	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	MSC 07 RV / MUH 07 RV	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER 42	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		

50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Daikin	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Carrier	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	Фанкойл Toshiba	buc.	1,00	750	900	750	900		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ14T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftx20v1b2e	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftx20v1b2e	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ32P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ40P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq50a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ140P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ140P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ140P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ140P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ140P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ14T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ32P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ40P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	FXSQ63P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ14T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ8T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxlq20p2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

[illegible]

50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ18T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ10T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ14T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ18T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	RXYQ10T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ50A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ140A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ20A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ20T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ20T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ftxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ18T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ10T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ25A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXAQ25P	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ25A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ8T7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FDQ250C7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FDQ250C7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZQ250C7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZQ250C7Y1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fba140a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ12T	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ25A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ25A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ50A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ20T	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq100a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	canalnic	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ80A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FXSQ63A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXYQ16T	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	RXYQ18T	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FBA140A2VEB	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG140MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FDA140D	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG140MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RXS60L	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG100MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA100A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG100MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FAA71A	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FTXS60L2V1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	FTXS60L2V1B	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	fxsq20a2veb	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	RZASG71MV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin FTXS/RXG25	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin FTXS/RXG25	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier 1U24GS1ERA	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	DAIKIN FTX60	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin RXB25C	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin RXB25C	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin split 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin split 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba CASETĂ	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba Split 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba Split 12	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba CASETĂ	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Toshiba Split 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier CASETĂ	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier Split 24	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Gree split 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak aeroMaster XP 17	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak aeroMaster XP 17	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыный	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыный	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Salda Каналыный	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыный	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Salda Каналыный	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	Remak Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CLint MHA/K302	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Aero master xp10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Aero master xp10	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remac Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Куьфл Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Vortice осевой	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Vortice осевой	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remac Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Salda Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Salda Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Salda	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Salda Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Systemair	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Systemair	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Clint MHA/K101	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыныи	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	MDV MDCCU-10CN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Remak Каналыныи RP70-40/35-4D	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	VTs	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ПБ5	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ABCY2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ПБ7	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer FRICO 2m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer Pyrox 1 m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer Pyrox 1 m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer Pyrox 1 m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer Pyrox 1 m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer Pyrox 1 m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Perdea de Aer Pyrox 1 m	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	18-p71yha	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	HAIER 18	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	HAIER HSU-12RE03/R2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	MSC 24 RV / MUH 24 RV	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	MSC 07 RV / MUH 07 RV	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	SIESTA ATYD20FV1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	GE 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	ME 07	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	BALLU 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	CARRIER 42 QSS	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	BALLU 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Carrier Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-18RE03/R2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Haier HSU-18RE03/R2	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Fujitsu Casetă	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin FTXS25D/RXS25D	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin FTXS25D/RXS25D	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin ftxs20vb1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin ftxs20vb1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Midea 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	Daikin 09	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		
50000000-5	BSG-12HN1 Ballu Climatizator	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530		

50000000-5	BSG-18HN1 Ballu Climatizator	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Кондиционер "Nordstar" KFR-61GW/X1c	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Кондиционер "Nordstar" KFR-61GW/X1c	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Кондиционер "Nordstar" KFR-09-NS1	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Кондиционер "Nordstar" KFR-25GW/AGX1c	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Кондиционер "Nordstar" KFR-61GW/X1c	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	PANASONIC	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Mitsubishi 09 split	buc.	1,00	1275	1530	1275	1530			
50000000-5	Deservirea sistemului de ventilare йrй (schimbare de filtre)	buc.	1,00	216,7	260	216,7	260			
50000000-5	Freon (R-410A, R-407, R-404a, R-32, R-22\	kg	1,00	385,8	463	385,8	463			
50000000-5	Servicii de alimentare cu freon	kg	1,00	250	300	250	300			
50000000-5	Servicii de alimentare cu azot, pentru inlaturarea scurgerilor de freon din traseele sistemelor de aer conditionat.	buc.	1,00	1250	1500	1250	1500			
50000000-5	Utilizare scara telescopica manuala 12m	ora	1,00	416,7	500	416,7	500			
50000000-5	Intervenlie pentru diagnosticare,in caz de defecliuni mecanice, electrice, electronice, scurgeri	ora	1,00	750	900	750	900			

	de lichide, gaz, apa, etc. (durata miniml de o ora)								
50000000-5	Demontare Split	buc.	1,00	1250	1500	1250	1500		
50000000-5	Demontarea blocului interior (sisteme split de perete)	buc.	1,00	583,3	700	583,3	700		
50000000-5	Demontarea blocului exterior (sisteme split de perete)	buc.	1,00	666,7	800	666,7	800		
50000000-5	Montare condilioner tip Split	buc.	1,00	2083,3	2500	2083,3	2500		
Total				763827	916593	763827	916593		

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____
