

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1617107566279 (21037903 din 08.04.2021)
Denumirea licitației: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2021

<u>Cod CPV</u>	<u>Denumirea serviciilor</u>	<u>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</u>	<u>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</u>	<u>Standarde de referință</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
	<u>Servicii</u>	Pachetul standard a lucrărilor de profilaxie (deservire) pentru un sistem standard split de perete: 1. Controlul climatizorului în toate regimurile de lucru. 2. Curățarea filtrului evaporatorului. 3. Curățarea evaporatorului blocului interior. 4. Curățarea ventilatorului blocului interior.	Pachetul standard a lucrărilor de profilaxie (deservire) pentru un sistem standard split de perete: 1. Controlul climatizorului în toate regimurile de lucru. 2. Curățarea filtrului evaporatorului. 3. Curățarea evaporatorului blocului interior. 4. Curățarea ventilatorului blocului interior. 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor). 6.Verificarea racordării contactelor si conectărilor electrice.7. Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control. 8. Diagnostica termofizică a climatizorului. 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizorului.10. Verificarea funcționalității si curățarea sistemului de drenaj a climatizorului.11. Curățarea blocurilor externe si interne de impurități.12. Lubrifierea elementelor mobile.13. Alimentarea cu freon pîna la 100g. <u>Conform anexei nr. 1 din Anuntul de participare</u>	
50800000-3	Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2021			
50800000-3	TAC-18CHS			
50800000-3	KFR-25W			
50800000-3	MSR-1/098			
50800000-3	TAC-09CHSC/P			
50800000-3	TAC-09CHSC/F			
50800000-3	CFR/25WEC			
50800000-3	CSH-09Y/D211A			
50800000-3 50800000-3	de perete, split-system KFR51GW/X1C de perete, split-system			

	G+IHWG012V5AB	5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor). 6. Verificarea racordării contactelor si conectărilor electrice. 7. Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control. 8. Diagnostica termofizică a climatizorului. 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizorului. 10. Verificarea funcționalității si curățarea sistemului de drenaj a climatizorului. 11. Curățarea blocurilor externe si interne de impurități. 12. Lubrifierea elementelor mobile. 13. Alimentarea cu freon pîna la 100g.	
50800000-3	de perete, split-system GWH12AAB 1200BTU		Pachetul standard a lucrărilor de profilaxie (deservire) pentru un sistem standard split de perete: 1. Controlul climatizorului în toate regimurile de lucru. 2. Curățarea filtrului evaporatorului. 3. Curățarea evaporatorului blocului interior. 4. Curățarea ventilatorului blocului interior. 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor). 6.Verificarea racordării contactelor si conectărilor electrice.7. Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control. 8. Diagnostica termofizică a climatizorului. 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizorului.10. Verificarea funcționalității si curățarea sistemului de drenaj a climatizorului.11. Curățarea blocurilor externe si interne de impurități.12. Lubrifierea elementelor mobile.13. Alimentarea cu freon pîna la 100g. <u>Conform anexei nr. 1 din Anuntul de participare</u>
50800000-3	KFR32GW/AGX1C		
50800000-3	GWH12AAB 1200BTU		
50800000-3	SH09ZW8		
50800000-3	BORAA26GWH09AAA 9000 BTU		
50800000-3	KFR35GW/AGX1c		
50800000-3	KFR-61 GW/c		
50800000-3	mobil		
50800000-3	"Magnum"9000BTU		
50800000-3	"Magnum"9000BTU		
50800000-3	DAEWOO 075LH		
50800000-3	GREE GWH12NC-K3NND1F		
50800000-3	KFR 32 GW		
50800000-3	KFR 32 GW		
50800000-3	KFR 32 GW		
50800000-3	KFR 32 GW		
50800000-3	KFR-32 GW		
50800000-3	KFR-70 GW		
50800000-3	MONOSPLIT H09A4		
50800000-3	MONOSPLIT H09A4		

50800000-3	Conditioner DSB075LH/3
50800000-3	Conditioner DSB075LH/4
50800000-3	Conditioner DSB075LH/5
50800000-3	Conditioner DSB075LH/6
50800000-3	Conditioner Nord Star 25
50800000-3	Conditioner Nord Star 25/1
50800000-3	Conditioner Nord Star 25/2
50800000-3	Conditioner Nord Star 61
50800000-3	Conditioner Nord Star KFR70WE
50800000-3	BORAA26GWH09AAA 9000 BTU
50800000-3	Conditioner DAEWO
50800000-3	Conditioner RomstalVision
50800000-3	Conditioner,,Carrier,,/1
50800000-3	Conditioner,,Carrier,,/2
50800000-3	ConditionerElectroluxEACS-09/1
50800000-3	ConditionerElectroluxEACS-09/2
50800000-3	ConditionerElectroluxEACS-09/3
50800000-3	ConditionerElectroluxEACS-09/4
50800000-3	ConditionerGWH09NA-KNNB4A/K1NNB2A
50800000-3	Conditioner HARIBAT 81AC0080
50800000-3	Conditioner AXEL
50800000-3	Haier 9

[illegible]

50800000-3	Hisense 12	Pachetul standard a lucrărilor de profilaxie (deservire) pentru un sistem standard split de perete: 1. Controlul climatizorului în toate regimurile de lucru. 2. Curățarea filtrului evaporatorului. 3. Curățarea evaporatorului blocului interior. 4. Curățarea ventilatorului blocului interior. 5. Verificarea etansărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensor). 6.Verificarea racordării contactelor si conectărilor electrice.7. Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice si electronice de control. 8. Diagnostica termofizică a climatizorului. 9. Verificarea rețelei de alimentare cu energie electrică a climatizorului.10. Verificarea funcționalității si curățarea sistemului de drenaj a climatizorului.11. Curățarea blocurilor externe si interne de impurități.12. Lubrifierea elementelor mobile.13. Alimentarea cu freon pîna la 100g. <u>Conform anexei nr. 1 din Anuntul de participare</u>	
50800000-3	GWH12AAB 1200BTU		
50800000-3	GWH12AAB 1200BTU		
50800000-3	KFR35GW/Agx1C		
50800000-3	Tadiran 18		
50800000-3	Midea 9		
50800000-3	Midea 24 canal		
50800000-3	Mitsubischi 24 canal		
50800000-3	VOR-09-B10		
50800000-3	TK10G-18H		
50800000-3	Tadiran, Ballu, Ballu/Multisplit		
50800000-3	Panasonic		
50800000-3	Samsung		
50800000-3	GWH12AAB 1200BTU		
50800000-3	Nordstar		
50800000-3	Nordstar		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: _SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66